

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

Общий протокол сравнения двух баз данных: новой – с доп.1-3 и старой – ФСНБ 2020

Благодарим НТЦ «Гектор» и лично А.М.Ивянского за помощь в подготовке материала.

Дата: 05.07.2020 Дополнения 1 - 3 к ФСНБ 2020

00(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

000(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

001(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

01(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

01-01-084-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 5192.21, стала 5907.14;
Изменилась зарплата машинистов: была 616.09, стала 567.52

01-01-084-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 5751.92, стала 6466.85;
Изменилась зарплата машинистов: была 680.89, стала 632.32

01-01-084-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6333.27, стала 7048.2;
Изменилась зарплата машинистов: была 748.39, стала 699.82

01-01-084-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 7105.57, стала 7820.5;
Изменилась зарплата машинистов: была 838.84, стала 790.27

01-01-084-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 9046.98, стала 9761.91;
Изменилась зарплата машинистов: была 1056.19, стала 1007.62

01-01-084-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 9946.09, стала 10661.02;
Изменилась зарплата машинистов: была 1161.49, стала 1112.92

01-02-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 982.39, стала 1115.63

01-02-003-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 896.01, стала 1015.93

01-02-003-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 808.04, стала 914.64

01-02-003-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 720.09, стала 813.35

01-02-003-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 544.17, стала 610.79

01-02-003-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 368.25, стала 408.23

01-02-003-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 73.08, стала 206.32

01-02-003-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 65.77, стала 185.69

01-02-003-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 58.46, стала 165.06

01-02-003-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 51.16, стала 144.42

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-003-11(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 36.54, стала 103.16

01-02-003-12(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 21.92, стала 61.9

01-02-003-13(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1045.93, стала 1098.16;
Изменилась зарплата машинистов: была 179.15, стала 172.16; Добавлен ресурс 91.08.03-009
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс

91.08.03-012 (Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-14(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 952.18, стала 999.01;
Изменилась зарплата машинистов: была 163.08, стала 156.82; Добавлен ресурс 91.08.03-009
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-15(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 858.42, стала 900.1;
Изменилась зарплата машинистов: была 147.02, стала 141.45; Добавлен ресурс 91.08.03-009
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-16(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 762.28, стала 798.82;
Изменилась зарплата машинистов: была 130.55, стала 125.67; Добавлен ресурс 91.08.03-009
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-17(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 573.97, стала 599.96;
Изменилась зарплата машинистов: была 98.29, стала 94.81; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-18(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 420.36, стала 437.35;
Изменилась зарплата машинистов: была 71.96, стала 69.69; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-19(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 157.18, стала 209.41;
Изменилась зарплата машинистов: была 27.41, стала 20.42; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-20(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 140.92, стала 187.75;
Изменилась зарплата машинистов: была 24.57, стала 18.31; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-003-21(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 125.44, стала 167.12; Изменилась зарплата машинистов: была 21.87, стала 16.3; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-22(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 109.95, стала 146.49; Изменилась зарплата машинистов: была 19.17, стала 14.29; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-23(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 78.2, стала 104.19; Изменилась зарплата машинистов: была 13.64, стала 10.16; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-003-24(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 51.1, стала 68.09; Изменилась зарплата машинистов: была 8.91, стала 6.64; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012 (Катки

дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

01-02-007-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 53.25, стала 160.84

01-02-007-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 108.64, стала 160.84; Изменилась зарплата машинистов: была 9.59, стала 8.24; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки

дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

01-02-010-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 7193.7, стала 11118.59

01-02-012-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1287.64, стала 1095.51; Изменилась зарплата машинистов: была 92.2, стала 90.99

01-02-012-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1016.35, стала 888.74; Изменилась зарплата машинистов: была 77.62, стала 76.82

01-02-012-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 829.73, стала 733.66; Изменилась зарплата машинистов: была 65, стала 64.4

01-02-012-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 681.42, стала 604; Изменилась зарплата машинистов: была 53.68, стала 53.19

01-02-012-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 550.14, стала 485.62; Изменилась зарплата машинистов: была 42.93, стала 42.53

01-02-012-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 498.19, стала 330.43; Изменилась зарплата машинистов: была 16.85, стала 15.8

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-012-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 332.12, стала 220.29;
Изменилась зарплата машинистов: была 11.23, стала 10.53

01-02-012-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 251.22, стала 166.63;
Изменилась зарплата машинистов: была 8.5, стала 7.97

01-02-012-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 200.13, стала 132.74;
Изменилась зарплата машинистов: была 6.77, стала 6.35

01-02-012-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 166.06, стала 110.14;
Изменилась зарплата машинистов: была 5.62, стала 5.27

01-02-013-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1555.25, стала 1238.16;
Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален
ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса
18 т (210,8 л.с.))

01-02-013-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1192.55, стала 982.53;
Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален
ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18
т (210,8 л.с.))

01-02-013-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 963.53, стала 804.98; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18
т (210,8 л.с.))

01-02-013-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 783.49, стала 657.9; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т
(210,8 л.с.))

01-02-013-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 641.55, стала 534.48; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18
т (210,8 л.с.))

01-02-013-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 723.88, стала 450.03; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18
т (210,8 л.с.))

01-02-013-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 484.4, стала 301.15; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т
(210,8 л.с.))

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-013-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 364.66, стала 226.71; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18

т (210,8 л.с.))

01-02-013-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 288.46, стала 179.34; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18

т (210,8 л.с.))

01-02-013-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 244.92, стала 152.27; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18

т (210,8 л.с.))

01-02-050-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

01-02-050-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 264.6, стала 786.46; Изменилась экпл.машин: была 383.46, стала 2758.66; Изменилась стоимость материалов: была 14293.25, стала 1878.54; Изменилась зарплата

машинистов: была 31.89, стала 238.08; Изменилась трудоемкость: была 31.02, стала 86.71; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 31.02 чел.-ч, стала 86.71 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3 , стала 3.5; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.71 чел.-ч, стала 23.39 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.13.01-038 (Машины поливомоечные 6000 л) : была 2.47 маш.-ч, стала 1.43 маш.-ч; Добавлен

ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Добавлен ресурс 91.17.04-091 (Горелки газовые инжекторные); Добавлен ресурс 91.18.01-007 (Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат),

производительность до 5 м3/мин); Добавлен ресурс 91.21.22-590 (Насосы поршневые пневматические для полимерных составов двухкомпонентные, производительность по сжатому воздуху до 8,5 л/мин); Добавлен ресурс 01.3.02.09-0022 (Пропан-бутан смесь техническая);

Добавлен ресурс 01.3.04.01-0006 (Масло гидравлическое ВМГЗ); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 14 м3, стала 15 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.08.03-0002 (Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана) :

была 200 кг, стала 0 кг; Добавлен ресурс 01.7.20.08-0051 (Ветошь); Добавлен ресурс 14.5.09.07-1016 (Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов); Удален ресурс 91.05.13-011 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т, с

краном-манипулятором-3,7 т); Удален ресурс 91.18.01-012 (Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин); Удален ресурс 02.2.05.04-1622 (Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2); Удален ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

14.5.09.11-0102 (Уайт-спирит)

01-02-050-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 248.31, стала 1016.75; Изменилась эксл.машин: была 539.09, стала 3486.03; Изменилась стоимость материалов: была 14423.31, стала 2355.15; Изменилась зарплата

машинистов: была 32.16, стала 300.44; Изменилась трудоемкость: была 29.11, стала 112.1; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 29.11 чел.-ч, стала 112.1 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3 , стала 3.5; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.73 чел.-ч, стала 29.37 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.13.01-038 (Машины поливомоечные 6000 л) : была 2.47 маш.-ч, стала 2.6 маш.-ч; Добавлен

ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Добавлен ресурс 91.17.04-091 (Горелки газовые инжекторные); Добавлен ресурс 91.18.01-007 (Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат),

производительность до 5 м3/мин); Добавлен ресурс 91.21.22-590 (Насосы поршневые пневматические для полимерных составов двухкомпонентные, производительность по сжатому воздуху до 8,5 л/мин); Добавлен ресурс 01.3.02.09-0022 (Пропан-бутан смесь техническая);

Добавлен ресурс 01.3.04.01-0006 (Масло гидравлическое ВМГЗ); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 14 м3, стала 20 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.08.03-0002 (Материал вяжущий двухкомпонентный на основе полиуретана) :

была 200 кг, стала 0 кг; Добавлен ресурс 01.7.20.08-0051 (Ветошь); Добавлен ресурс 14.5.09.07-1016 (Растворитель органический для очистки от полиуретановых составов); Удален ресурс 91.05.13-011 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т, с

краном-манипулятором-3,7 т); Удален ресурс 91.18.01-012 (Компрессоры передвижные с электродвигателем давление 600 кПа (6 ат), производительность до 3,5 м3/мин); Удален ресурс 91.21.22-251 (Пеногенераторы низкого давления, производительность до 10 кг/мин);

Удален ресурс 02.2.05.04-1622 (Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2); Удален ресурс 14.5.09.11-0102 (Уайт-спирит)

01-02-050-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего, глубиной проникновения: до 150 мм

01-02-050-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укрепление откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов с применением полиуретанового вяжущего, глубиной проникновения: до 200 мм

01-02-051-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Стабилизация откосов

01-02-051-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Стабилизация откосов: геосинтетической сеткой

01-02-051-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Стабилизация откосов: биосеткой

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-051-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов: в один слой

01-02-051-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Стабилизация откосов засевом трав с применением биоматов: в два слоя

01-02-070-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью 243; 303 кВт (330; 410 л. с.)

01-02-070-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4

01-02-070-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 5

01-02-070-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 6

01-02-070-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 7

01-02-070-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4

01-02-070-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 5

01-02-070-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 6

01-02-070-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление скальных грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 7

01-02-120-01(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-01(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье густые

01-02-120-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-02(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

01-02-120-03(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-03(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

01-02-120-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-04(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье густые

01-02-120-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-05(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

01-02-120-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-06(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

01-02-120-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-07(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье густые

01-02-120-08(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-08(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

01-02-120-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-120-09(ФЕР (строительство))-Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

01-02-121-01(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-01(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье густые

01-02-121-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-02(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

01-02-121-03(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-03(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

01-02-121-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-04(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье густое

01-02-121-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-05(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

01-02-121-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-06(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-02-121-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-07(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье густые

01-02-121-08(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-08(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье средние

01-02-121-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 01-02-121-09(ФЕР (строительство))- Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелкоколосья и корней корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелкоколосье редкие

01-02-126-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

01-02-126-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса средней крупности, густого

01-02-126-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса средней крупности, средней густоты

01-02-126-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса средней крупности, редкого

01-02-126-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса мелкого, густого

01-02-126-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса мелкого, средней густоты

01-02-126-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса мелкого, редкого

01-02-126-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса очень мелкого, густого

01-02-126-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса очень мелкого, средней густоты

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

01-02-126-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса очень мелкого, редкого

01-02-126-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса тонкомерного (подлеска), густого

01-02-126-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса тонкомерного (подлеска), средней густоты

01-02-126-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Валка и дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 205 кВт (279 л.с.): леса тонкомерного (подлеска), редкого

01-02-127-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу

01-02-127-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)

01-03-027-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Рыхление вечномёрзлых грунтов бульдозером-рыхлителем мощностью 243; 303 кВт (330; 410 л.с.)

01-03-027-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 1М

01-03-027-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 2М

01-03-027-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 3М

01-03-027-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 243 кВт (330 л.с.), группа грунтов 4М

01-03-027-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1М

01-03-027-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 2М

01-03-027-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 3М

01-03-027-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Рыхление вечномёрзлых грунтов в карьере бульдозерами-рыхлителями мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 4М

01-03-068-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 13133.83, стала 13848.76; Изменилась зарплата машинистов: была 1545.57, стала 1497

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01-03-068-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17589.15, стала 18304.08;
Изменилась зарплата машинистов: была 2066.54, стала 2017.97

01-03-068-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 21089.63, стала 21804.56;
Изменилась зарплата машинистов: была 2475.85, стала 2427.28

04(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

04-01-044-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м

04-01-044-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 1

04-01-044-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 2

04-01-044-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 3

04-01-044-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Шнековое бурение скважин буровой машиной типа БМ-811 глубиной бурения до 15 м в грунтах группы: 4

04-06-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перемещение станка ударно-вращательного бурения вручную

05(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

05-01-082-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Погружение винтовых свай гидровращателем

05-01-082-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на экскаваторе

05-01-082-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-01

05-01-082-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на автомобиле

05-01-082-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к расценке 05-01-082-03

05-01-083-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство буровых свай с использованием технологии "вибростолб"

05-01-083-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве буровых свай диаметром: 750 мм

05-01-083-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве буровых свай диаметром: 1000 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

05-01-083-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Объемное виброштампование бетонной смеси при устройстве буровых свай диаметром: 1500 мм

05-01-083-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Усиление основания скважин вибровтрамбовыванием щебня при устройстве буровых свай диаметром: 750 мм

05-01-083-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Усиление основания скважин вибровтрамбовыванием щебня при устройстве буровых свай диаметром: 1000 мм

05-01-083-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Усиление основания скважин вибровтрамбовыванием щебня при устройстве буровых свай диаметром: 1500 мм

05-01-083-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство щебеночных буровых свай диаметром 1000 мм

05-01-103-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора свай из стальных труб в заранее пробуренные лидерные скважины

05-01-103-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром: 159 мм

05-01-103-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром: 219 мм

05-01-103-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром: 325 мм

05-01-103-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора в заранее пробуренные лидерные скважины свай из стальных труб длиной до 8 м диаметром: 426 мм

05-01-196-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Погружение металлических бурозавинчивающихся свай

05-01-196-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм: в несвязных грунтах

05-01-196-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 220 мм: в связных грунтах

05-01-196-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 250 мм: в несвязных грунтах

05-01-196-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 250 мм: в связных грунтах

05-01-196-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 275 мм: в несвязных грунтах

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

05-01-196-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 275 мм: в связных грунтах

05-01-196-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 330 мм: в несвязных грунтах

05-01-196-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 330 мм: в связных грунтах

05-01-196-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 380 мм: в несвязных грунтах

05-01-196-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 380 мм: в связных грунтах

05-01-196-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 430 мм: в несвязных грунтах

05-01-196-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Погружение металлической бурозавинчивающейся сваи диаметром до 430 мм: в связных грунтах

05-01-197-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство траншей под глинистым раствором

05-01-197-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 1

05-01-197-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 2

05-01-197-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 3

05-01-197-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 4

05-01-197-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,6 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 5

05-01-197-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 1

05-01-197-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 2

05-01-197-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 3

05-01-197-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 4

05-01-197-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншей под глинистым раствором шириной 0,8 м глубиной более 15 м в грунтах группы: 5

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

05-01-198-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

05-01-198-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

05-01-201-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении

05-01-201-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении, диаметр сваи-оболочки: до 1 м

05-01-201-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении, диаметр сваи-оболочки: свыше 1 м

05-01-202-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай и свай-оболочек

05-01-202-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай, площадь поперечного сечения: до 0,1 м²

05-01-202-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай, площадь поперечного сечения: до 0,16 м²

05-01-202-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай, площадь поперечного сечения: свыше 0,16 м²

05-01-202-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай-оболочек, диаметр сваи-оболочки: до 0,8 м

05-01-202-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай-оболочек, диаметр сваи-оболочки: до 2 м

05-01-202-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Вырубка бетона из арматурного каркаса свай-оболочек, диаметр сваи-оболочки: до 3 м

05-03-007-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс

05-03-007-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 1

05-03-007-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 2

05-03-007-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

05-03-007-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми стержневыми инъекционными анкерами (АИ) с расчетной несущей способностью анкера по тяге до 42 тс при бурении скважин в грунтах группы: 4

05-03-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин

05-03-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах группы: 1

05-03-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах группы: 2

05-03-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах группы: 3

05-03-008-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство крепления стен котлована грунтовыми четырехрядевыми анкерами с напрягаемым усилием до 61,7 тс при бурении скважин в грунтах группы: 4

05-03-009-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте"

05-03-009-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 1

05-03-009-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 2

05-03-009-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 3

05-03-009-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 4

05-03-009-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 5

05-03-009-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 6

05-03-009-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство траншеи гидрофрезой для сооружения методом "стена в грунте" в грунтах группы: 7

05-03-030-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Оголовник замораживающей колонки

05-03-030-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оголовник замораживающей колонки: установка

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

05-03-030-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оголовник замораживающей колонки: снятие

06(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

06-03-004-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 408.85, стала 156.7; Изменилась экпл.машин: была 425.84, стала 7.59; Изменилась стоимость материалов: была 72.21, стала 0; Изменилась зарплата машинистов: была

51.59, стала 0.7; Изменилась трудоемкость: была 42.5, стала 16.67; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 42.5 чел.-ч, стала 16.67 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 4 , стала

3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 4.16 чел.-ч, стала 0.06 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 2.41 маш.-ч, стала 0.06 маш.-ч; Добавлен ресурс

91.21.22-638 (Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт); Добавлен ресурс 01.7.15.02 (Болты анкерные); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-233 (Установки для сварки ручной дуговой

(постоянного тока)); Удален ресурс 01.7.11.07-0032 (Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм); Удален ресурс 07.3.02.11 (Конструкции стальные)

06-03-004-07(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 1795.86, стала 91.13; Изменилась экпл.машин: была 28.64, стала 7.59; Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 100; Изменилась зарплата машинистов: была

4.09, стала 0.7; Изменилась трудоемкость: была 198, стала 9.81; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 198 чел.-ч, стала 9.81 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.5 , стала

3.7; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.33 чел.-ч, стала 0.06 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.19 маш.-ч, стала 0.06 маш.-ч; Добавлен ресурс

91.21.22-638 (Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт); Добавлен ресурс 01.7.15.01 (Анкер-шпилька); Добавлен ресурс 11.3.03.15-0021 (Клинья пластиковые монтажные); Добавлен ресурс 14.1.06.06 (Анкер химический); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на

автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 08.4.01.02 (Детали закладные и накладные)

06-03-004-08(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 526.06, стала 408.85; Изменилась экпл.машин: была 28.64, стала 425.84; Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 72.21; Изменилась зарплата машинистов:

была 4.09, стала 51.59; Изменилась трудоемкость: была 58, стала 42.5; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 58 чел.-ч, стала 42.5 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.5 ,

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

стала 4; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.33 чел.-ч, стала 4.16 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 0.14 маш.-ч, стала 1.75 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.19 маш.-ч, стала 2.41 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-233 (Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)); Добавлен ресурс 01.7.11.07-0032

(Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм); Добавлен ресурс 07.3.02.11 (Конструкции стальные); Удален ресурс 08.4.01.02 (Детали закладные и накладные)

06-03-004-09(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 181.4, стала 1795.86; Изменилась трудоемкость: была 20, стала 198; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 20 чел.-ч, стала

198 чел.-ч

06-03-004-10(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 102.78, стала 526.06; Изменилась экпл.машин: была 30.45, стала 28.64; Изменилась стоимость материалов: была 285.6, стала 0; Изменилась зарплата машинистов:

была 4.35, стала 4.09; Изменилась трудоемкость: была 11.6, стала 58; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 11.6 чел.-ч, стала 58 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.3 , стала

3.5; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.35 чел.-ч, стала 0.33 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 0.15 маш.-ч, стала 0.14 маш.-ч; Изменилась

норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.2 маш.-ч, стала 0.19 маш.-ч; Добавлен ресурс 08.4.01.02 (Детали закладные и накладные); Удален ресурс 08.3.03.04-0012 (Проволока светлая, диаметр 1,1 мм); Удален

ресурс 08.4.03.03 (Арматура)

06-03-004-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей весом: более 20 кг

06-03-004-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Армирование подстилающих слоев и набетонок

06-03-009-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий при сооружении композитобетонных конструкций

06-03-009-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стержневой композитной арматуры в опалубку монолитной ж/б обоймы трубы водостока диаметром: 8 мм

06-03-009-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стержневой композитной арматуры в опалубку монолитной ж/б обоймы трубы водостока диаметром: 10 мм

06-03-009-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стержневой композитной арматуры в опалубку монолитной ж/б обоймы трубы водостока диаметром: 12 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-03-009-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 18 мм

06-03-009-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 20 мм

06-03-009-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании фундаментных плит диаметром: 22 мм

06-03-009-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление пространственного каркаса из отдельных стержней композитной арматуры диаметром до 16 мм

06-03-009-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Раскладка и вязка композитной арматуры отдельными стержнями при армировании цементобетонного основания дорожного полотна

06-19-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 93.13, стала 35.99; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

06-22-005-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 174.26, стала 57.16; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

06-22-006-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 849.76, стала 769.72; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

06-22-006-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 65.25, стала 41.91; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

06-22-007-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 59.05, стала 40.1; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

06-22-007-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1147.27, стала 1107.08; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс

24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры пластиковый)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

06-22-007-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-07(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-08(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-22-007-09(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

06-23(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Раздел 23. ВОЗВЕДЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ОПАЛУБКИ

06-23-001-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

06-23-001-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен

06-23-001-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-001-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия

06-23-001-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных маршей

06-23-002-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

06-23-002-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен

06-23-002-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-002-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн периметром свыше 1200 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-002-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытия

06-23-002-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных маршей

06-23-003-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

06-23-003-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен

06-23-003-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий

06-23-003-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен

06-23-003-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн

06-23-003-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий

06-23-003-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных маршей

06-23-003-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

06-23-004-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м

06-23-004-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной до 100 мм

06-23-004-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм

06-23-004-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-004-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм

06-23-004-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: стен толщиной свыше 300 мм

06-23-004-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм

06-23-004-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до 500 мм

06-23-004-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм

06-23-004-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до 10 м²

06-23-004-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 10 м²

до 20 м²

06-23-004-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен свыше 20 м²

06-23-004-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных маршей

06-23-004-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания до 30 м: лестничных и балконных площадок

06-23-006-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

06-23-006-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: стен

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-006-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-006-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-006-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: перекрытия

06-23-006-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: лестничных маршей

06-23-007-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

06-23-007-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: стен

06-23-007-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-007-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-007-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: перекрытия

06-23-007-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м: лестничных маршей

06-23-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

06-23-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен

06-23-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: перекрытий

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен

06-23-008-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: колонн

06-23-008-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: перекрытий

06-23-008-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: лестничных маршей

06-23-008-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 30 до 40 м

06-23-009-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 м до 40 м

06-23-009-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен толщиной до 100 мм

06-23-009-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм

06-23-009-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-009-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм

06-23-009-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: стен толщиной свыше 300 мм

06-23-009-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм

06-23-009-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

500 мм

06-23-009-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм

06-23-009-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до

10 м2

06-23-009-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 10 м2 до 20 м2

06-23-009-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 20 м2

06-23-009-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: лестничных маршей

06-23-009-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 30 до 40 м: лестничных и балконных площадок

06-23-011-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

06-23-011-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен

06-23-011-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-011-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-011-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: перекрытия

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-011-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: лестничных маршей

06-23-012-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

06-23-012-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен

06-23-012-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-012-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-012-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: перекрытия

06-23-012-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: лестничных маршей

06-23-013-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

06-23-013-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: стен

06-23-013-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: перекрытий

06-23-013-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: стен

06-23-013-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: колонн

06-23-013-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: перекрытий

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-013-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м: лестничных маршей

06-23-013-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 до 57 м

06-23-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м

06-23-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен толщиной до 100 мм

06-23-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм

06-23-014-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-014-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм

06-23-014-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: стен толщиной свыше 300 мм

06-23-014-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм

06-23-014-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм

до 500 мм

06-23-014-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм

06-23-014-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до

10 м2

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-014-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 10 м² до 20 м²

06-23-014-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 20 м²

06-23-014-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: лестничных маршей

06-23-014-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 40 м до 57 м: лестничных и балконных площадок

06-23-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

06-23-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: стен

06-23-016-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-016-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-016-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: перекрытия

06-23-016-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: лестничных маршей

06-23-017-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

06-23-017-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: стен

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-017-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-017-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-017-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: перекрытия

06-23-017-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м: лестничных маршей

06-23-018-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

06-23-018-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен

06-23-018-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий

06-23-018-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен

06-23-018-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн

06-23-018-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий

06-23-018-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных маршей

06-23-018-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 57 до 75 м

06-23-019-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 м до 75 м

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-019-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной до 100 мм

06-23-019-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм

06-23-019-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

06-23-019-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм

06-23-019-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: стен толщиной свыше 300 мм

06-23-019-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм

06-23-019-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до

500 мм

06-23-019-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм

06-23-019-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до

10 м2

06-23-019-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 10 м2 до 20 м2

06-23-019-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадьа" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 20 м2

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-019-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных маршей

06-23-019-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 57 до 75 м: лестничных и балконных площадок

06-23-021-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

06-23-021-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: стен

06-23-021-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-021-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-021-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: перекрытия

06-23-021-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: лестничных маршей

06-23-022-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

06-23-022-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: стен

06-23-022-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: колонн периметром до 1200 мм

06-23-022-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: колонн периметром свыше 1200 мм

06-23-022-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: перекрытия

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-022-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж опалубки монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м: лестничных маршей

06-23-023-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка арматурных изделий монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

06-23-023-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен

06-23-023-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, каркасов и сеток в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: перекрытий

06-23-023-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен

06-23-023-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: колонн

06-23-023-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: перекрытий

06-23-023-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка арматурных изделий, отдельных стержней в опалубку монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: лестничных маршей

06-23-023-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий при высоте здания свыше 75 до 105 м

06-23-024-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 м до 105 м

06-23-024-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен толщиной до 100 мм

06-23-024-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен толщиной свыше 100 мм до 150 мм

06-23-024-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен толщиной свыше 150 мм до 200 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

06-23-024-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен толщиной свыше 200 мм до 300 мм

06-23-024-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: стен толщиной свыше 300 мм

06-23-024-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения до 300 мм

06-23-024-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 300 мм до

500 мм

06-23-024-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: колонн при наименьшей стороне поперечного сечения свыше 500 мм

06-23-024-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен до

10 м2

06-23-024-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 10 м2 до 20 м2

06-23-024-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: перекрытий при площади перекрытия между осями колонн или стен

свыше 20 м2

06-23-024-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: лестничных маршей

06-23-024-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бетонирование по схеме "кран-бадья" монолитных железобетонных конструкций надземной части зданий, при высоте здания свыше 75 до 105 м: лестничных и балконных площадок

07(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

07-05-001-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой: до 0,5 т

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-05-001-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой: до 1 т

07-05-001-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой: до 1,5 т

07-05-001-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка блоков стен подвалов на растворе из сухой смеси массой: более 1,5 т

07-05-007-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2947.97, стала 1615.68; Изменилась зарплата машинистов: была 460.62, стала 252.45; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 34.12 чел.-ч, стала 18.7 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 34.12 маш.-ч, стала 18.7 маш.-ч; Добавлен ресурс 05.1.03.16 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-007-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4237.92, стала 2661.12; Изменилась зарплата машинистов: была 662.18, стала 415.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 49.05 чел.-ч, стала 30.8 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 49.05 маш.-ч, стала 30.8 маш.-ч; Добавлен ресурс 05.1.03.16 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-007-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3291.79, стала 1943.95; Изменилась зарплата машинистов: была 513.52, стала 302.92; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 38.11 чел.-ч, стала 22.51 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 37.6 маш.-ч, стала 22 маш.-ч

07-05-007-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4696.84, стала 3089.8; Изменилась зарплата машинистов: была 673.4, стала 422.3; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 49.96 чел.-ч, стала 31.36 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 49.4 маш.-ч, стала 30.8 маш.-ч

07-05-007-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6666.72, стала 4667.42; Изменилась зарплата машинистов: была 913.69, стала 601.3; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 68.13 чел.-ч, стала 44.99 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 64.94 маш.-ч, стала 41.8 маш.-ч

07-05-007-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 9045.52, стала 5867.73; Изменилась зарплата машинистов: была 1274.52, стала 777.99; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 95.2 чел.-ч, стала 58.42 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 89.58 маш.-ч, стала 52.8 маш.-ч

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-05-007-09(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 10641.01, стала 6781.52; Изменилась зарплата машинистов: была 1515.04, стала 911.99; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 113.2 чел.-ч, стала 68.53 чел.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т) : была 106.27 маш.-ч, стала 61.6 маш.-ч

07-05-007-10(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 05.1.03.16 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-007-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси балок ростверка массой: до 1 т

07-05-007-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси балок ростверка массой: до 3 т

07-05-007-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси балок перекрытий массой: до 1 т

07-05-007-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси балок перекрытий массой: до 3 т

07-05-007-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой: до 1 т

07-05-007-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой: до 2 т

07-05-007-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой: до 3 т

07-05-007-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой: до 5 т

07-05-007-19(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси ригелей массой: до 6 т

07-05-007-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка на растворе из сухой смеси перемычек массой до 0,3 т

07-05-023-01(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 05.1.04.04 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-023-02(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 05.1.04.04 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-023-03(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 05.1.04.04 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

07-05-023-04(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 05.1.04.04 (Конструкции сборные железобетонные); Удален ресурс 05.1.08.14 (Конструкции сборные железобетонные)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-05-023-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 39935.18, стала 39935.42; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.06-0111 (Гвозди строительные) : была 0.00548 т, стала 0.0055 т

07-05-023-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 40684.65, стала 40684.53; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.06-0111 (Гвозди строительные) : была 0.00941 т, стала 0.0094 т

07-05-023-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 53509.37, стала 53509.25; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.06-0111 (Гвозди строительные) : была 0.00381 т, стала 0.0038 т

07-05-023-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 54404.55, стала 54405.03; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.06-0111 (Гвозди строительные) : была 0.00676 т, стала 0.0068 т

07-05-023-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью: до 6 м²

07-05-023-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью: до 10 м²

07-05-023-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью: до 15 м²

07-05-023-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси внутренних стеновых панелей площадью: до 25 м²

07-05-023-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м площадью до 10 м²

07-05-023-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой: до 3,6 м площадью до 15 м²

07-05-023-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м площадью до 10 м²

07-05-023-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м площадью до 15 м²

07-05-023-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка на растворе из сухой смеси диафрагм жесткости высотой: до 4,8 м площадью до 25 м²

07-05-025-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей

07-05-025-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей: толщиной 120 мм, площадью до 15 м²

07-05-025-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей: толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 15 м²

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-05-025-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей: толщиной более 120 до 230 мм, площадью до 25 м2

07-05-025-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных однослойных стеновых панелей: толщиной 120 мм, площадью до 15 м2, с помощью выкатной захват-траверсы

07-05-026-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей

07-05-026-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью: до 12 м2

07-05-026-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью: до 18 м2

07-05-026-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка в сборно-монолитных зданиях наружных навесных стеновых панелей площадью: до 25 м2

07-05-039-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка утеплителя (теплоизоляционного материала в виде жгутов круглого сечения) на мастике с приготовлением грунтовки вручную

07-05-039-21(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами: на горизонтальной поверхности

07-05-039-22(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами: на вертикальной поверхности

07-05-039-23(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами: на потолочной поверхности

08(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

08-01-003-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Огрунтовка поверхности полимерной мастикой на основе бутилкаучука

08-01-003-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидроизоляция боковая обмазочная полимерной мастикой на основе бутилкаучука в один слой

08-01-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство гидроизоляции стен, фундаментов с применением рулонных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов

08-01-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка ленты бандажной рулонной

08-01-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство горизонтальной изоляции: методом свободной укладки

08-01-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство горизонтальной изоляции: методом наплавления

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08-01-008-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство боковой изоляции: методом наплавления

08-01-008-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство боковой изоляции: методом механического крепления

08-01-008-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка прижимной планки

08-02-018-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

08-02-018-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Кладка наружных стен толщиной 770 мм с усложненными частями из обыкновенного кирпича с облицовкой керамическим лицевым кирпичом

08-05-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась стоимость материалов: была 64.01, стала 38.97; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0035 (Смеси асфальтобетонные для плотного

асфальтобетона (горячие), тип А, марка II)

08-05-002-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась стоимость материалов: была 104.61, стала 81.51; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0035 (Смеси асфальтобетонные для плотного

асфальтобетона (горячие), тип А, марка II)

08-05-002-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась стоимость материалов: была 243.57, стала 234.53; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0035 (Смеси асфальтобетонные для плотного

асфальтобетона (горячие), тип А, марка II)

09(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

09-02-022-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

09-02-022-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж укрупненных металлических конструкций (блоков, колец), тамбуров, камер различного назначения в шахтных сооружениях глубиной до 40 метров

09-04-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Заделка швов в местах примыкания

09-04-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: тиоколовой мастикой

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09-04-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заделка швов в местах примыкания металлических оконных блоков, перегородок, витражей к стенам и между собой: смоляной паклей

09-05-005-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 15.29, стала 22.42

09-05-005-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 20.71, стала 30.37

09-05-005-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 25.04, стала 36.68

09-05-005-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 28.66, стала 42.23

09-05-005-05(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 37.96, стала 56.27

09-05-005-06(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 48.82, стала 102.65; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила

анодного тока 1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

09-05-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка номерных табличек

09-05-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка номерных табличек: для квартир

09-05-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка номерных табличек: для этажа, подъезда

09-05-014-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир

09-05-015-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка флагодержателей стальных

09-05-015-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка флагодержателей стальных

09-05-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка почтовых ящиков

09-05-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка ящиков почтовых стальных, окрашенных эмалью с креплением к стенам лестничных клеток

09-09(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Раздел 9. КОНСТРУКЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

09-09-001-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Изготовление металлических конструкций

09-09-001-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление стоек опорных из прокатной стали

09-09-001-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление площадок обслуживания: однарусных

09-09-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление площадок обслуживания: двухъярусных

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09-09-002-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж готовых металлических конструкций

09-09-002-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с автогидроподъемника

09-09-002-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с подмостей

09-09-002-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей, траверс) на установленные опорные металлоконструкции, при ведении работ: с земли

10-02-017-01(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 12.1.02.10-1390 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм); Удален ресурс 01.7.06.14-0039 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя)

10-02-017-02(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 12.1.02.10-1390 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм); Удален ресурс 01.7.06.14-0039 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя)

10-02-017-03(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 12.1.02.10-1390 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм); Удален ресурс 01.7.06.14-0039 (Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя)

11-01-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 81.7, стала 87.45; Изменилась зарплата машинистов: была 9.25, стала 8.86

11-01-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 81.7, стала 87.45; Изменилась зарплата машинистов: была 9.25, стала 8.86

11-01-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 29.66, стала 42.44; Изменилась зарплата машинистов: была 3.81, стала 2.94

11-01-003-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 21.81, стала 30.11; Изменилась зарплата машинистов: была 2.8, стала 2.24

11-01-003-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 52.09, стала 77.64; Изменилась зарплата машинистов: была 6.69, стала 4.95

11-01-004-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 360.64, стала 468.83; Изменилась трудоемкость: была 32, стала 41.6; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 32 чел.-ч, стала 41.6 чел.-ч

11-01-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 225.4, стала 282.88; Изменилась трудоемкость: была 20, стала 25.1; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 20 чел.-ч, стала 25.1 чел.-ч

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

11-01-004-03(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 281.68, стала 297.78; Изменилась трудоемкость: была 28, стала 29.6; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 28 чел.-ч, стала 29.6 чел.-ч

11-01-004-04(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 221.32, стала 214.28; Изменилась трудоемкость: была 22, стала 21.3; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 22 чел.-ч, стала 21.3 чел.-ч

11-01-004-05(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 207.86, стала 265.84; Изменилась трудоемкость: была 19, стала 24.3; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 19 чел.-ч, стала 24.3 чел.-ч

11-01-004-06(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 65.64, стала 89.71; Изменилась трудоемкость: была 6, стала 8.2; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 6 чел.-ч, стала 8.2 чел.-ч

11-01-004-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: в 3 слоя

11-01-004-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидроизоляция полов полимерной мастикой с устройством армирующего слоя из стеклоткани: на каждый последующий слой добавлять или исключать к расценке 11-01-004-10

11-01-011-01(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 185.24, стала 282.66; Изменилась трудоемкость: была 23.33, стала 35.6; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 23.33 чел.-ч, стала 35.6 чел.-ч

11-01-011-03(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 229.32, стала 285.48; Изменилась трудоемкость: была 29.4, стала 36.6; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 29.4 чел.-ч, стала 36.6 чел.-ч

11-01-011-05(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 262.49, стала 360.9; Изменилась трудоемкость: была 32.73, стала 45; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 32.73 чел.-ч, стала 45 чел.-ч

11-01-013-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 230.94, стала 259.05; Изменилась зарплата машинистов: была 26.42, стала 24.51

11-01-013-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 322.23, стала 350.34; Изменилась зарплата машинистов: была 36.59, стала 34.68

11-01-013-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 356.66, стала 421.83; Изменилась зарплата машинистов: была 37.74, стала 33.31

11-01-019-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 194.78, стала 273.37; Изменилась зарплата машинистов: была 23.3, стала 17.96

11-01-029-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 521.7, стала 536.4; Изменилась зарплата машинистов: была 70.72, стала 69.72

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

11-01-047-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 16055.64, стала 14411.64; Добавлен ресурс 14.1.06.02 (Клей для облицовочных работ (сухая смесь)); Удален ресурс 14.1.06.02-1002 (Клей плиточный)

11-01-047-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 22297.49, стала 20653.49; Добавлен ресурс 14.1.06.02 (Клей для облицовочных работ (сухая смесь)); Удален ресурс 14.1.06.02-1002 (Клей плиточный)

12(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

12-01-002-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в 1 слой

12-01-002-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских из рулонных полимерных кровельных материалов на мастике с подготовкой поверхности: в 2 слоя

12-01-002-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер

12-01-002-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских с применением полимерной мастики на основе бутилкаучука: нанесение полимерной мастики на основе бутилкаучука на огрунтованную поверхность в один слой

12-01-002-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом механического крепления

12-01-002-19(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом полосовой наклейки (термической активации)

12-01-002-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных битумно-полимерных СБС-модифицированных материалов в один слой: методом свободной укладки

12-01-002-21(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны: с наклейкой на мастику

12-01-002-22(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство плоских кровель из ЭПДМ мембраны: самоклеящейся

12-01-004-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство примыканий высотой до 450 мм из: ЭПДМ мембраны с наклейкой на мастику

12-01-004-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство примыканий высотой до 450 мм из: самоклеящейся ЭПДМ мембраны

12-01-022-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 695.69, стала 200.75; Изменилась экпл.машин: была 55.47, стала 20.89; Изменилась стоимость материалов: была 9304.52, стала 46; Изменилась зарплата машинистов:

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

была 7.94, стала 3.17; Изменилась трудоемкость: была 74.01, стала 22.38; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 74.01 чел.-ч, стала 22.38 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.8

, стала 3.4; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.64 чел.-ч, стала 0.26 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 0.27 маш.-ч, стала 0.11 маш.-ч;

Добавлен ресурс 91.06.06-045 (Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.37 маш.-ч, стала 0.11 маш.-ч; Изменилась норма

расхода ресурса 01.7.15.14-0062 (Шурупы-саморезы 4,2x16 мм) : была 18 100 шт, стала 4.6 100 шт; Добавлен ресурс 07.2.06.03 (Профили повышенной жесткости из оцинкованной стали); Удален ресурс 08.3.10.04-0001 (Профиль шляпный из оцинкованной стали ПШ-28);

Удален ресурс 12.1.01.03-0039 (Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная)

12-01-028-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство плоских кровель из ПВХ мембран методом свободной укладки

12-01-036-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка водосточной системы из ПВХ

12-01-036-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка водосточной системы из ПВХ: желобов

12-01-036-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка водосточной системы из ПВХ: труб

12-01-037-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство гидроизоляции

12-01-037-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: на битумной мастике

12-01-037-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: вертикальной на битумной мастике с устройством защитного слоя из асбестоцементных листов

12-01-037-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции с подготовкой поверхности в 2 слоя из рулонных полимерных материалов: горизонтальной с наплаваемым материалом в нижнем слое

12-01-037-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции

12-01-038-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство элементов на скатной кровле из цементно-песчаной черепицы

12-01-038-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: разжелобков (ендов)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12-01-038-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: скатов

12-01-038-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: ребра

12-01-038-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на скатной кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы: конька

12-01-038-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы: карнизного свеса кровли

12-01-038-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство с покрытием из цементно-песчаной черепицы: фронтонного свеса кровли

12-01-038-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство примыканий к трубе и стенам на кровле с покрытием из цементно-песчаной черепицы

12-01-038-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство пароизоляции из пленки для кровли из цементно-песчаной черепицы

12-01-039-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля

12-01-039-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство кровли из цементно-песчаной черепицы по обрешетке из стального оцинкованного профиля

12-01-040-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения

12-01-040-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой

12-01-040-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-01

12-01-040-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: в один слой в местах примыканий и на стенах, парапетах, трубах, шахтах и т.п.

12-01-040-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции плоских кровель из полимерных составов методом безвоздушного нанесения: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-040-03

13(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

13-04-001-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: гуммирование резиной 60-340 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

13-04-001-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Обкладка оборудования и труб диаметром более 500 мм: гуммирование резиной 60-341 в два слоя по подслою полуэбонита 60-343 с креплением к металлу клеем 2572 и дублированием клеем 4508

13-06-005-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

13-06-005-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

13-06-005-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидроструйная очистка в колодцах поверхностей: кирпичных

13-08-006-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 21.22; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

13-08-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Гидрофобизация бетонных поверхностей

13-08-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором: водным ГКЖ-10

13-08-016-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Гидрофобизация бетонных поверхностей раствором: в уайт-спирите ГКЖ-94

13-09-002-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой

13-09-002-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Нанесение антикоррозионного защитного покрытия методом электродугового напыления алюминиевой проволокой при толщине слоя 100 мкм на внутреннюю поверхность емкостей

13-09-002-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Добавлять или исключать на каждые 50 мкм изменения толщины слоя к расценке 13-09-002-01

13-11-021-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

13-11-021-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 464.23, стала 169.5; Изменилась эксл.машин: была 669.36, стала 805.6; Изменилась стоимость материалов: была 220.11, стала 408.85; Изменилась зарплата

машинистов: была 59.39, стала 63.28; Изменилась трудоемкость: была 41.86, стала 17.62; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 41.86 чел.-ч, стала 17.62 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 5 , стала 4; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 5.12 чел.-ч, стала 5.44 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили

бортовые, грузоподъемность до 5 т); Добавлен ресурс 91.18.01-008 (Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность 11,2 м3/мин); Добавлен ресурс 91.21.03-507 (Аппараты абразивоструйные, объем до 200

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

л, расход воздуха до 16 м³/мин); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.17.08 (Материал абразивный) : была 3.31 т, стала 3.399 т; Добавлен ресурс 01.7.20.08-0051 (Ветошь); Добавлен ресурс 14.5.09.07-0001 (Растворитель); Удален ресурс 91.18.01-002

(Компрессоры передвижные, давление до 14 атм, производительность более 10 м³/мин); Удален ресурс 91.21.01-013 (Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт); Удален ресурс 91.21.03-502 (Аппараты пескоструйные,

объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин); Удален ресурс 91.21.22-638 (Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт); Удален ресурс 14.5.09.11-0102 (Уайт-спирит); Удален ресурс 14.2.05.06 (Состав антикоррозийный); Удален ресурс 14.5.09.07 (Растворитель)

13-11-021-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 662.18, стала 136.89; Изменилась экпл.машин: была 812.49, стала 736.13; Изменилась стоимость материалов: была 220.11, стала 396.26; Изменилась зарплата

машинистов: была 69.25, стала 57.94; Изменилась трудоемкость: была 59.71, стала 14.23; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 59.71 чел.-ч, стала 14.23 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 5 , стала 4; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 5.97 чел.-ч, стала 4.98 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили

бортовые, грузоподъемность до 5 т); Добавлен ресурс 91.18.01-008 (Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность 11,2 м³/мин); Добавлен ресурс 91.21.03-507 (Аппараты абразивоструйные, объем до 200

л, расход воздуха до 16 м³/мин); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.17.08 (Материал абразивный) : была 3.31 т, стала 3.241 т; Добавлен ресурс 01.7.20.08-0051 (Ветошь); Добавлен ресурс 14.5.09.07-0001 (Растворитель); Удален ресурс 91.18.01-002

(Компрессоры передвижные, давление до 14 атм, производительность более 10 м³/мин); Удален ресурс 91.21.01-013 (Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 2 кВт); Удален ресурс 91.21.03-502 (Аппараты пескоструйные,

объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин); Удален ресурс 91.21.22-638 (Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт); Удален ресурс 14.5.09.11-0102 (Уайт-спирит); Удален ресурс 14.2.05.06 (Состав антикоррозийный); Удален ресурс 14.4.01.21 (Грунтовка)

13-11-022-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Нанесение антикоррозионного покрытия на поверхности резервуара

13-11-022-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: нормальный тип

13-11-022-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Нанесение на внутреннюю поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: усиленный тип

13-11-022-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-3, С-4

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

13-11-022-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Нанесение на наружную поверхность резервуара антикоррозионного покрытия: тип С-5

15(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

15-01-026-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Облицовка наружных стен крупноразмерными керамогранитными плитами

15-01-026-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: цементным раствором

15-01-026-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка наружных стен крупноразмерными многоцветными керамогранитными плитами на цементном растворе с затиркой швов: фуговочной смесью

15-01-027-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей

15-01-027-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси

15-01-045-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1781.87, стала 137.87; Добавлен ресурс 14.1.06.02 (Клей для облицовочных работ (сухая смесь)); Удален ресурс 14.1.06.02-1002 (Клей плиточный)

15-01-047-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления

15-01-056-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство каркаса

15-01-056-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов из деревянных пропитанных брусков сечением 40 x 25 мм

15-01-091-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций

15-01-091-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из: монолитного железобетона

15-01-091-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из: кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков

15-01-091-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из: легкобетонных камней

15-01-092-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

15-01-092-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности к межэтажным перекрытиям: высота модуля до 2 м

15-01-092-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж навесных вентилируемых фасадных модулей заводской готовности к межэтажным перекрытиям: высота модуля от 2 м до 5 м

15-01-092-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка кронштейнов для крепления фасадных навесных модулей: к межэтажным перекрытиям

15-01-092-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка кронштейнов для крепления фасадных навесных модулей: к торцевой поверхности перекрытий с люлек

15-01-093-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка вентилируемых фасадов с люлек

15-01-093-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка профилей из оцинкованной стали для вентилируемых фасадов на железобетонное основание направляющих, с люлек: рядовых

15-01-093-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка профилей из оцинкованной стали для вентилируемых фасадов на железобетонное основание направляющих, с люлек: угловых

15-01-093-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка фасада по навесной системе из оцинкованной стали плитами типа керамогранит, с люлек

15-02-027-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону

15-02-027-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественное оштукатуривание механизированным способом из сухих растворных смесей, по камню и бетону толщиной слоя 20 мм стен

15-02-027-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 15-02-027-01

15-02-036-05(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 3516.1, стала 3215.42; Изменилась стоимость материалов: была 5047.41, стала 5047.35; Изменилась трудоемкость: была 339.72, стала 298; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда

рабочих-строителей) : была 339.72 чел.-ч, стала 298 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 4.5 , стала 4.8; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.03 м3, стала 0.003 м3

15-02-036-06(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 3084.3, стала 3114.88; Изменилась стоимость материалов: была 8101.47, стала 8163.62; Изменилась трудоемкость: была 298, стала 314; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда

рабочих-строителей) : была 298 чел.-ч, стала 314 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 4.5 , стала 4.2; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.03 м3, стала 0.003 м3; Изменилась норма расхода

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

ресурса 03.2.01.01-0001 (Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)) : была 0.009 т, стала 0.16 т

15-04-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Окраска белилами

15-04-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву: стен

15-04-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву: потолков

15-04-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных

15-04-008-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву заполнений проемов: оконных

15-04-008-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: дверных

15-04-008-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску: оконных

15-04-008-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

15-04-008-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

15-04-008-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по дереву: стен

15-04-008-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по дереву: потолков

15-04-008-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов: дверных

15-04-008-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по дереву заполнений проемов: оконных

15-04-008-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по штукатурке: стен

15-04-008-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по штукатурке: потолков

15-04-008-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен

15-04-008-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Высококачественная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

15-06-006-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Оклейка тканями

15-06-006-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка тканями потолков

15-06-007-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками

15-06-007-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой

15-06-007-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки

15-07-018-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Герметизация стыков между изделиями из природного камня

15-07-018-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков между изделиями из природного камня

16(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

16-04-005-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

16-04-005-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 921.99, стала 128.87; Изменилась экпл.машин: была 468.37, стала 38.99; Изменилась стоимость материалов: была 1194.83, стала 89.83; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.09, стала 0.23; Изменилась трудоемкость: была 96.95, стала 13.71; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 96.95 чел.-ч, стала 13.71 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.01 чел.-ч, стала 0.02 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса

01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.144 м3, стала 0.293 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс

01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.5 м, стала 102.5 м; Удален ресурс 91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т);

Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс 01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40

мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс 24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

16-04-005-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 774.59, стала 123.89; Изменилась эксл.машин: была 374.7, стала 40.51; Изменилась стоимость материалов: была 1044.86, стала 77.51; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.13, стала 0.49; Изменилась трудоемкость: была 81.45, стала 13.18; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 81.45 чел.-ч, стала 13.18 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.01 чел.-ч, стала 0.04 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.226 м3, стала 0.4578 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные

стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.8 м, стала 102.5 м; Удален ресурс

91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс

01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс

24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-005-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 729.8, стала 120.32; Изменилась эксл.машин: была 392.46, стала 41.17; Изменилась стоимость материалов: была 928.11, стала 68.93; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.28, стала 0.6; Изменилась трудоемкость: была 76.74, стала 12.8; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 76.74 чел.-ч, стала 12.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) :

была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.02 чел.-ч, стала 0.05 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.368 м3, стала 0.8691 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные

стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 101.1 м, стала 102.5 м; Удален ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс

01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс

24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-005-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 657.14, стала 117.59; Изменилась экпл.машин: была 333.14, стала 43.35; Изменилась стоимость материалов: была 836.34, стала 62.59; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.28, стала 0.97; Изменилась трудоемкость: была 69.1, стала 12.51; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 69.1 чел.-ч, стала 12.51 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы)

: была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.02 чел.-ч, стала 0.08 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.58 м3, стала 1.3579 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные

стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 101.2 м, стала 102.5 м; Удален ресурс

91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс

01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс

24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-005-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 575.64, стала 114.12; Изменилась экпл.машин: была 266.36, стала 45.98; Изменилась стоимость материалов: была 761.39, стала 53.79; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.54, стала 1.43; Изменилась трудоемкость: была 60.53, стала 12.14; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 60.53 чел.-ч, стала 12.14 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.04 чел.-ч, стала 0.12 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.905 м3, стала 2.1272 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные

стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.9 м, стала 102.5 м; Удален ресурс

91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс

01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс

24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-005-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 641.83, стала 112.05; Изменилась экпл.машин: была 316.64, стала 51.65; Изменилась стоимость материалов: была 696.52, стала 49.28; Изменилась зарплата

машинистов: была 0.82, стала 2.4; Изменилась трудоемкость: была 67.49, стала 11.92; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 67.49 чел.-ч, стала 11.92 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы)

: была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.06 чел.-ч, стала 0.2 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 1.43 м3, стала 3.365 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные

стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.7 м, стала 102.5 м; Удален ресурс

91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс

01.7.15.04-0027 (Винты с полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс

24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-005-07(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 727.42, стала 111.58; Изменилась экпл.машин: была 405.89, стала 55.8; Изменилась стоимость материалов: была 622.25, стала 49.6; Изменилась зарплата машинистов:

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

была 1.22, стала 3.12; Изменилась трудоемкость: была 76.49, стала 11.87; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 76.49 чел.-ч, стала 11.87 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.9

, стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.09 чел.-ч, стала 0.26 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5

т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 2.03 м3, стала 4.7862 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм); Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм,

длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.4 м, стала 102.5 м; Удален ресурс 91.05.01-016 (Краны

башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс 01.7.15.04-0027 (Винты с

полукруглой головкой, размер 5,0x40 мм); Удален ресурс 01.7.15.07-0022 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6x40 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс 24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления

труб)

16-04-005-08(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 781.72, стала 112.52; Изменилась экпл.машин: была 416.27, стала 66.93; Изменилась стоимость материалов: была 622.11, стала 52.53; Изменилась зарплата

машинистов: была 1.49, стала 5.02; Изменилась трудоемкость: была 82.2, стала 11.97; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 82.2 чел.-ч, стала 11.97 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы)

: была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.11 чел.-ч, стала 0.42 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 2.95 м3, стала 6.8842 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.07-0025 (Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 10x40 мм) : была 0.069 1000 шт, стала 0.067 1000

шт; Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из

полипропилена) : была 100.3 м, стала 102.5 м; Удален ресурс 91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс 01.7.15.04-0034 (Винты с полукруглой головкой, размер 10,0x50 мм); Удален ресурс 03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс 24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления

труб)

16-04-005-09(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 904.02, стала 114.73; Изменилась экпл.машин: была 513.69, стала 92.9; Изменилась стоимость материалов: была 573.63, стала 58.82; Изменилась зарплата

машинистов: была 2.43, стала 9.47; Изменилась трудоемкость: была 95.06, стала 12.35; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 95.06 чел.-ч, стала 12.35 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.7; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 0.18 чел.-ч, стала 0.79 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.01-017 (Краны башенные, грузоподъемность 8 т); Добавлен ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 4.37 м3, стала 10.3052 м3; Добавлен ресурс 01.7.15.12-0031 (Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 10 мм, длина 100 мм); Добавлен ресурс 01.7.17.09 (Буры); Добавлен

ресурс 24.1.02.01 (Хомуты для крепления труб); Изменилась норма расхода ресурса 24.3.02.05 (Трубы напорные из полипропилена) : была 100.2 м, стала 102.5 м; Удален ресурс 91.05.01-016 (Краны башенные, грузоподъемность 5 т); Удален ресурс 91.05.05-015

(Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.17.04-043 (Аппараты для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык"); Удален ресурс 01.7.15.04-0034 (Винты с полукруглой головкой, размер 10,0x50 мм); Удален ресурс

03.1.02.03-0015 (Известь строительная негашеная хлорная, марка А); Удален ресурс 24.1.02.01-0113 (Хомуты для крепления труб)

16-04-006-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Сборка узла внутреннего трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена

16-04-006-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм

16-04-006-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм

16-04-006-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм

16-04-006-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

16-04-006-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм

16-04-006-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 63 мм

16-04-006-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм

16-04-006-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 90 мм

16-04-006-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм

16-04-006-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, фланцевое соединение, наружный диаметр 50-110 мм

16-07-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые

16-07-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 40 мм

16-07-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 90 мм

16-07-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка муфт противопожарных на трубопроводы пластиковые в междуэтажных перекрытиях с креплением дюбель-гвоздями к перекрытиям, диаметром: до 160 мм

17(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

17-01-011-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка насосов погружных

17-01-011-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 25 м3/час

17-01-011-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка насосов погружных с электродвигателем производительностью: до 100 м3/час

18(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

18-07-001-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 251.74, стала 25.93

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

20(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

21-03-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 824.99, стала 925.98;
Изменилась зарплата машинистов: была 118.83, стала 118.29

21-03-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 906.1, стала 1007.09;
Изменилась зарплата машинистов: была 130.43, стала 129.89

21-03-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 862.97, стала 980.52;
Изменилась зарплата машинистов: была 125.96, стала 125.33

21-03-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 944.2, стала 1063.4;
Изменилась зарплата машинистов: была 137.6, стала 136.95

21-03-001-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 714.29, стала 770.58;
Изменилась зарплата машинистов: была 98.47, стала 98.16

21-03-001-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 645.29, стала 701.58;
Изменилась зарплата машинистов: была 89.66, стала 89.35

21-03-001-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 797.35, стала 896.69;
Изменилась зарплата машинистов: была 114.98, стала 114.44

21-03-001-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 875.43, стала 976.42;
Изменилась зарплата машинистов: была 126.14, стала 125.6

21-03-001-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 962.75, стала 1081.95;
Изменилась зарплата машинистов: была 139.91, стала 139.26

21-03-001-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1052.78, стала 1171.98;
Изменилась зарплата машинистов: была 152.9, стала 152.25

21-03-001-11(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 671.97, стала 728.26;
Изменилась зарплата машинистов: была 92.56, стала 92.25

21-03-001-12(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 751.98, стала 808.27;
Изменилась зарплата машинистов: была 104.05, стала 103.74

21-03-001-13(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 889.4, стала 1006.95;
Изменилась зарплата машинистов: была 129.66, стала 129.03

21-03-001-14(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 973.76, стала 1092.96;
Изменилась зарплата машинистов: была 141.76, стала 141.11

21-03-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1227.33, стала 1328.32;
Изменилась зарплата машинистов: была 172.77, стала 172.23

21-03-002-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1276.21, стала 1377.2;
Изменилась зарплата машинистов: была 178.46, стала 177.92

21-03-002-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1272.88, стала 1392.08;
Изменилась зарплата машинистов: была 181.1, стала 180.45

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

21-03-002-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1332.23, стала 1451.43;
Изменилась зарплата машинистов: была 188.18, стала 187.53

21-03-002-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1116.37, стала 1172.66;
Изменилась зарплата машинистов: была 152.42, стала 152.11

21-03-002-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1165.34, стала 1221.63;
Изменилась зарплата машинистов: была 158.21, стала 157.9

21-03-002-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1200.9, стала 1301.89;
Изменилась зарплата машинистов: была 169.06, стала 168.52

21-03-002-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1263.47, стала 1364.46;
Изменилась зарплата машинистов: была 176.72, стала 176.18

21-03-002-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1363.88, стала 1481.43;
Изменилась зарплата машинистов: была 193.7, стала 193.07

21-03-002-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1414.29, стала 1531.84;
Изменилась зарплата машинистов: была 199.74, стала 199.11

21-03-002-11(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1074.9, стала 1131.19;
Изменилась зарплата машинистов: была 146.62, стала 146.31

21-03-002-12(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1123.87, стала 1180.16;
Изменилась зарплата машинистов: была 152.42, стала 152.11

21-03-002-13(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1292.33, стала 1409.88;
Изменилась зарплата машинистов: была 183.72, стала 183.09

21-03-002-14(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1341.3, стала 1458.85;
Изменилась зарплата машинистов: была 189.53, стала 188.9

22(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

22-01-007-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1507.87, стала 67.68;
Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1726.3, стала 90.83;
Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 2068.33, стала 115.53; Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 3668.56, стала 177.93; Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

22-01-007-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 4286.5, стала 307.67; Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 5636.11, стала 485.6; Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 7108.47, стала 737.46; Добавлен ресурс 01.7.19.03 (Манжеты резиновые); Удален ресурс 01.7.19.02-0041 (Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 65-300 мм)

22-01-007-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 400 мм

22-01-007-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 500 мм

22-01-007-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 600 мм

22-01-007-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 700 мм

22-01-007-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 800 мм

22-01-007-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 900 мм

22-01-007-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 1000 мм

22-01-007-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром: 1200 мм

22-01-011-23(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 2020 мм

22-01-013-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

22-01-013-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 600 мм

22-01-013-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 700 мм

22-01-013-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 800 мм

22-01-013-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 900 мм

22-01-013-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 1000 мм

22-01-013-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 1200 мм

22-01-013-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 1400 мм

22-01-013-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов из стальных труб с внутренней цементно-песчаной изоляцией, наружным защитным двухслойным покрытием севиленом и экструдированным полиэтиленом и усиленной изоляцией стыков и

фасонных частей полимерной липкой лентой, диаметр труб: 1600 мм

22-01-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах

22-01-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 50 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

22-01-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 70 мм

22-01-014-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 80 мм

22-01-014-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 100 мм

22-01-014-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 125 мм

22-01-014-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 150 мм

22-01-014-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 200 мм

22-01-014-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 250 мм

22-01-014-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 300 мм

22-01-014-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 350 мм

22-01-014-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 400 мм

22-01-014-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 500 мм

22-01-014-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных трубопроводов в закрытых коллекторах диаметром: 600 мм

22-01-015-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Укладка стальных кожухов (футляров) в открытых траншеях

22-01-015-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм

22-01-015-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм

22-01-015-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм

22-01-015-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм

22-01-015-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 700 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

22-01-015-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм

22-01-015-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 900 мм

22-01-015-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1000 мм

22-01-015-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1200 мм

22-01-015-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм

22-01-015-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных неразрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1600 мм

22-01-015-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 300 мм

22-01-015-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 400 мм

22-01-015-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 500 мм

22-01-015-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 600 мм

22-01-015-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 700 мм

22-01-015-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 800 мм

22-01-015-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 900 мм

22-01-015-19(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1000 мм

22-01-015-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1200 мм

22-01-015-21(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1400 мм

22-01-015-22(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка стальных разрезных кожухов (футляров) в открытых траншеях диаметром: 1600 мм

22-04-005-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

22-04-005-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении: высотой 1,5 м, диаметром 1000 мм

22-04-005-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка круглых сборных колодцев из полимерных материалов на фланцевом соединении: высотой 2 м, диаметром 1500 мм

22-04-005-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка колец тела колодца диаметром: 1000 мм

22-04-005-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка колец тела колодца диаметром: 1500 мм

22-05-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Протаскивание в футляр чугунных труб

22-05-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 100 мм

22-05-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 150 мм

22-05-008-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 200 мм

22-05-008-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 250 мм

22-05-008-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 300 мм

22-05-008-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 350 мм

22-05-008-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 400 мм

22-05-008-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 500 мм

22-05-008-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 600 мм

22-05-008-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 700 мм

22-05-008-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 800 мм

22-05-008-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 900 мм

22-05-008-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр чугунных труб диаметром: 1000 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

22-05-009-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов

22-05-009-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов на длину: до 10 м

22-05-009-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов на длину: до 20 м

22-05-009-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Продавливание железобетонных труб диаметром 2,5 м с помощью гидравлических домкратов на длину: до 40 м

22-05-010-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Протаскивание в футляр железобетонных труб

22-05-010-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 300 мм

22-05-010-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 400 мм

22-05-010-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 500 мм

22-05-010-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 600 мм

22-05-010-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 700 мм

22-05-010-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 800 мм

22-05-010-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 900 мм

22-05-010-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 1000 мм

22-05-010-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 1200 мм

22-05-010-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 1400 мм

22-05-010-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Протаскивание в футляр железобетонных труб диаметром: 1500 мм

22-06-013-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы

22-06-013-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 110 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

22-06-013-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 160 мм

22-06-013-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 200 мм

22-06-013-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 250 мм

22-06-013-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 315 мм

22-06-013-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 400 мм

22-06-013-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 500 мм

22-06-013-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 630 мм

22-06-013-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые колодцы, диаметр: 800 мм

23(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

23-01-020-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 248.96, стала 208.75; Изменилась экпл.машин: была 477.23, стала 7.91; Изменилась стоимость материалов: была 11.96, стала 5; Изменилась зарплата машинистов:

была 56.42, стала 1.12; Изменилась трудоемкость: была 27.12, стала 22.74; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 27.12 чел.-ч, стала 22.74 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была

4.2 чел.-ч, стала 0.09 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 4.05 маш.-ч, стала 0.04 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность

до 5 т) : была 0.15 маш.-ч, стала 0.05 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 4.9 м3, стала 2.05 м3; Добавлен ресурс 24.3.01.04 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные); Удален ресурс 24.3.01.06 (Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные)

23-01-020-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 272.46, стала 228.03; Изменилась экпл.машин: была 522.71, стала 11.52; Изменилась стоимость материалов: была 19.03, стала 7.66; Изменилась зарплата машинистов:

была 61.98, стала 1.62; Изменилась трудоемкость: была 29.68, стала 24.84; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 29.68 чел.-ч, стала 24.84 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

4.62 чел.-ч, стала 0.13 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 4.41 маш.-ч, стала 0.06 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность

до 5 т) : была 0.21 маш.-ч, стала 0.07 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 7.8 м3, стала 3.14 м3; Добавлен ресурс 24.3.01.04 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные); Удален ресурс 24.3.01.06 (Трубы ПВХ безнапорные,

раструбные)

23-01-020-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 318.55, стала 248.96; Изменилась экпл.машин: была 621.36, стала 477.23; Изменилась стоимость материалов: была 30.74, стала 11.96; Изменилась зарплата

машинистов: была 73.84, стала 56.42; Изменилась трудоемкость: была 34.7, стала 27.12; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 34.7 чел.-ч, стала 27.12 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 5.52 чел.-ч, стала 4.2 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 5.16 маш.-ч, стала 4.05 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые,

грузоподъемность до 5 т) : была 0.36 маш.-ч, стала 0.15 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 12.6 м3, стала 4.9 м3; Добавлен ресурс 24.3.01.04 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные); Удален ресурс 91.06.03-045 (Лебедки

ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)); Удален ресурс 24.3.01.06 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные)

23-01-020-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 366.65, стала 272.46; Изменилась экпл.машин: была 696.32, стала 522.71; Изменилась стоимость материалов: была 47.82, стала 19.03; Изменилась зарплата

машинистов: была 82.69, стала 61.98; Изменилась трудоемкость: была 39.94, стала 29.68; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 39.94 чел.-ч, стала 29.68 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 6.18 чел.-ч, стала 4.62 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т) : была 5.79 маш.-ч, стала 4.41 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили

бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.39 маш.-ч, стала 0.21 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 19.6 м3, стала 7.8 м3; Добавлен ресурс 24.3.01.04 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные); Удален ресурс 91.06.03-045

(Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т)); Удален ресурс 24.3.01.06 (Трубы ПВХ безнапорные, раструбные)

23-01-020-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 400 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23-01-020-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка канализационных безнапорных растровных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 500 мм

23-01-030-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

23-01-030-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 324.58, стала 245.25; Изменилась эксл.машин: была 4310.12, стала 872.74; Изменилась стоимость материалов: была 7.56, стала 2.29; Изменилась зарплата

машинистов: была 202.71, стала 105.89; Изменилась трудоемкость: была 34.53, стала 26.09; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 34.53 чел.-ч, стала 26.09 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 14.1 чел.-ч, стала 7.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 13.92 маш.-ч, стала 0.66 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых

труб); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 3.1 м3, стала 0.94 м3; Добавлен ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс

91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 91.17.04-192 (Машины электрогидравлические стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 1200 мм); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные полиэтиленовые)

23-01-030-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 23-01-030-02(ФЕР (строительство))-Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 250 мм

23-01-030-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 421.78, стала 311.8; Изменилась эксл.машин: была 6518.45, стала 1236.55; Изменилась стоимость материалов: была 17.32, стала 9.76; Изменилась зарплата

машинистов: была 322.37, стала 142.43; Изменилась трудоемкость: была 44.87, стала 33.17; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 44.87 чел.-ч, стала 33.17 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 22.44 чел.-ч, стала 10.46 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 22.02 маш.-ч, стала 1.36 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки

полиэтиленовых труб); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 7.1 м3, стала 4 м3; Добавлен ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален

ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 91.17.04-192 (Машины электрогидравлические стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 1200 мм); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные полиэтиленовые)

23-01-030-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 23-01-030-04(ФЕР (строительство))-Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23-01-030-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 23-01-030-05(ФЕР (строительство))-Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм

23-01-030-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 758.02, стала 402.79; Изменилась экпл.машин: была 12810.34, стала 1959.16; Изменилась стоимость материалов: была 69.05, стала 19.37; Изменилась зарплата

машинистов: была 659.37, стала 201.6; Изменилась трудоемкость: была 80.64, стала 42.85; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 80.64 чел.-ч, стала 42.85 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 45.92 чел.-ч, стала 14.7 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 44.9 маш.-ч, стала 3.5 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых

труб); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 28.3 м3, стала 7.94 м3; Добавлен ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс

91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 91.17.04-192 (Машины электрогидравлические стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 1200 мм); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные полиэтиленовые)

23-01-030-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 23-01-030-07(ФЕР (строительство))-Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм

23-01-030-08(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 1086.61, стала 513.52; Изменилась экпл.машин: была 19811.74, стала 2806.28; Изменилась стоимость материалов: была 155.18, стала 30.74; Изменилась зарплата

машинистов: была 1037.93, стала 268.25; Изменилась трудоемкость: была 114.26, стала 54.63; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 114.26 чел.-ч, стала 54.63 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 72.25 чел.-ч, стала 19.46 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 70.92 маш.-ч,

стала 6.16 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 63.6 м3, стала 12.6 м3; Добавлен ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс

91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 91.17.04-192 (Машины электрогидравлические стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 1200

мм); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные полиэтиленовые)

23-01-030-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 23-01-030-09(ФЕР (строительство))-Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23-01-030-10(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 1401.11, стала 662.51; Изменилась эксл.машин: была 26218.08, стала 4774.98; Изменилась стоимость материалов: была 275.72, стала 47.82; Изменилась зарплата

машинистов: была 1386.85, стала 424.8; Изменилась трудоемкость: была 147.33, стала 70.48; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 147.33 чел.-ч, стала 70.48 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 96.58 чел.-ч, стала 30.65 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 94.47 маш.-ч,

стала 12.25 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб); Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 113 м3, стала 19.6 м3; Добавлен ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс

91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 91.17.04-192 (Машины электрогидравлические стыковой сварки полиэтиленовых труб, диаметр до 1200

мм); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные полиэтиленовые)

23-01-030-11(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 1622.31, стала 781.7; Изменилась эксл.машин: была 31522.06, стала 5989.74; Изменилась стоимость материалов: была 375.52, стала 76.13; Изменилась зарплата

машинистов: была 2207.9, стала 515.81; Изменилась трудоемкость: была 170.59, стала 83.16; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 170.59 чел.-ч, стала 83.16 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 156.09 чел.-ч, стала 37.12 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 114.18

маш.-ч, стала 16.32 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб) : была 39.18 маш.-ч, стала 20.8 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 153.9 м3, стала 31.2 м3; Добавлен

ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные

полиэтиленовые)

23-01-030-12(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 1852.55, стала 878.52; Изменилась эксл.машин: была 36736.96, стала 8480.72; Изменилась стоимость материалов: была 490.44, стала 96.62; Изменилась зарплата

машинистов: была 2559.54, стала 683.57; Изменилась трудоемкость: была 194.8, стала 93.46; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 194.8 чел.-ч, стала 93.46 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

работы) : была 3.9 , стала 3.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 180.87 чел.-ч, стала 48.92 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.05-007 (Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т) : была 133.88

маш.-ч, стала 25.72 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.17.04-031 (Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб) : была 43.88 маш.-ч, стала 23.2 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 201 м3, стала 39.6 м3; Добавлен

ресурс 24.3.03.13 (Трубы безнапорные полиэтиленовые); Удален ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Удален ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Удален ресурс 24.3.03.04 (Трубы безнапорные

полиэтиленовые)

23-01-030-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм

23-01-030-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм

23-01-030-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм

23-01-030-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм

23-01-030-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1400 мм

23-01-030-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 1600 мм

23-01-031-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб

23-01-031-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм

23-01-031-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм

23-01-031-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм

23-01-031-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм

23-01-031-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм

23-01-031-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23-01-031-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 710 мм

23-01-031-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм

23-01-031-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 900 мм

23-01-031-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 1000 мм

23-01-031-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка трубопроводов водостока из полиэтиленовых труб диаметром: 1200 мм

23-01-032-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД)

23-01-032-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 600 мм

23-01-032-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 700 мм

23-01-032-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 800 мм

23-01-032-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 900 мм

23-01-032-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 1000 мм

23-01-032-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 1200 мм

23-01-032-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 1500 мм

23-01-032-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Укладка витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) диаметром: 1800 мм

23-01-032-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 600 мм

23-01-032-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с поллой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 700 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

23-01-032-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 800 мм

23-01-032-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 900 мм

23-01-032-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 1000 мм

23-01-032-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 1200 мм

23-01-032-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 1500 мм

23-01-032-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Герметизация стыков при укладке витых с полой стенкой труб канализации из полиэтилена низкого давления (ПНД) с применением экструдера, диаметром: 1800 мм

23-03-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

23-03-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка сборных железобетонных колец горловин колодцев

23-04-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации песчаного

24(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

24-01-008-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 53462.65, стала 23895.85; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 55681.29, стала 26114.49; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 54179.33, стала 24612.53; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 54327.48, стала 24760.68; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 54209.23, стала 26017.63; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 164 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 164 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 54446.35, стала 27114.25; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 159 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 159 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 55278.21, стала 29665.11; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 68455.67, стала 42842.57; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-008-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 72273.01, стала 47347.51; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 145 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 145 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 51589.65, стала 22022.85; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 51449.25, стала 21882.45; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

24-01-009-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 51070.08, стала 21503.28; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 1000 м, стала 1010 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 51418.32, стала 21851.52; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 49105.81, стала 20914.21; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 164 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 164 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 47545.21, стала 21932.11; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 159 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 50929.57, стала 25316.47; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 62041.51, стала 36428.41; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 67022.16, стала 42096.66; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 145 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 145 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-009-16(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 389213.14, стала 176827.54; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0567 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 900 мм, длина 700 мм) :

была 140 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 18538.76, стала 12178.46; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 100 м, стала 101 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

24-01-010-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 19991.08, стала 13630.78; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 100 м, стала 101 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 19722.73, стала 13362.43; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Изменилась норма расхода ресурса 23.4.01.03 (Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции) : была 100 м, стала 101 м; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм);

Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 19761.29, стала 13400.99; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 21081.89, стала 14721.59; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 21688.97, стала 15328.67; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 23086.06, стала 16725.76; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 27040.06, стала 20679.76; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны муфтовые); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02

(Части фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-010-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 27198.56, стала 20838.26; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 37 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 37 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 34820.67, стала 5253.87; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 35306.31, стала 5739.51; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 36057.34, стала 6490.54; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 38910.72, стала 9343.92; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 172 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 172 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 39194.06, стала 11002.46; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 164 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 164 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 39378.73, стала 12046.63; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 159 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 159 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 39506.31, стала 13893.21; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 50303.98, стала 24690.88; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 149 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 149 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 51915.47, стала 26989.97; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 145 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 145 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-10(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 59753.87, стала 35515.97; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 141 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 141 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-11(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 67790.74, стала 43724.74; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 140 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 140 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-12(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 76908.97, стала 52842.97; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 140 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 140 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-13(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 85273.67, стала 61207.67; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 140 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 140 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-14(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 96299.33, стала 72749.03; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 137 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 137 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-15(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 107264.14, стала 83713.84; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 137 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 137 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-020-16(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 98752.94, стала 75202.64; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.03.06-0001 (Пластина замковая из полиэтилена) : была 137 шт, стала 0 шт; Изменилась норма расхода ресурса 12.2.06.06

(Скорлупы из пенополиуретана) : была 137 компл, стала 0 компл; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части

фасонные стальные изолированные пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 17312.53, стала 5922.69; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0551 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 125 мм, длина 500 мм) :

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

была 172 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 21432.34, стала 6917.26; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0552 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 140 мм, длина 500 мм) :

была 172 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 24077.4, стала 8274.04; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0553 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 160 мм, длина 500 мм) :

была 172 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 30184.94, стала 12720.06; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0554 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 180 мм, длина 500 мм) :

была 172 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 37344.88, стала 15268.84; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0556 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 225 мм, длина 500 мм) :

была 164 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 41324.5, стала 16862.35; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0557 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 250 мм, длина 500 мм) :

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

была 159 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 55303.54, стала 20601.44; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0558 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 315 мм, длина 500 мм) :

была 149 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 100516.13, стала 40026.6; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0560 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 400 мм, длина 700 мм) :

была 149 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 120381.59, стала 42926.94; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0561 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 450 мм, длина 700 мм) :

была 145 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-10(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 155705.16, стала 55683.99; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0563 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 560 мм, длина 700 мм) :

была 141 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-11(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 227722.77, стала 85633.97; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0565 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 710 мм, длина 700 мм) :

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

была 140 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-12(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 279918.46, стала 97445.26; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0566 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 800 мм, длина 700 мм) :

была 140 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-13(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 331619.36, стала 119233.76; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0567 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 900 мм, длина 700 мм) :

была 140 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-14(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 415152.3, стала 134358.47; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0568 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1000 мм, длина 700 мм) :

была 137 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-15(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 473767.65, стала 150306.54; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0569 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1200 мм, длина 700 мм)

: была 137 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230х3х22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-01-021-16(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 490971.42, стала 167510.31; Изменилась норма расхода ресурса 24.3.05.07-0569 (Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 1200 мм, длина 700 мм)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

: была 137 шт, стала 0 шт; Удален ресурс 01.7.17.07-1040 (Круги шлифовальные, диаметр 230x3x22 мм); Удален ресурс 18.1.02.01 (Задвижки); Удален ресурс 18.1.10.01 (Клапаны фланцевые); Удален ресурс 23.8.02.02 (Части фасонные стальные изолированные

пенополиуретаном); Удален ресурс 23.8.03.11 (Фланцы)

24-02-112-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 565.27, стала 372.49; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка

l)

25(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

25-04-012-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Изготовление отводов холодного гнуща из одиночных изолированных труб номинальным диаметром 500-1200 на трубогибочном станке

25-04-012-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление отводов холодного гнуща на трубогибочном станке из одиночных изолированных труб номинальным диаметром: 500 на максимальную величину углагиба 18 градусов

25-04-012-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление отводов холодного гнуща на трубогибочном станке из одиночных изолированных труб номинальным диаметром: 700 на максимальную величину углагиба 9 градусов

25-04-012-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление отводов холодного гнуща на трубогибочном станке из одиночных изолированных труб номинальным диаметром: 800 на максимальную величину углагиба 9 градусов

25-04-012-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление отводов холодного гнуща на трубогибочном станке из одиночных изолированных труб номинальным диаметром: 1000 на максимальную величину углагиба 9 градусов

25-04-012-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление отводов холодного гнуща на трубогибочном станке из одиночных изолированных труб номинальным диаметром: 1200 на максимальную величину углагиба 6 градусов

25-04-012-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При уменьшении углагиба на 1 градус исключать: из расценки 25-04-012-01

25-04-012-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При уменьшении углагиба на 1 градус исключать: из расценки 25-04-012-02

25-04-012-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При уменьшении углагиба на 1 градус исключать: из расценки 25-04-012-03

25-04-012-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При уменьшении углагиба на 1 градус исключать: из расценки 25-04-012-04

25-04-012-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При уменьшении углагиба на 1 градус исключать: из расценки 25-04-012-05

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

25-05-011-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

25-05-011-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 17.91, стала 6.66; Изменилась экпл.машин: была 210.85, стала 40.82; Изменилась зарплата машинистов: была 7.34, стала 0; Изменилась трудоемкость: была 1.73,

стала 0.7; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 1.73 чел.-ч, стала 0.7 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 4.5 , стала 3.9; Изменилась норма расхода ресурса 91.17.02-111

(Установки рентгеновские самоходные) : была 0.33 маш.-ч, стала 0.32 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.07.24 (Пленка радиографическая рулонная) : была 3.38 м, стала 3.9 м; Удален ресурс 2 (Затраты труда машинистов); Удален ресурс 91.17.02-051

(Лаборатории для контроля сварных соединений высокопроходимые, передвижные)

25-05-011-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб номинальным диаметром 1200, толщиной стенки: до 24 мм

25-05-011-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль автономным мобильным рентгеновским комплексом на трассе качества сварных соединений труб номинальным диаметром 1200, толщиной стенки: до 28 мм

25-05-035#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 5.7. РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РЕНТГЕНОВСКИМИ АППАРАТАМИ ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ НА ТРАССЕ

25-05-035-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе

25-05-035-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 300, толщина стенки до 10 мм

25-05-035-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 350, толщина стенки до 10 мм

25-05-035-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 500, толщина стенки до 12 мм

25-05-035-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 700, толщина стенки до 10 мм

25-05-035-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 700, толщина стенки до 14 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

25-05-035-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 800, толщина стенки до 10 мм

25-05-035-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 800, толщина стенки до 14 мм

25-05-035-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 1000, толщина стенки до 14 мм

25-05-035-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 1000, толщина стенки до 16 мм

25-05-035-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 1200, толщина стенки до 14 мм

25-05-035-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Контроль качества сварных соединений труб рентгеновскими аппаратами постоянного действия на трассе, номинальный диаметр: 1200, толщина стенки до 16 мм

25-12-012-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

25-12-012-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 125.11, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 252.68, стала 172.33; Изменилась зарплата машинистов: была 14.65, стала 16.8; Изменилась трудоемкость: была 13.31,

стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.36 чел.-ч, стала 1.67 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.10.01-001 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч); Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты

опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 0.73 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300

м3/ч)

25-12-012-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 133.39, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 273.86, стала 221.33; Изменилась зарплата машинистов: была 15.75, стала 20.62; Изменилась трудоемкость: была

14.19, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.46 чел.-ч, стала 2.05 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.10.01-001 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч); Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты

опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 0.77 маш.-ч, стала 1.39 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

м3/ч)

25-12-012-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 149.93, стала 0; Изменилась экспл.машин: была 316.23, стала 292.08; Изменилась зарплата машинистов: была 17.95, стала 26.15; Изменилась трудоемкость: была

15.95, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.66 чел.-ч, стала 2.6 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.10.01-001 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч); Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты

опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 0.85 маш.-ч, стала 1.41 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300

м3/ч); Удален ресурс 01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 185.18, стала 0; Изменилась экспл.машин: была 404.82, стала 322.95; Изменилась зарплата машинистов: была 22.56, стала 21.9; Изменилась трудоемкость: была 19.7,

стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч) : была 1.06 маш.-ч, стала 0.63 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была

1.02 маш.-ч, стала 1.45 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс 01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 209.9, стала 0; Изменилась экспл.машин: была 468.37, стала 392.12; Изменилась стоимость материалов: была 219.99, стала 234.63; Изменилась зарплата машинистов:

была 25.85, стала 24.87; Изменилась трудоемкость: была 22.33, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.38 чел.-ч, стала 2.34 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные

до 300 м3/ч) : была 1.24 маш.-ч, стала 0.86 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 1.14 маш.-ч, стала 1.48 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) :

была 90.16 м3, стала 96.16 м3; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс 01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 238.85, стала 0; Изменилась экспл.машин: была 542.52, стала 470.9; Изменилась зарплата машинистов: была 29.7, стала 28.28; Изменилась трудоемкость: была 25.41,

стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.73 чел.-ч, стала 2.64 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч) : была 1.45 маш.-ч, стала 1.12 маш.-ч;

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 1.28 маш.-ч, стала 1.52 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-07(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 218.27, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 664.46, стала 599.82; Изменилась зарплата машинистов: была 26.95, стала 28.28; Изменилась трудоемкость: была

23.22, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.48 чел.-ч, стала 2.65 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 1.3 маш.-ч, стала 1.05 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 1.18 маш.-ч, стала 1.6 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-08(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 319.69, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 1014.23, стала 1048.04; Изменилась зарплата машинистов: была 40.32, стала 42.21; Изменилась трудоемкость: была

34.01, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.7 чел.-ч, стала 3.88 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 2.01 маш.-ч, стала 2.06 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 1.69 маш.-ч, стала 1.82 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-09(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 392.17, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 1261.61, стала 1332.13; Изменилась зарплата машинистов: была 49.84, стала 51.04; Изменилась трудоемкость: была

41.72, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 4.57 чел.-ч, стала 4.66 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 2.51 маш.-ч, стала 2.7 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 2.06 маш.-ч, стала 1.96 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-10(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 352.78, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 1674.7, стала 1998.45; Изменилась зарплата машинистов: была 60.15, стала 71.48; Изменилась трудоемкость: была

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

37.53, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 5.44 чел.-ч, стала 6.46 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 3.52 маш.-ч, стала 4.21 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 1.92 маш.-ч, стала 2.25 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-11(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 462.48, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 2246.79, стала 2856.58; Изменилась зарплата машинистов: была 80.13, стала 100.49; Изменилась трудоемкость: была

49.2, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 7.24 чел.-ч, стала 9.06 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 4.74 маш.-ч, стала 6.07 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 2.5 маш.-ч, стала 2.99 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-012-12(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 460.32, стала 0; Изменилась экпл.машин: была 2927.72, стала 3858.37; Изменилась зарплата машинистов: была 99.19, стала 133.45; Изменилась трудоемкость: была

48.97, стала 0; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 8.89 чел.-ч, стала 12 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч) : была 6.34 маш.-ч, стала 8.27 маш.-ч;

Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 2.55 маш.-ч, стала 3.73 маш.-ч; Удален ресурс 1 (Затраты труда рабочих-строителей); Удален ресурс 1.1 (Средний разряд работы); Удален ресурс

01.7.17.13 (Поршни-разделители для труб)

25-12-013-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

25-12-013-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 8234.59, стала 1596.96; Изменилась экпл.машин: была 20821.86, стала 8186.4; Изменилась зарплата машинистов: была 1169.64, стала 724.32; Изменилась

трудоемкость: была 876.02, стала 144; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 876.02 чел.-ч, стала 144 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.8 , стала 5; Изменилась норма расхода

ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 108 чел.-ч, стала 72 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.10.01-001 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч); Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

м3/ч) : была 54 маш.-ч, стала 36 маш.-ч; Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч)

25-12-013-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 8234.59, стала 1596.96; Изменилась экпл.машин: была 20821.86, стала 13881.24; Изменилась зарплата машинистов: была 1169.64, стала 779.76; Изменилась

трудоемкость: была 876.02, стала 144; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 876.02 чел.-ч, стала 144 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.8 , стала 5; Изменилась норма расхода

ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 108 чел.-ч, стала 72 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч) : была 54 маш.-ч, стала 36 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004

(Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч) : была 54 маш.-ч, стала 36 маш.-ч

25-12-013-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 8234.59, стала 1596.96; Изменилась экпл.машин: была 20821.86, стала 18724.68; Изменилась зарплата машинистов: была 1169.64, стала 779.76; Изменилась

трудоемкость: была 876.02, стала 144; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 876.02 чел.-ч, стала 144 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.8 , стала 5; Изменилась норма расхода

ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 108 чел.-ч, стала 72 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.10.01-003 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч); Изменилась норма расхода ресурса 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25

м3/ч) : была 54 маш.-ч, стала 36 маш.-ч; Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч)

25-12-013-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 8234.59, стала 798.48; Изменилась экпл.машин: была 20821.86, стала 0; Изменилась зарплата машинистов: была 1169.64, стала 0; Изменилась трудоемкость: была

876.02, стала 72; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 876.02 чел.-ч, стала 72 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.8 , стала 5; Удален ресурс 2 (Затраты труда машинистов);

Удален ресурс 91.10.01-002 (Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч); Удален ресурс 91.10.01-004 (Агрегаты опрессовочные с подачей при наполнении 25 м3/ч)

25-12-013-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-05(ФЕР (строительство))-Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность трубопроводов: Ду 350 мм

25-12-013-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-06(ФЕР (строительство))-Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность трубопроводов: Ду 400 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

25-12-013-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-07(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 500 мм

25-12-013-08(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-08(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 700 мм

25-12-013-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-09(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 800 мм

25-12-013-10(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-10(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 1000 мм

25-12-013-11(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-11(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 1200 мм

25-12-013-12(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 25-12-013-12(ФЕР (строительство))-
Выдержка под давлением при гидравлическом испытании на прочность и герметичность
трубопроводов: Ду 1400 мм

25-12-018-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Дежурство аварийной бригады при
гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность
трубопроводов номинальным диаметром 100-1400

25-12-018-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Дежурство аварийной бригады при
гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность
трубопроводов номинальным диаметром: 100-500

25-12-018-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Дежурство аварийной бригады при
гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность
трубопроводов номинальным диаметром: 700

25-12-018-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Дежурство аварийной бригады при
гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность
трубопроводов номинальным диаметром: 800-1000

25-12-018-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Дежурство аварийной бригады при
гидравлическом испытании и выдержке под давлением на прочность и герметичность
трубопроводов номинальным диаметром: 1200-1400

25-13-009-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Анодное глубинное заземление из блочно-
комплектных конструкций в заранее пробуренные скважины

25-13-009-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Анодное глубинное заземление из
блочно-комплектных конструкций с установкой отдельными блоками в заранее пробуренные
скважины глубиной: до 15 м, количество блоков 6

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

25-13-009-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Анодное глубинное заземление из блочно-комплектных конструкций с установкой отдельными блоками в заранее пробуренные скважины глубиной: до 25 м, количество блоков 8

25-13-009-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Анодное глубинное заземление из блочно-комплектных конструкций с установкой отдельными блоками в заранее пробуренные скважины глубиной: до 32 м, количество блоков 16

25-13-009-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый один блок изменения количества блоков исключать или добавлять: к расценке 25-13-009-01

25-13-009-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый один блок изменения количества блоков исключать или добавлять: к расценке 25-13-009-02

25-13-009-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый один блок изменения количества блоков исключать или добавлять: к расценке 25-13-009-03

27(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

27-01-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 10829.97, стала 11435.24; Изменилась зарплата машинистов: была 742.86, стала 739.62

27-01-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6133.92, стала 6831.44; Изменилась зарплата машинистов: была 775.89, стала 772.26

27-01-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 602.58, стала 1002.71; Изменилась зарплата машинистов: была 60.57, стала 58.48

27-01-002-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 602.58, стала 1002.71; Изменилась зарплата машинистов: была 60.57, стала 58.48

27-01-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 10530.02, стала 11081.73; Изменилась зарплата машинистов: была 634.84, стала 631.91

27-01-004-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 704.43, стала 1104.56; Изменилась зарплата машинистов: была 71.63, стала 69.54

27-01-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 704.43, стала 1104.56; Изменилась зарплата машинистов: была 71.63, стала 69.54

27-01-004-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4724.21, стала 5138.57; Изменилась зарплата машинистов: была 607.85, стала 605.69

27-01-004-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4719.52, стала 5128.61; Изменилась зарплата машинистов: была 607.42, стала 605.29

27-02-010-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка бортовых камней с креплением компенсаторов из пенополиэтилена в местах стыков: бетонных длиной 1 м

27-02-010-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка бортовых камней с креплением компенсаторов из пенополиэтилена в местах стыков: природных длиной до 1,5 м

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-02-010-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка бортовых камней с креплением компенсаторов из пенополиэтилена в местах стыков: природных длиной свыше 1,5 м

27-02-022-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Резка бортовых камней

27-02-022-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Резка бортовых камней: бетонных

27-02-022-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Резка бортовых камней: природных

27-03-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4924.45, стала 10031.67;
Изменилась зарплата машинистов: была 591.79, стала 570.76

27-03-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4426.81, стала 9534.03;
Изменилась зарплата машинистов: была 536.52, стала 515.49

27-03-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2356.39, стала 4094.73;
Изменилась зарплата машинистов: была 283.67, стала 279.48

27-03-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1793.06, стала 3531.4;
Изменилась зарплата машинистов: была 221.05, стала 216.86

27-03-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3321.33, стала 4013.76;
Изменилась зарплата машинистов: была 417.4, стала 415.27

27-03-002-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3497.96, стала 4417.7;
Изменилась зарплата машинистов: была 439.76, стала 437.63

27-03-002-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3380.08, стала 4299.82;
Изменилась зарплата машинистов: была 426.59, стала 424.46

27-03-002-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3233.39, стала 4153.13;
Изменилась зарплата машинистов: была 410.19, стала 408.06

27-03-002-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 7118.16, стала 8730.32;
Изменилась зарплата машинистов: была 885.36, стала 881.09

27-03-002-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6882.38, стала 8494.54;
Изменилась зарплата машинистов: была 859, стала 854.73

27-03-002-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6587.22, стала 8199.38;
Изменилась зарплата машинистов: была 826.01, стала 821.74

27-03-002-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3990.75, стала 4514.31;
Изменилась зарплата машинистов: была 449.36, стала 448.15

27-03-002-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4168.61, стала 4919.48;
Изменилась зарплата машинистов: была 471.85, стала 470.64

27-03-002-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4095.72, стала 4846.59;
Изменилась зарплата машинистов: была 463.71, стала 462.5

27-03-002-11(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3904.04, стала 4654.91;
Изменилась зарплата машинистов: была 442.28, стала 441.07

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-03-002-12(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 8375.43, стала 9648.2;
Изменилась зарплата машинистов: была 940.38, стала 937.96

27-03-002-13(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 8136.95, стала 9409.72;
Изменилась зарплата машинистов: была 913.72, стала 911.3

27-03-002-14(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 7841.79, стала 9114.56;
Изменилась зарплата машинистов: была 880.73, стала 878.31

27-03-004-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2656.8, стала 5536.89;
Изменилась зарплата машинистов: была 296.9, стала 284.69

27-03-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2321.32, стала 5860.61;
Изменилась зарплата машинистов: была 298.54, стала 286.33

27-03-011-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-03-011-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-011-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-011-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-011-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-011-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-03-012-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-03-012-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-04-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2143.72, стала 3262.79;
Изменилась зарплата машинистов: была 177.59, стала 171.22

27-04-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2238.69, стала 3357.76;
Изменилась зарплата машинистов: была 187.96, стала 181.59

27-04-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2935.04, стала 6026.71;
Изменилась зарплата машинистов: была 399.71, стала 349.38

27-04-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 3338.85, стала 5268.76;
Изменилась зарплата машинистов: была 278.65, стала 267.67

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-04-001-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1920.85, стала 2418.14; Изменилась зарплата машинистов: была 245.38, стала 249.95; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2707.67, стала 5326.89; Изменилась зарплата машинистов: была 329.19, стала 321.77

27-04-003-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2102.16, стала 3975.14; Изменилась зарплата машинистов: была 253.2, стала 248.26

27-04-003-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1780.1, стала 3218.39; Изменилась зарплата машинистов: была 215.71, стала 211.52

27-04-003-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2545.9, стала 5165.12; Изменилась зарплата машинистов: была 311.14, стала 303.72

27-04-003-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3012.3, стала 4745.3; Изменилась зарплата машинистов: была 279.64, стала 263.3; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс

91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

27-04-003-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2632.95, стала 4142.01; Изменилась зарплата машинистов: была 246.3, стала 233.38; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс

91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

27-04-003-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2436.44, стала 3803.39; Изменилась зарплата машинистов: была 229.15, стала 217.18; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс

91.08.03-018 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален

ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-04-003-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 71.14, стала 119.54; Изменилась зарплата машинистов: была 6.22, стала 5.78; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс

91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

27-04-005-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3414.01, стала 9107.28; Изменилась зарплата машинистов: была 563.21, стала 510.22; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-005-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3784.94, стала 9478.21; Изменилась зарплата машинистов: была 592.73, стала 539.74; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-005-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2383.93, стала 5983.17; Изменилась зарплата машинистов: была 383.53, стала 352.28; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-005-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 238.41, стала 468.89; Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-006-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4018.47, стала 7442.38; Изменилась зарплата машинистов: была 507.53, стала 429.14; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 40.03 чел.-ч, стала 37.37 чел.-ч;

Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014 (Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т); Удален

ресурс 91.08.03-018 (Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-006-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3273.34, стала 7813.31; Изменилась зарплата машинистов: была 500.65, стала 458.66; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-04-006-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2067.96, стала 4947.29; Изменилась зарплата машинистов: была 326.79, стала 301.7; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-006-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 238.41, стала 468.89; Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-007-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2537.98, стала 6250.94; Изменилась зарплата машинистов: была 405.63, стала 371.02; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-007-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2900.99, стала 6597.56; Изменилась зарплата машинистов: была 433.7, стала 399.38; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-007-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1828.52, стала 4162.99; Изменилась зарплата машинистов: была 283.79, стала 263.42; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-007-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 238.41, стала 468.89; Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-008-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 278.99, стала 646.24; Изменилась зарплата машинистов: была 44.1, стала 37.6

27-04-009-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4335.76, стала 8513.31; Изменилась зарплата машинистов: была 491.1, стала 470.07

27-04-009-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4686.63, стала 8864.18; Изменилась зарплата машинистов: была 517.67, стала 496.64

27-04-009-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 273.66, стала 548.6; Изменилась зарплата машинистов: была 30.24, стала 28.87

27-04-009-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3164.39, стала 5960.75; Изменилась зарплата машинистов: была 371.58, стала 356.86

27-04-009-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 294.65, стала 598.59; Изменилась зарплата машинистов: была 32.54, стала 31.03

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-04-010-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 558.05, стала 985.6;
Изменилась зарплата машинистов: была 59.2, стала 57.25

27-04-011-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4992.23, стала 9986.36;
Изменилась зарплата машинистов: была 549.65, стала 522.36

27-04-011-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 9157.41, стала 18147.34;
Изменилась зарплата машинистов: была 1001.99, стала 952.84

27-04-012-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3667.17, стала 9721.13;
Изменилась зарплата машинистов: была 604.17, стала 544.8; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-012-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4199.1, стала 10253.06;
Изменилась зарплата машинистов: была 650.78, стала 591.41; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-012-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2383.93, стала 5983.17;
Изменилась зарплата машинистов: была 383.53, стала 352.28; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-012-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 238.41, стала 468.89;
Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-013-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3123.89, стала 7958.97;
Изменилась зарплата машинистов: была 506.29, стала 459.08; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-013-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3378.62, стала 7639.88;
Изменилась зарплата машинистов: была 502.15, стала 465.09; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-013-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2067.96, стала 4947.29;
Изменилась зарплата машинистов: была 326.79, стала 301.7; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-04-013-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 238.41, стала 468.89; Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-014-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2719.86, стала 6645.96; Изменилась зарплата машинистов: была 433.54, стала 395.16; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-014-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3251.79, стала 7177.89; Изменилась зарплата машинистов: была 480.15, стала 441.77; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-014-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1828.52, стала 4162.99; Изменилась зарплата машинистов: была 283.79, стала 263.42; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-014-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 238.41, стала 468.89; Изменилась зарплата машинистов: была 30.14, стала 27.84; Добавлен ресурс 91.08.03-013 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т); Удален ресурс 91.08.03-018

(Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т)

27-04-015-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2307.73, стала 3833.49; Изменилась зарплата машинистов: была 250.3, стала 242.21

27-04-015-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1502.96, стала 2675.04; Изменилась зарплата машинистов: была 191.26, стала 202.04; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-04-015-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2984.21, стала 4218.82; Изменилась зарплата машинистов: была 370.36, стала 363.56

27-04-016-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 378.42, стала 557.59; Изменилась зарплата машинистов: была 52.19, стала 51.27

27-04-016-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 676.11, стала 855.28; Изменилась зарплата машинистов: была 102.38, стала 101.46

27-05-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2386.02, стала 2702.18; Изменилась зарплата машинистов: была 180.73, стала 181.12; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-008-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием ленты стыковочной

27-06-010-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 807.16, стала 2064.2; Изменилась зарплата машинистов: была 60.01, стала 96.66; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 4.67 чел.-ч, стала 7.59 чел.-ч; Добавлен

ресурс 91.08.05-055 (Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами); Удален ресурс 91.08.05-082 (Пневмобетоноукладчики 3,3 м3)

27-06-010-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 816.26, стала 2168; Изменилась зарплата машинистов: была 64.85, стала 104.26; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 5.05 чел.-ч, стала 8.19 чел.-ч; Добавлен

ресурс 91.08.05-055 (Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами); Удален ресурс 91.08.05-082 (Пневмобетоноукладчики 3,3 м3)

27-06-010-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 871.29, стала 2317.73; Изменилась зарплата машинистов: была 69.09, стала 111.26; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 5.38 чел.-ч, стала 8.74 чел.-ч; Добавлен

ресурс 91.08.05-055 (Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта бетоноукладчики со скользящими формами); Удален ресурс 91.08.05-082 (Пневмобетоноукладчики 3,3 м3)

27-06-014-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 865.7, стала 1015.54; Изменилась зарплата машинистов: была 69.97, стала 68.69

27-06-014-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1109.09, стала 1309.58; Изменилась зарплата машинистов: была 90.17, стала 88.46

27-06-014-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1075.21, стала 1265.15; Изменилась зарплата машинистов: была 87.14, стала 85.52

27-06-014-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 982.74, стала 1155.79; Изменилась зарплата машинистов: была 79.61, стала 78.13

27-06-014-05(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 871.29, стала 1021.13; Изменилась зарплата машинистов: была 70.32, стала 69.04

27-06-014-06(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1114.68, стала 1315.17; Изменилась зарплата машинистов: была 90.52, стала 88.81

27-06-014-07(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1080.8, стала 1270.74; Изменилась зарплата машинистов: была 87.49, стала 85.87

27-06-014-08(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 988.33, стала 1161.38; Изменилась зарплата машинистов: была 79.96, стала 78.48

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-015-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4315.21, стала 4500.92; Изменилась зарплата машинистов: была 185.12, стала 183.54

27-06-016-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 6646.15, стала 7734.51; Изменилась зарплата машинистов: была 804.11, стала 814.12; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-016-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1248.85, стала 3106.67; Изменилась зарплата машинистов: была 191.71, стала 175.75; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-016-11(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 22.12, стала 19.44; Изменилась трудоемкость: была 2.64, стала 2.32; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 2.64 чел.-ч, стала 2.32 чел.-ч; Изменилась норма

расхода ресурса 04.1.02.03 (Смеси бетонные (малоцементные) укатываемые тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий) : была 12.13 м3, стала 10.2 м3

27-06-017-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3730.17, стала 5797.7; Изменилась зарплата машинистов: была 358.58, стала 350.67

27-06-018-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4449.11, стала 6219.77; Изменилась зарплата машинистов: была 293.9, стала 262.58

27-06-018-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4449.11, стала 6219.77; Изменилась зарплата машинистов: была 293.9, стала 262.58

27-06-018-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3906.83, стала 5069.23; Изменилась зарплата машинистов: была 211.36, стала 190.79

27-06-018-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3906.83, стала 5069.23; Изменилась зарплата машинистов: была 211.36, стала 190.79

27-06-019-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 874.02, стала 1260.45

27-06-019-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 874.02, стала 1260.45

27-06-019-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 874.02, стала 1260.45

27-06-020-01(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-01(ФЕР (строительство))- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3

27-06-020-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-02(ФЕР (строительство))- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-020-03(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-03(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³

27-06-020-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-04(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м³ и более

27-06-020-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-05(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа
ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³

27-06-020-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-06(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³

27-06-020-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-07(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м³ и более

27-06-020-08(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-08(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых
мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³

27-06-020-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-09(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых
мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м³ и более

27-06-020-10(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-10(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³

27-06-020-11(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-11(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых
крупнозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м³ и более

27-06-020-12(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-12(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых
мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м³

27-06-020-13(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-13(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых
мелкозернистых, плотность каменных материалов: 3 т/м³ и более

27-06-020-14(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-020-14(ФЕР (строительство))-
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых
песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м³

27-06-021-01(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-01(ФЕР (строительство))-На
каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-021-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-02(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-02

27-06-021-03(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-03(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03

27-06-021-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-04(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04

27-06-021-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-05(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-05

27-06-021-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-06(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06

27-06-021-07(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-07(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-07

27-06-021-08(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-08(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08

27-06-021-09(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-09(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-09

27-06-021-10(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-10(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-10

27-06-021-11(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-11(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-11

27-06-021-12(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-12(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-12

27-06-021-13(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-13(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-13

27-06-021-14(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 27-06-021-14(ФЕР (строительство))-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-14

27-06-022-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1344.18, стала 2128.93;
Изменилась зарплата машинистов: была 166.5, стала 162.23

27-06-022-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1390.62, стала 2175.37;
Изменилась зарплата машинистов: была 173.45, стала 169.18

27-06-022-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1804.58, стала 2927.08;
Изменилась зарплата машинистов: была 219.46, стала 213.36

27-06-022-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1939.38, стала 3171.15;
Изменилась зарплата машинистов: была 236.69, стала 229.99

27-06-022-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2031.52, стала 3263.29;
Изменилась зарплата машинистов: была 250.24, стала 243.54

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-022-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1397.12, стала 2291.14;
Изменилась зарплата машинистов: была 173.95, стала 169.09

27-06-022-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 517.31, стала 905.88;
Изменилась зарплата машинистов: была 76.96, стала 70.08

27-06-022-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 945.82, стала 1482.23;
Изменилась зарплата машинистов: была 91.48, стала 88.56

27-06-022-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 945.82, стала 1482.23;
Изменилась зарплата машинистов: была 91.48, стала 88.56

27-06-022-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 958.56, стала 1640.59;
Изменилась зарплата машинистов: была 139.16, стала 127.1

27-06-022-11(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1749.86, стала 2680.31;
Изменилась зарплата машинистов: была 163.53, стала 158.47

27-06-022-12(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1749.86, стала 2680.31;
Изменилась зарплата машинистов: была 163.53, стала 158.47

27-06-022-13(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 829.6, стала 1011.72;
Изменилась зарплата машинистов: была 48.96, стала 47.97

27-06-022-14(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 829.6, стала 1011.72;
Изменилась зарплата машинистов: была 48.96, стала 47.97

27-06-022-15(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 811.65, стала 993.77;
Изменилась зарплата машинистов: была 48.35, стала 47.36

27-06-022-16(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 884.54, стала 1066.66;
Изменилась зарплата машинистов: была 50.93, стала 49.94

27-06-022-17(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 793.71, стала 975.83;
Изменилась зарплата машинистов: была 47.73, стала 46.74

27-06-022-18(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 969.64, стала 1151.76;
Изменилась зарплата машинистов: была 55.03, стала 54.04

27-06-022-19(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 959.57, стала 1141.69;
Изменилась зарплата машинистов: была 54.6, стала 53.61

27-06-022-20(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 950.6, стала 1132.72;
Изменилась зарплата машинистов: была 54.29, стала 53.3

27-06-022-21(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1028.06, стала 1210.18;
Изменилась зарплата машинистов: была 56.71, стала 55.72

27-06-022-22(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 923.68, стала 1105.8;
Изменилась зарплата машинистов: была 53.36, стала 52.37

27-06-022-23(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1019.77, стала 1201.89;
Изменилась зарплата машинистов: была 56.95, стала 55.96

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-022-24(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1010.79, стала 1192.91;
Изменилась зарплата машинистов: была 56.64, стала 55.65

27-06-022-25(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1001.82, стала 1183.94;
Изменилась зарплата машинистов: была 56.33, стала 55.34

27-06-022-26(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1082.58, стала 1264.7;
Изменилась зарплата машинистов: была 59.11, стала 58.12

27-06-022-27(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 974.9, стала 1157.02;
Изменилась зарплата машинистов: была 55.41, стала 54.42

27-06-023-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 568.47, стала 1037.3;
Изменилась зарплата машинистов: была 79.48, стала 83.79; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1487.48, стала 2815.8;
Изменилась зарплата машинистов: была 230.73, стала 213.98; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1376.64, стала 2801.68;
Изменилась зарплата машинистов: была 216.44, стала 197.99; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2007.47, стала 3432.51;
Изменилась зарплата машинистов: была 300.3, стала 281.85; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки
самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1757.12, стала 3182.16;
Изменилась зарплата машинистов: была 266.84, стала 248.39; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1790.6, стала 3781.99;
Изменилась зарплата машинистов: была 273.28, стала 273.21; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-06-024-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2451.67, стала 4851.47;
Изменилась зарплата машинистов: была 368.19, стала 367.46; Добавлен ресурс 91.08.03-016
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-025-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4782.85, стала 5486.98; Изменилась зарплата машинистов: была 267.97, стала 264.14

27-06-029-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-029-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 7702.63, стала 7479.03; Изменилась зарплата машинистов: была 241.4, стала 234.46; Добавлен ресурс 91.08.03-017 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т); Удален ресурс 91.08.03-046 (Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т)

27-06-031-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-031-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 4153.34, стала 4510.84; Изменилась зарплата машинистов: была 108.46, стала 101.52; Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Удален ресурс 91.08.03-028 (Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т)

27-06-031-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 2725.08, стала 3082.58; Изменилась зарплата машинистов: была 85.64, стала 78.7; Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7

т); Удален ресурс 91.08.03-028 (Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т)

27-06-032-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 232.11, стала 257.15; Изменилась зарплата машинистов: была 5.85, стала 5.37; Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Удален ресурс 91.08.03-028 (Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т)

27-06-032-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 157.01, стала 182.05; Изменилась зарплата машинистов: была 4.62, стала 4.14; Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Удален ресурс 91.08.03-028 (Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров, масса от 4,5 до 7,3 т)

27-06-033-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-033-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 9583.08, стала 10064.65; Изменилась зарплата машинистов: была 246.96, стала 238.23; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцевые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-033-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 581.55, стала 594.88; Изменилась зарплата машинистов: была 11.86, стала 11.62; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-049

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т)

27-06-034-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1659.71, стала 1670.78; Изменилась зарплата машинистов: была 62.95, стала 61.47; Добавлен ресурс 91.08.03-009 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т); Удален ресурс 91.08.03-012

(Катки дорожные самоходные вибрационные импортного производства, масса 2,2 т)

27-06-036-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-036-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-06-037-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-037-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-06-039-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-039-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась эксл.машин: была 11347.87, стала 12357.93; Изменилась стоимость материалов: была 120340.37, стала 380.21; Изменилась зарплата машинистов: была 375.91, стала 364.6; Добавлен

ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Добавлен ресурс 04.2.03.01 (Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные); Удален ресурс 91.08.03-026 (Катки дорожные самоходные

тандемные больших типоразмеров, масса от 12,2 до 14,2 т); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I); Удален ресурс 04.2.03.01-0002 (Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ЩМА-15)

27-06-039-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась стоимость материалов: была 5335, стала 4.34; Добавлен ресурс 04.2.03.01 (Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные); Удален ресурс 04.2.03.01-0002 (Смеси асфальтобетонные

щебеночно-мастичные ЩМА-15)

27-06-039-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 6671.32, стала 4.34; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

27-06-040-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-040-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась эксл.машин: была 16974.59, стала 16224.99; Изменилась зарплата машинистов: была 334.19, стала 328.59; Добавлен ресурс 91.08.03-017 (Катки самоходные гладкие вибрационные,

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

масса 10 т); Удален ресурс 91.08.03-046 (Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т)

27-06-040-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-06-040-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 19242.54, стала 17990.71; Изменилась зарплата машинистов: была 408.82, стала 399.46; Добавлен ресурс 91.08.03-017 (Катки самоходные гладкие вибрационные,

масса 10 т); Удален ресурс 91.08.03-046 (Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т)

27-06-040-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-06-041-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-041-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 9948.53, стала 9043.74; Изменилась зарплата машинистов: была 391.45, стала 382.86; Добавлен ресурс 91.08.03-017 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса

10 т); Удален ресурс 91.08.03-046 (Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т)

27-06-041-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 645.24, стала 555.44; Изменилась зарплата машинистов: была 22.97, стала 22.12; Добавлен ресурс 91.08.03-017 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10

т); Удален ресурс 91.08.03-046 (Катки самоходные тандемные гладковальцевые, масса 10 т)

27-06-043-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 5296.38, стала 5516; Изменилась зарплата машинистов: была 100.68, стала 95.57; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-021

(Катки дорожные самоходные гладковальцевые, масса 8 т)

27-06-044-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-044-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 14612.22, стала 14749.93; Добавлен ресурс 91.08.03-049 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-043 (Катки дорожные

вибрационные, масса 14 т)

27-06-045-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-045-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 16395.55, стала 16984.06; Изменилась зарплата машинистов: была 528.92, стала 526.22; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 16449.33, стала 17037.84; Изменилась зарплата машинистов: была 534.48, стала 531.78; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 16483.92, стала 17072.43; Изменилась зарплата машинистов: была 538.08, стала 535.38; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 14871.4, стала 15459.91; Изменилась зарплата машинистов: была 495.02, стала 492.32; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 15018.19, стала 15606.7; Изменилась зарплата машинистов: была 508.11, стала 505.41; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 15255.72, стала 15926.27; Изменилась зарплата машинистов: была 521.78, стала 518.7; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 16524.62, стала 17113.13; Изменилась зарплата машинистов: была 532.18, стала 529.48; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 16578.27, стала 17166.78; Изменилась зарплата машинистов: была 537.74, стала 535.04; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-045-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 16831.63, стала 17420.14; Изменилась зарплата машинистов: была 556.94, стала 554.24; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-046-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 17152.19, стала 17742.46; Изменилась зарплата машинистов: была 554.5, стала 551.8; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-046-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17095.81, стала 17686.08; Изменилась зарплата машинистов: была 553.45, стала 550.75; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17136.01, стала 17726.28; Изменилась зарплата машинистов: была 557.63, стала 554.93; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 15448.58, стала 16038.85; Изменилась зарплата машинистов: была 511.85, стала 509.15; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 15507.73, стала 16098; Изменилась зарплата машинистов: была 518.01, стала 515.31; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 15547.94, стала 16138.21; Изменилась зарплата машинистов: была 522.19, стала 519.49; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17191.32, стала 17779.83; Изменилась зарплата машинистов: была 550.71, стала 548.01; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17250.48, стала 17838.99; Изменилась зарплата машинистов: была 556.86, стала 554.16; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-046-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 17292.54, стала 17881.05; Изменилась зарплата машинистов: была 561.19, стала 558.49; Добавлен ресурс 91.08.03-023 (Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т); Удален ресурс

91.08.03-044 (Катки дорожные самоходные вибрационные комбинированные, масса до 12 т)

27-06-047-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-047-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экспл.машин: была 23760.87, стала 22395.29; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Добавлен ресурс 91.08.03-031 (Катки самоходные

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

пневмоколесные статические, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-001 (Катки дорожные на пневмоколесном ходу, масса 14,3 т (115,6 л.с.)); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.))

27-06-047-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 24090.63, стала 22725.05; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Добавлен ресурс 91.08.03-031 (Катки самоходные

пневмоколесные статические, масса 14 т); Удален ресурс 91.08.03-001 (Катки дорожные на пневмоколесном ходу, масса 14,3 т (115,6 л.с.)); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.))

27-06-048-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 5763.82, стала 5137.88; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса

18 т (210,8 л.с.))

27-06-048-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 7441, стала 6815.06; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т

(210,8 л.с.))

27-06-048-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 9288.02, стала 8662.08; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса

18 т (210,8 л.с.))

27-06-048-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 10816.59, стала 10190.65; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс 91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса

18 т (210,8 л.с.))

27-06-049-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1172.61, стала 1572.56; Изменилась зарплата машинистов: была 121.54, стала 111.2; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-021

(Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-06-050-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 170.73, стала 250.87; Изменилась зарплата машинистов: была 15.42, стала 13.34; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-021

(Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-06-050-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 208.09, стала 288.23; Изменилась зарплата машинистов: была 20.57, стала 18.49; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-021

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-06-052-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 23421.06, стала 22733.53; Изменилась зарплата машинистов: была 316.23, стала 313.99; Добавлен ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс

91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.))

27-06-055-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 679.92, стала 801.27; Изменилась зарплата машинистов: была 49.37, стала 48.34

27-06-055-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 707.12, стала 828.47; Изменилась зарплата машинистов: была 51.19, стала 50.16

27-06-055-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 761.54, стала 882.89; Изменилась зарплата машинистов: была 54.82, стала 53.79

27-06-055-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 749.61, стала 870.96; Изменилась зарплата машинистов: была 54.04, стала 53.01

27-06-055-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 783.16, стала 904.51; Изменилась зарплата машинистов: была 56.28, стала 55.25

27-06-055-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 843.9, стала 965.25; Изменилась зарплата машинистов: была 60.33, стала 59.3

27-06-060-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-06-060-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 5003.23, стала 5412.47; Изменилась зарплата машинистов: была 155.94, стала 150.78

27-06-060-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 4417.25, стала 4826.49; Изменилась зарплата машинистов: была 147.49, стала 142.33

27-06-060-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 5288.39, стала 5697.63; Изменилась зарплата машинистов: была 159.18, стала 154.02

27-06-060-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 9664.36, стала 10219.18; Изменилась зарплата машинистов: была 276.14, стала 267.76

27-06-060-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 8501.39, стала 9056.21; Изменилась зарплата машинистов: была 260.45, стала 252.07

27-06-060-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 10215.81, стала 10770.63; Изменилась зарплата машинистов: была 282.73, стала 274.35

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-06-065-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-06-067-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Армирование асфальтобетонных слоев дорожных одежд стальными сетками в литой эмульсионно-минеральной смеси

27-06-067-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Армирование асфальтобетонных слоев дорожных одежд стальными сетками в литой эмульсионно-минеральной смеси

27-07-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки

27-07-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 232.02, стала 449.69; Изменилась зарплата машинистов: была 30.1, стала 32.1; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014 (Катки

дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-07-003-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью

27-07-006-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-07-006-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 4003.9, стала 4373.52; Изменилась зарплата машинистов: была 105.16, стала 99.26

27-07-006-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 203.69, стала 212.87; Изменилась зарплата машинистов: была 3.83, стала 3.68

27-07-007-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 245.29, стала 347.63; Изменилась зарплата машинистов: была 23.57, стала 21.34; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-07-007-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 245.29, стала 347.63; Изменилась зарплата машинистов: была 23.57, стала 21.34; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-07-007-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 291.2, стала 415.59; Изменилась зарплата машинистов: была 27.62, стала 24.82; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-07-007-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 314.15, стала 449.57; Изменилась зарплата машинистов: была 29.64, стала 26.56; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-07-007-05(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 346.29, стала 497.15; Изменилась зарплата машинистов: была 32.48, стала 29; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Добавлен ресурс 91.08.03-018

(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-020 (Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т); Удален ресурс 91.08.03-021 (Катки дорожные самоходные гладковальцовые, масса 8 т)

27-07-010-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки

27-07-010-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей

27-07-010-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы

27-07-011-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях

27-07-011-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Резка гранитных и бетонных малоразмерных плит в построечных условиях

27-07-012-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит

27-07-012-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство покрытий из гранитных малоразмерных плит

27-08-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2845.71, стала 9143.51; Изменилась зарплата машинистов: была 495.25, стала 450.03; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-08-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2034.89, стала 6266.2; Изменилась зарплата машинистов: была 355.73, стала 303.84; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-08-001-05(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 6687.63, стала 19340.09; Изменилась зарплата машинистов: была 1119.3, стала 1016.6; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-08-001-11(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2157.41, стала 3682.15; Изменилась зарплата машинистов: была 290.62, стала 263.65

27-08-001-12(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1387.86, стала 1786.6; Изменилась зарплата машинистов: была 146.81, стала 144.77

27-08-001-13(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1476.95, стала 1875.69; Изменилась зарплата машинистов: была 156.77, стала 154.73

27-08-001-14(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 912.27, стала 1390.07; Изменилась зарплата машинистов: была 92.63, стала 90.18

27-08-001-16(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3349.08, стала 5358.94; Изменилась зарплата машинистов: была 392.41, стала 390.06; Добавлен ресурс 91.08.03-016 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т); Удален ресурс 91.08.03-014

(Катки дорожные самоходные вибрационные, масса до 8 т)

27-08-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 10801.5, стала 0; Добавлен ресурс 01.7.07.26-0032 (Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм); Добавлен ресурс 01.7.12.05 (Геополотна нетканые); Добавлен ресурс 01.7.12.07 (Георешетки

нетканые); Удален ресурс 01.5.02.01-0012 (Комплект материалов для систем дорожного ограждения)

27-08-003-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 10801.5, стала 0; Добавлен ресурс 01.7.07.26-0032 (Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм); Добавлен ресурс 01.7.12.05 (Геополотна нетканые); Добавлен ресурс 01.7.12.07 (Георешетки

нетканые); Удален ресурс 01.5.02.01-0012 (Комплект материалов для систем дорожного ограждения)

27-08-003-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 10801.5, стала 0; Добавлен ресурс 01.7.07.26-0032 (Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм); Добавлен ресурс 01.7.12.05 (Геополотна нетканые); Добавлен ресурс 01.7.12.07 (Георешетки

нетканые); Удален ресурс 01.5.02.01-0012 (Комплект материалов для систем дорожного ограждения)

27-09-001-11(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 426.23, стала 423.2; Изменилась экпл.машин: была 839.16, стала 3577.86; Изменилась зарплата машинистов: была 24.48, стала 150.16; Изменилась трудоемкость: была

45.88, стала 46.1; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 45.88 чел.-ч, стала 46.1 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 3.7 , стала 3.6; Изменилась норма расхода ресурса 2

(Затраты труда машинистов) : была 2.13 чел.-ч, стала 13.76 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.02.03-031 (Установка сваебойная самоходная для устройства барьерных ограждений, мощность молота 600-1060 Дж) : была 1.98 маш.-ч, стала 7.44 маш.-ч;

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

Добавлен ресурс 91.05.13-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором-4,0 т); Добавлен ресурс 91.18.01-001 (Компрессоры передвижные, давление до 10 атм, производительность до 10 м3/мин); Добавлен ресурс 01.5.02.10 (Комплект

металлоконструкций рабочих участков дорожного тросового ограждения); Удален ресурс 91.05.13-023 (Краны манипуляторы 1,6 т); Удален ресурс 01.5.02.01 (Комплект металлоконструкций рабочих участков дорожного тросового ограждений)

27-09-001-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением: с 3 тросами, шаг стоек 3 м

27-09-001-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением: с 4 тросами, шаг стоек 2 м

27-09-001-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением: с 4 тросами, шаг стоек 3 м

27-09-001-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением: с 5 тросами, шаг стоек 2 м

27-09-001-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка с предварительным лидерным бурением: с 5 тросами, шаг стоек 3 м

27-09-001-21(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 3 тросами, шаг стоек 2 м

27-09-001-22(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 3 тросами, шаг стоек 3 м

27-09-001-23(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 4 тросами, шаг стоек 2 м

27-09-001-24(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 4 тросами, шаг стоек 3 м

27-09-001-25(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 5 тросами, шаг стоек 2 м

27-09-001-26(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках рабочего участка без предварительного лидерного бурения: с 5 тросами, шаг стоек 3 м

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-09-001-31(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках начального участка: в асфальтобетонном покрытии

27-09-001-32(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках начального участка: в земляном полотне

27-09-001-33(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках конечного участка: в асфальтобетонном покрытии

27-09-001-34(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожного тросового ограждения на металлических стойках конечного участка: в земляном полотне

27-09-002-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДД двустороннего исполнения, дорожной группы высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м

27-09-002-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МД, 11МЦД двустороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек: 1,5 м, мостовой группы

27-09-002-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МД, 11МЦД двустороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек: 2,0 м, мостовой группы

27-09-002-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 ДО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 1,5 м, дорожной группы

27-09-002-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство металлических барьерных ограждений типа 11 МО одностороннего исполнения, высотой 0,5 м шаг стоек 2,0 м, мостовой группы

27-09-002-30(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дорожных пешеходных ограждений из оцинкованных трубчатых профилей высотой 1 м, шаг стоек 2 м

27-09-008-01(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 2540.75, стала 2729.6; Изменилась трудоемкость: была 297.86, стала 320; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 297.86 чел.-ч, стала 320 чел.-ч

27-09-011-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка металлических рамных опор для информационных щитов

27-09-016-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1080.42, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

27-09-016-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 2128.32, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

27-09-016-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 4224.12, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

27-09-016-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 556.47, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

27-09-016-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 294.5, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

27-09-016-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 818.45, стала 32.52; Добавлен ресурс 14.4.04.08 (Эмаль); Удален ресурс 14.4.04.08-0007 (Эмаль ПФ-133, темно-серая)

27-09-016-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных

27-09-024-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка противоослепляющих экранов

27-09-024-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка пластинчатых противоослепляющих экранов на ограждения: металлические барьерные

27-09-024-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка пластинчатых противоослепляющих экранов на ограждения: парпетные бетонные

27-09-024-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка единичных пластинчатых противоослепляющих экранов на парпетные бетонные ограждения

27-09-032-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

27-09-032-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети диаметром: 270 мм

27-09-032-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство вертикальной разметки из пластика на опорах контактной сети диаметром: 325 мм

27-09-038-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка дорожных знаков на металлических стойках и винтовых сваях

27-09-038-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка дорожных знаков на металлических стойках и винтовых сваях

27-09-039-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка)

27-09-039-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка): при толщине линии до 3 мм

27-09-039-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Удаление линий регулирования дорожного движения (демаркировка): при увеличении толщины линии на 1 мм

27-09-040-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство шумозащитного экрана

27-09-040-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство шумозащитного экрана из: панелей алюминиевых или стальных оцинкованных со звукопоглощающими вкладышами

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

27-09-040-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство шумозащитного экрана из: поликарбоната

27-09-040-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство шумозащитного экрана из: монолитных железобетонных конструкций

27-10-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-001-04(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1092.93, стала 1002; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1092.93, стала 1002; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1376.6, стала 1281; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1376.6, стала 1281; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1797.59, стала 1695; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-06(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1797.59, стала 1695; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-07(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1526.07, стала 1402.5; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-08(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 4883.81, стала 4760.24; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-09(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 383.11, стала 301.5; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-002-10(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 383.11, стала 301.5; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-10-005-23(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 4466.67, стала 4418.17; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-24(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 4466.67, стала 4418.17; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-25(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 9061.93, стала 8967.73; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-26(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 9061.93, стала 8967.73; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-27(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 10522.49, стала 10413.14; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-28(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 10522.49, стала 10413.14; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-29(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 13506.48, стала 13366.12; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-005-30(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 13506.48, стала 13366.12; Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01-0004 (Деготь каменноугольный дорожный Д-4)

27-10-007-01(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-007-02(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-007-03(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-007-04(ФЕР (строительство)): Добавлен ресурс 01.7.08.02 (Добавки поверхностно-активные); Удален ресурс 01.2.02.01 (Деготь каменноугольный дорожный)

27-10-007-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Добавлен ресурс 01.2.03.07 (Эмульсия битумно-катионная); Удален ресурс 01.2.01.01 (Битум)

27-10-007-06(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Добавлен ресурс 01.2.03.07 (Эмульсия битумно-катионная); Удален ресурс 01.2.01.01 (Битум)

27-10-009-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

27-12-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2213.99, стала 3333.06;
Изменилась зарплата машинистов: была 184.51, стала 178.14

27-12-004-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 24009.25, стала 50147.5;
Изменилась зарплата машинистов: была 3013.18, стала 2911.1

27-12-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 13286.51, стала 27819.37;
Изменилась зарплата машинистов: была 1609.78, стала 1530.78

27-12-004-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 9934.88, стала 23330.24;
Изменилась зарплата машинистов: была 1323.9, стала 1302.35

27-12-004-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1595.91, стала 3331.91;
Изменилась зарплата машинистов: была 200.33, стала 193.56

27-12-004-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 885.21, стала 1853.74;
Изменилась зарплата машинистов: была 107.25, стала 101.99

27-12-004-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 662.98, стала 1556.77;
Изменилась зарплата машинистов: была 88.34, стала 86.9

27-12-009-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 996.98, стала 1314.86;
Изменилась зарплата машинистов: была 117.94, стала 116.21

28-01-008-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 15541.2, стала 18421.66;
Изменилась зарплата машинистов: была 812.35, стала 968.25; Изменилась норма расхода ресурса
2 (Затраты труда машинистов) : была 70.03 чел.-ч, стала 83.47 чел.-ч

28-01-008-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 15103.27, стала 17799.42;
Изменилась зарплата машинистов: была 777.09, стала 923.01; Изменилась норма расхода ресурса
2 (Затраты труда машинистов) : была 66.99 чел.-ч, стала 79.57 чел.-ч

28-01-008-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 14198.23, стала 16521.46;
Изменилась зарплата машинистов: была 698.32, стала 824.06; Изменилась норма расхода ресурса
2 (Затраты труда машинистов) : была 60.2 чел.-ч, стала 71.04 чел.-ч

29(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

29-01-010-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-010-04(ФЕР (строительство))-Проходка
шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 1-2

29-01-010-05(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-010-05(ФЕР (строительство))-Проходка
шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 3

29-01-010-06(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-010-06(ФЕР (строительство))-Проходка
шахтных стволов диаметром более 6 до 9,5 м в замороженных грунтах группы: 4

29-01-095-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата:
была 11501.23, стала 10585.57; Изменилась экспл.машин: была 137278.85, стала 66949.64;
Изменилась зарплата машинистов: была 4159.4, стала 3514.27; Изменилась

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

трудоемкость: была 1111.23, стала 1022.76; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 1111.23 чел.-ч, стала 1022.76 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 269.74 чел.-ч, стала 232.22

чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т) : была 198.25 маш.-ч, стала 186.94 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.05.09-005 (Краны на специальном шасси автомобильного типа,

грузоподъемность до 50 т); Удален ресурс 91.05.09-001 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т)

29-01-095-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-095-02(ФЕР (строительство))-Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, диаметром: 1,5-1,74 м

29-01-095-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 14031.91, стала 11363.06; Изменилась эксл.машин: была 177663.75, стала 72639.84; Изменилась зарплата машинистов: была 5275.27, стала 3823.64; Изменилась

трудоемкость: была 1355.74, стала 1097.88; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 1355.74 чел.-ч, стала 1097.88 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 340.83 чел.-ч, стала 253

чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т) : была 255.26 маш.-ч, стала 200.2 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.05.09-005 (Краны на специальном шасси автомобильного типа,

грузоподъемность до 50 т); Удален ресурс 91.05.09-001 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т); Удален ресурс 91.05.09-002 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 160 т)

29-01-095-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-095-04(ФЕР (строительство))-Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, диаметром: 2,43-3,00 м

29-01-095-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,09 м

29-01-095-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,28 м

29-01-095-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,49 м

29-01-095-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,94 м

29-01-095-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Монтаж комплексов микротоннельных проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 2,4 м

29-01-096-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 127.11, стала 11226.81; Изменилась эксл.машин: была 11643.64, стала 227748.86; Изменилась стоимость материалов: была 0.49, стала 0; Изменилась зарплата

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

машинистов: была 158.35, стала 7736.92; Изменилась трудоемкость: была 12.45, стала 1099.59; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 12.45 чел.-ч, стала 1099.59 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 10.9 чел.-ч, стала 499.88 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.03.05-540 (Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,55 м); Добавлен ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность

16 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-004 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т) : была 0.06 маш.-ч, стала 3.44 маш.-ч; Добавлен ресурс 01.4.02.02 (Резцы породные); Добавлен ресурс 01.4.02.03 (Элементы режущие); Изменилась норма расхода

ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.2 м3, стала 0 м3; Изменилась норма расхода ресурса 05.1.02.08 (Трубы железобетонные) : была 0 м, стала 100 м; Удален ресурс 91.01.05-068 (Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0

м3); Удален ресурс 91.03.05-031 (Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 800/1000 мм); Удален ресурс 91.05.06-009 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т); Удален ресурс 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси

автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т); Удален ресурс 91.10.04-031 (Установки для очистки трубопроводов); Удален ресурс 91.14.03-002 (Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т); Удален ресурс 91.16.01-008 (Электростанции передвижные, мощность

500 кВт); Удален ресурс 91.19.06-011 (Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2))

29-01-096-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 138.14, стала 12614.15; Изменилась экспл.машин: была 16826.13, стала 283000.64; Изменилась стоимость материалов: была 0.73, стала 0; Изменилась зарплата

машинистов: была 164.1, стала 8666.62; Изменилась трудоемкость: была 13.53, стала 1235.47; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 13.53 чел.-ч, стала 1235.47 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 11.3 чел.-ч, стала 560.56 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.03.05-542 (Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 0,76 м); Добавлен ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность

16 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-004 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т) : была 0.06 маш.-ч, стала 4.78 маш.-ч; Добавлен ресурс 01.4.02.02 (Резцы породные); Добавлен ресурс 01.4.02.03 (Элементы режущие); Изменилась норма расхода

ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.3 м3, стала 0 м3; Изменилась норма расхода ресурса 05.1.02.08 (Трубы железобетонные) : была 0 м, стала 100 м; Удален ресурс 91.01.05-068 (Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0

м3); Удален ресурс 91.03.05-032 (Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 1200/1500 мм); Удален ресурс 91.05.06-009 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т); Удален ресурс 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т); Удален ресурс 91.10.04-031 (Установки для очистки трубопроводов); Удален ресурс 91.14.03-002 (Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т); Удален ресурс 91.16.01-008 (Электростанции передвижные, мощность

500 кВт); Удален ресурс 91.19.06-011 (Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м³/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см²))

29-01-096-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 158.26, стала 12696.75; Изменилась экспл.машин: была 27991.82, стала 374274.81; Изменилась стоимость материалов: была 0.98, стала 0; Изменилась зарплата

машинистов: была 231.74, стала 8918.93; Изменилась трудоемкость: была 15.5, стала 1243.56; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 15.5 чел.-ч, стала 1243.56 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 15.5 чел.-ч, стала 571.33 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.03.05-544 (Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,09 м); Добавлен ресурс 91.05.05-016 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность

25 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-004 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т) : была 0.13 маш.-ч, стала 5.21 маш.-ч; Добавлен ресурс 01.4.02.02 (Резцы породные); Добавлен ресурс 01.4.02.03 (Элементы режущие); Изменилась норма расхода

ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.4 м³, стала 0 м³; Изменилась норма расхода ресурса 05.1.02.08 (Трубы железобетонные) : была 0 м, стала 100 м; Удален ресурс 91.01.05-068 (Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0

м³); Удален ресурс 91.03.05-033 (Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 1500/1800 мм); Удален ресурс 91.05.06-009 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т); Удален ресурс 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси

автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т); Удален ресурс 91.10.04-031 (Установки для очистки трубопроводов); Удален ресурс 91.14.03-002 (Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т); Удален ресурс 91.16.01-008 (Электростанции передвижные, мощность

500 кВт); Удален ресурс 91.16.03-001 (Электростанции стационарные 1000 кВт); Удален ресурс 91.19.06-011 (Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м³/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см²))

29-01-096-04(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 163.36, стала 13052.26; Изменилась экспл.машин: была 39329.74, стала 401782.83; Изменилась стоимость материалов: была 1.71, стала 0; Изменилась зарплата

машинистов: была 268.94, стала 9043.2; Изменилась трудоемкость: была 16, стала 1278.38; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 16 чел.-ч, стала 1278.38 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда

машинистов) : была 18.79 чел.-ч, стала 579.14 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.03.05-545 (Комплексы микротоннельные проходческие, максимальный наружный диаметр трубы (обделки) 1,28 м); Добавлен ресурс 91.05.05-016 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

25 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-004 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т) : была 0.21 маш.-ч, стала 5.24 маш.-ч; Добавлен ресурс 01.4.02.02 (Резцы породные); Добавлен ресурс 01.4.02.03 (Элементы режущие); Изменилась норма расхода

ресурса 01.7.03.01-0001 (Вода) : была 0.7 м3, стала 0 м3; Изменилась норма расхода ресурса 05.1.02.08 (Трубы железобетонные) : была 0 м, стала 100 м; Удален ресурс 91.01.05-068 (Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства, емкость ковша 1,0

м3); Удален ресурс 91.03.05-034 (Комплексы микротоннелепроходческие, внутренний диаметр трубы 2000/2400 мм); Удален ресурс 91.05.06-009 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т); Удален ресурс 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси

автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т); Удален ресурс 91.10.04-031 (Установки для очистки трубопроводов); Удален ресурс 91.14.03-002 (Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т); Удален ресурс 91.16.01-008 (Электростанции передвижные, мощность

500 кВт); Удален ресурс 91.16.03-001 (Электростанции стационарные 1000 кВт); Удален ресурс 91.19.06-011 (Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-60 кгс/см2))

29-01-096-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из железобетонных труб внутренним диаметром: 1,2 м

29-01-096-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из железобетонных труб внутренним диаметром: 1,5 м

29-01-096-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из железобетонных труб внутренним диаметром: 2,0 м

29-01-096-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 600 мм

29-01-096-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 800 мм

29-01-096-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 1000 мм

29-01-096-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 1200 мм

29-01-096-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 1400 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

29-01-096-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 1800 мм

29-01-096-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стальных труб номинальным диаметром: 2500 мм

29-01-096-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 600 мм

29-01-096-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 800 мм

29-01-096-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1000 мм

29-01-096-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1200 мм

29-01-096-19(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 1500 мм

29-01-096-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2000 мм

29-01-096-21(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Проходка тоннелей микропроходческими комплексами с устройством обделки из стеклопластиковых труб номинальным диаметром: 2500 мм

29-01-097-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 7206.93, стала 5246.2; Изменилась эксл.машин: была 42164.32, стала 53905.54; Изменилась зарплата машинистов: была 1650.15, стала 2593.78; Изменилась

трудоемкость: была 705.87, стала 513.83; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 705.87 чел.-ч, стала 513.83 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 116.15 чел.-ч, стала 178.1

чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т) : была 89.91 маш.-ч, стала 152.37 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.05.09-005 (Краны на специальном шасси автомобильного типа,

грузоподъемность до 50 т); Удален ресурс 91.05.09-001 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

29-01-097-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-097-02(ФЕР (строительство))-
Демонтаж комплексов микротоннельных проходческих, диаметром: 1,5-1,74 м

29-01-097-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата:
была 10486.62, стала 6270.37; Изменилась эксл.машин: была 121040.58, стала 63229.34;
Изменилась зарплата машинистов: была 2829.42, стала 3078.18; Изменилась

трудоемкость: была 1013.2, стала 614.14; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда
рабочих-строителей) : была 1013.2 чел.-ч, стала 614.14 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса
1.1 (Средний разряд работы) : была 4.5 , стала 4.4; Изменилась норма

расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 188.22 чел.-ч, стала 209.95 чел.-ч;
Изменилась норма расхода ресурса 91.05.09-004 (Краны на специальном шасси автомобильного
типа, грузоподъемность до 25 т) : была 124.48 маш.-ч, стала 179.64 маш.-ч;

Добавлен ресурс 91.05.09-005 (Краны на специальном шасси автомобильного типа,
грузоподъемность до 50 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.13.03-092 (Машина
промывочная на базе автомобиля) : была 18.18 маш.-ч, стала 17.81 маш.-ч; Удален ресурс

91.05.09-001 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 50 т); Удален
ресурс 91.05.09-002 (Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность 160 т)

29-01-097-04(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 29-01-097-04(ФЕР (строительство))-
Демонтаж комплексов микротоннельных проходческих, диаметром: 2,43-3,0 м

29-01-097-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж комплексов микротоннельных
проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,09 м

29-01-097-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж комплексов микротоннельных
проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,28 м

29-01-097-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж комплексов микротоннельных
проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,49 м

29-01-097-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж комплексов микротоннельных
проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 1,94 м

29-01-097-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж комплексов микротоннельных
проходческих, максимальный наружный диаметр трубы (обделки): 2,4 м

29-02-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 752.93, стала 768.26

29-02-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1556.81, стала 1572.14

29-02-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 915.16, стала 930.49

29-02-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1685.27, стала 1700.6

29-02-026-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2264.82, стала 2842.74;
Изменилась зарплата машинистов: была 181.84, стала 178.88

29-02-026-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1200.5, стала 1790.71;
Изменилась зарплата машинистов: была 131.24, стала 128.22

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

29-03-056-01(ФЕР (строительство)): Изменилась норма расхода ресурса 01.7.15.03-0042 (Болты с гайками и шайбами строительные) : была 74 кг, стала 134 кг

30(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

30-02-024-01(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 241.89, стала 263.83; Изменилась стоимость материалов: была 1242.75, стала 1193.82; Изменилась трудоемкость: была 26.35, стала 28.74; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда

рабочих-строителей) : была 26.35 чел.-ч, стала 28.74 чел.-ч; Добавлен ресурс 11.3.03.15-1014 (Фиксаторы защитного слоя арматуры пластиковые, форма звездочка, толщина защитного слоя бетона 40 мм); Удален ресурс 24.3.05.17-0101 (Фиксатор для арматуры

пластиковый)

30-07-011-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 375.05, стала 370.26; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0046 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для

плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

30-07-011-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 662.15, стала 654.8; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0046 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного

асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

30-07-011-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 978.18, стала 968.28; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0046 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для

плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

30-08-015-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 816.44, стала 921.53; Изменилась зарплата машинистов: была 55.45, стала 53.13

30-08-024-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство напыляемой битумно-латексной гидроизоляции проезжей части металлического пролетного строения

30-08-026-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления

30-08-026-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство гидроизоляции бетонных и железобетонных поверхностей проезжей части на мостах под автомобильные дороги способом напыления: битумно-латексной эмульсией

30-08-027-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство дренажа на проезжей части мостовых сооружений

30-08-027-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка дренажных полиэтиленовых трубок на проезжей части мостов

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

30-08-027-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство дренажной системы из брикетов на мостовых сооружениях

30-08-051-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 373.1, стала 393.79; Добавлен ресурс 07.2.07.12-0003 (Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из

двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке); Удален ресурс 07.3.02.11-0021 (Конструкции мостовые инвентарные)

30-08-051-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 648.08, стала 717.04; Добавлен ресурс 07.2.07.12-0003 (Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, собираемые из

двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке); Удален ресурс 07.3.02.11-0021 (Конструкции мостовые инвентарные)

31-01-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1259.76, стала 1372.19; Изменилась зарплата машинистов: была 44.36, стала 43.78

31-01-027-(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование таблицы

31-01-027-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась эксл.машин: была 10646.28, стала 10552.91; Изменилась стоимость материалов: была 104227.69, стала 98099.05; Изменилась зарплата машинистов: была 401.29, стала 383.24;

Добавлен ресурс 91.08.03-018 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Добавлен ресурс 04.2.01.01-0046 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка

I); Удален ресурс 91.08.03-010 (Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 7,5 т); Удален ресурс 91.08.03-048 (Катки самоходные гладковальцевые, масса 13 т); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие),

тип А, марка I)

31-01-027-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась эксл.машин: была 9163.18, стала 9172.71; Изменилась стоимость материалов: была 161738.84, стала 148419.42; Изменилась зарплата машинистов: была 348.9, стала 334.56; Добавлен

ресурс 91.08.03-018 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Добавлен ресурс 04.2.01.01-0039 (Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I);

Удален ресурс 91.08.03-010 (Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 7,5 т); Удален ресурс 91.08.03-048 (Катки самоходные гладковальцевые, масса 13 т); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип

А, марка I)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

31-01-027-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 11158.83, стала 11093.56; Изменилась зарплата машинистов: была 432.24, стала 412.57; Добавлен ресурс 91.08.03-018 (Катки самоходные гладкие вибрационные,

масса 13 т); Добавлен ресурс 91.08.03-045 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т); Удален ресурс 91.08.03-010 (Катки дорожные самоходные вибрационные, масса 7,5 т); Удален ресурс 91.08.03-048 (Катки самоходные гладковальцевые, масса 13 т)

31-01-028-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 6427.09, стала 6044.05; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0046 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для

плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

31-01-028-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 6416.32, стала 5883.33; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0039 (Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0031 (Смеси асфальтобетонные для

плотного асфальтобетона (горячие), тип А, марка I)

31-01-039-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 922.9, стала 1163.55; Изменилась зарплата машинистов: была 58.13, стала 56.9

31-01-039-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 334.8, стала 517.49; Изменилась зарплата машинистов: была 33.58, стала 32.64

31-01-040-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2897.22, стала 4507.33; Изменилась зарплата машинистов: была 241.64, стала 217.36

31-01-040-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 1314.64, стала 2605.18; Изменилась зарплата машинистов: была 142.9, стала 137.01

31-01-041-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3898.24, стала 7795.4; Изменилась зарплата машинистов: была 511.23, стала 454.61

31-01-041-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4778.89, стала 10176.42; Изменилась зарплата машинистов: была 654.96, стала 572.74

31-01-041-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2804.52, стала 3500.13; Изменилась зарплата машинистов: была 218.27, стала 214.71

31-01-042-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3864.52, стала 5539.35; Изменилась зарплата машинистов: была 276.48, стала 254.64

31-01-043-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2847.63, стала 4871.6; Изменилась зарплата машинистов: была 359.57, стала 330.7

31-01-043-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2545.94, стала 3971.64; Изменилась зарплата машинистов: была 307.15, стала 288.48

31-01-043-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3050.15, стала 4867.7; Изменилась зарплата машинистов: была 372.11, стала 350.22

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

31-01-044-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 12273.73, стала 12870.97;
Изменилась зарплата машинистов: была 670.9, стала 667.84

31-01-044-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 12289.13, стала 12886.37;
Изменилась зарплата машинистов: была 672.53, стала 669.47

31-01-046-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2559.82, стала 3255.43;
Изменилась зарплата машинистов: была 135.76, стала 132.2

31-01-046-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 727.54, стала 1126.28;
Изменилась зарплата машинистов: была 73.6, стала 71.56

31-01-068-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3630.79, стала 3830.65;
Изменилась стоимость материалов: была 127313.23, стала 1715.23; Добавлен ресурс 04.2.01.01
(Смесь асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0032 (Смеси

асфальтобетонные для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I)

31-01-068-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 637.28, стала 657.271;
Изменилась стоимость материалов: была 12575.34, стала 15.54; Добавлен ресурс 04.2.01.01 (Смесь
асфальтобетонная); Удален ресурс 04.2.01.01-0032 (Смеси асфальтобетонные

для плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I)

31-01-069-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 23385.27, стала 22703.81;
Изменилась зарплата машинистов: была 1164.51, стала 1163.89; Добавлен ресурс 91.08.03-019
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс

91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.))

31-01-069-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 992.36, стала 957.35; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18

т (210,8 л.с.))

31-01-069-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 23204.62, стала 22523.16;
Изменилась зарплата машинистов: была 1147.51, стала 1146.89; Добавлен ресурс 91.08.03-019
(Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс

91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18 т (210,8 л.с.))

31-01-069-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 992.36, стала 957.35; Добавлен
ресурс 91.08.03-019 (Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т); Удален ресурс
91.08.03-022 (Катки дорожные самоходные грунтовые вибрационные, масса 18

т (210,8 л.с.))

32-03-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1742.54, стала 3446.15;
Изменилась зарплата машинистов: была 206.99, стала 197.73

32-03-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1459.62, стала 2861.91;
Изменилась зарплата машинистов: была 174.17, стала 166.55

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

33-03-010-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка птицезащитных устройств

33-03-010-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на железобетонных центрифугированных опорах ВЛ 35-500 кВ

33-03-010-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка птицезащитных устройств антиприсадочного типа: на стальных опорах ВЛ 35-1150 кВ

33-03-010-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При изменении количества птицезащитных устройств на опоре добавлять или исключать к расценкам 33-03-010-01; 33-03-010-02

33-04-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 99.41, стала 79.92; Изменилась экспл.машин: была 294.48, стала 254.52; Изменилась зарплата машинистов: была 28.08, стала 24.36; Изменилась трудоемкость: была 11.22, стала 9.02; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 11.22 чел.-ч, стала 9.02 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.42 чел.-ч, стала 2.1 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.86 маш.-ч, стала 1.6 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.56 маш.-ч, стала 0.5 маш.-ч

33-04-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 127.94, стала 104.55; Изменилась экспл.машин: была 304.99, стала 265.03; Изменилась зарплата машинистов: была 29.93, стала 26.22; Изменилась трудоемкость: была 14.44, стала 11.8; Изменилась

норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 14.44 чел.-ч, стала 11.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.58 чел.-ч, стала 2.26 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.86 маш.-ч, стала 1.6 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.72 маш.-ч, стала 0.66 маш.-ч

33-04-001-05(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 53.34, стала 43.95; Изменилась экспл.машин: была 133.31, стала 115.38; Изменилась зарплата машинистов: была 12.99, стала 11.37; Изменилась трудоемкость: была 6.02, стала 4.96; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 6.02 чел.-ч, стала 4.96 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.12 чел.-ч, стала 0.98 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 0.82 маш.-ч, стала 0.7 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.3 маш.-ч, стала 0.28 маш.-ч

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-04-001-06(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 79.56, стала 64.41; Изменилась экспл.машин: была 251.23, стала 217.47; Изменилась зарплата машинистов: была 23.78, стала 20.65; Изменилась трудоемкость: была 8.98, стала 7.27; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 8.98 чел.-ч, стала 7.27 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.05 чел.-ч, стала 1.78 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.6 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.45 маш.-ч, стала 0.4 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-07(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 94.57, стала 77.44; Изменилась экспл.машин: была 257.14, стала 223.39; Изменилась зарплата машинистов: была 24.82, стала 21.69; Изменилась трудоемкость: была 10.82, стала 8.86; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 10.82 чел.-ч, стала 8.86 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.14 чел.-ч, стала 1.87 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.6 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.54 маш.-ч, стала 0.49 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-08(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 56.51, стала 46.83; Изменилась экспл.машин: была 129.74, стала 113.92; Изменилась зарплата машинистов: была 12.88, стала 11.37; Изменилась трудоемкость: была 6.54, стала 5.42; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 6.54 чел.-ч, стала 5.42 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.11 чел.-ч, стала 0.98 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 0.78 маш.-ч, стала 0.68 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.33 маш.-ч, стала 0.3 маш.-ч

33-04-001-09(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 112.84, стала 93.31; Изменилась экспл.машин: была 262.99, стала 229.23; Изменилась зарплата машинистов: была 25.98, стала 22.85; Изменилась трудоемкость: была 13.06, стала 10.8; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 13.06 чел.-ч, стала 10.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.24 чел.-ч, стала 1.97 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.59 маш.-ч, стала 1.37 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.65 маш.-ч, стала 0.6 маш.-ч

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-04-001-10(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 154.83, стала 127.87; Изменилась экспл.машин: была 316.82, стала 275.54; Изменилась зарплата машинистов: была 32.02, стала 28.07; Изменилась трудоемкость: была 17.92, стала 14.8; Изменилась

норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 17.92 чел.-ч, стала 14.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.76 чел.-ч, стала 2.42 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.86 маш.-ч, стала 1.6 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.9 маш.-ч, стала 0.82 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-11(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 185.03, стала 153.82; Изменилась экспл.машин: была 327.33, стала 286.06; Изменилась зарплата машинистов: была 33.88, стала 29.93; Изменилась трудоемкость: была 21.17, стала 17.6; Изменилась

норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 21.17 чел.-ч, стала 17.6 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.92 чел.-ч, стала 2.58 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.86 маш.-ч, стала 1.6 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 1.06 маш.-ч, стала 0.98 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-12(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 82.16, стала 68.78; Изменилась экспл.машин: была 144.48, стала 125.89; Изменилась зарплата машинистов: была 14.96, стала 13.22; Изменилась трудоемкость: была 9.4, стала 7.87; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 9.4 чел.-ч, стала 7.87 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.29 чел.-ч, стала 1.14 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 0.82 маш.-ч, стала 0.7 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.47 маш.-ч, стала 0.44 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-13(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 135.99, стала 113.18; Изменилась экспл.машин: была 273.57, стала 238.5; Изменилась зарплата машинистов: была 27.72, стала 24.36; Изменилась трудоемкость: была 15.74, стала 13.1; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 15.74 чел.-ч, стала 13.1 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.39 чел.-ч, стала 2.1 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.6 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.79 маш.-ч, стала 0.72 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-14(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 152.06, стала 127.01; Изменилась экспл.машин: была 279.48, стала 244.42; Изменилась зарплата машинистов: была 28.77, стала 25.41; Изменилась трудоемкость: была 17.6, стала 14.7; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 17.6 чел.-ч, стала 14.7 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.48 чел.-ч, стала 2.19 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.6 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.88 маш.-ч, стала 0.81 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-15(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 71.19, стала 58.49; Изменилась экспл.машин: была 155.78, стала 135.8; Изменилась зарплата машинистов: была 15.55, стала 13.69; Изменилась трудоемкость: была 8.24, стала 6.77; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 8.24 чел.-ч, стала 6.77 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.34 чел.-ч, стала 1.18 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 0.93 маш.-ч, стала 0.8 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.41 маш.-ч, стала 0.38 маш.-ч

33-04-001-16(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 142.13, стала 116.64; Изменилась экспл.машин: была 312.95, стала 272.33; Изменилась зарплата машинистов: была 31.2, стала 27.38; Изменилась трудоемкость: была 16.45, стала 13.5; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 16.45 чел.-ч, стала 13.5 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.69 чел.-ч, стала 2.36 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.87 маш.-ч, стала 1.61 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.82 маш.-ч, стала 0.75 маш.-ч

33-04-001-17(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 184.12, стала 151.2; Изменилась экспл.машин: была 366.79, стала 318.65; Изменилась зарплата машинистов: была 37.23, стала 32.59; Изменилась трудоемкость: была 21.31, стала 17.5; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 21.31 чел.-ч, стала 17.5 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.21 чел.-ч, стала 2.81 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 2.14 маш.-ч, стала 1.84 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 1.07 маш.-ч, стала 0.97 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-18(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 214.65, стала 177.42; Изменилась эксл.машин: была 377.3, стала 329.16; Изменилась зарплата машинистов: была 39.09, стала 34.45; Изменилась трудоемкость: была 24.56, стала 20.3; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 24.56 чел.-ч, стала 20.3 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.37 чел.-ч, стала 2.97 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 2.14 маш.-ч, стала 1.84 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 1.23 маш.-ч, стала 1.13 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-19(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 95.82, стала 79.66; Изменилась эксл.машин: была 167.75, стала 147.11; Изменилась зарплата машинистов: была 17.4, стала 15.43; Изменилась трудоемкость: была 11.09, стала 9.22; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 11.09 чел.-ч, стала 9.22 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 1.5 чел.-ч, стала 1.33 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 0.95 маш.-ч, стала 0.82 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.55 маш.-ч, стала 0.51 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-20(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 165.28, стала 136.51; Изменилась эксл.машин: была 323.54, стала 282.25; Изменилась зарплата машинистов: была 32.95, стала 29; Изменилась трудоемкость: была 19.13, стала 15.8; Изменилась норма

расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 19.13 чел.-ч, стала 15.8 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.84 чел.-ч, стала 2.5 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.88 маш.-ч, стала 1.62 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.96 маш.-ч, стала 0.88 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-001-21(ФЕР (строительство)): Изменилась зарплата: была 181.27, стала 150.34; Изменилась эксл.машин: была 329.46, стала 288.17; Изменилась зарплата машинистов: была 33.99, стала 30.04; Изменилась трудоемкость: была 20.98, стала 17.4; Изменилась

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 20.98 чел.-ч, стала 17.4 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 2.93 чел.-ч, стала 2.59 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.04.01-031 (Машины

бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м) : была 1.88 маш.-ч, стала 1.62 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 1.05 маш.-ч, стала 0.97 маш.-ч; Добавлен ресурс 07.1.04.02

(Детали крепления стальные); Удален ресурс 22.2.02.09 (Крюки)

33-04-028-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций без установки разъединительного пункта на опоре ВЛ

33-05(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Раздел 5. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА И ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

33-05-001#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 5.1. ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА

33-05-001-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка опор контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты

33-05-001-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 1,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-05-001-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка железобетонных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 1 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 1, при глубине бурения до 3 м

33-05-001-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 2 м

33-05-001-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка стальных опор массой до 3,5 т контактной сети с бурением котлованов под монолитные фундаменты: группа грунтов 2, при глубине бурения до 3 м

33-05-002-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Бурение котлованов при установке опор контактной сети

33-05-002-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 1 при глубине бурения 2 м

33-05-002-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 1 при глубине бурения 3 м

33-05-002-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м

33-05-002-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Бурение котлованов при установке опор контактной сети: в группе грунта 2 при глубине бурения 3 м

33-05-003-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Демонтаж опор контактной сети

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-05-003-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой: до 1,5 т

33-05-003-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой: до 3,5 т

33-05-003-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж стальных опор контактной сети массой: до 1 т

33-05-003-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Демонтаж стальных опор контактной сети массой: до 3,5 т

33-05-004#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 5.2. ОПОРЫ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

33-05-004-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство железобетонных монолитных фундаментов

33-05-004-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство железобетонных монолитных фундаментов

33-05-005-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Сборка и установка железобетонных одностоечных опор

33-05-005-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: с кабельным вводом

33-05-005-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: с воздушным вводом и двумя траверсами

33-05-005-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сборка и установка железобетонных одностоечных опор: с воздушным вводом и четырьмя траверсами

33-05-006-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

33-05-006-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами

33-05-007-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Окраска масляной краской стальных опор

33-05-007-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности: ветошью

33-05-007-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска масляной краской стальных опор трубчатых с очисткой поверхности: металлической щеткой

33-05-007-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности: ветошью

33-05-007-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска масляной краской стальных опор решетчатых с очисткой поверхности: металлической щеткой

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-05-008-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

33-05-008-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка опор наружного освещения композитных фланцевых

34(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

34-01(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Раздел 1. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

34-01-001#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 1.1. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ

34-01-001-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи

34-01-001-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 5 м

34-01-001-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 6 м

34-01-001-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство опор стальных антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой: до 8,6 м

34-01-001-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий метр при высоте опор одноствольных на оттяжках свыше 8,6 м добавлять

34-01-006#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 1.2. НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

34-01-006-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов

34-01-006-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов

34-01-011#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 1.3. АКУСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ

34-01-011-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство акустических дверей глухих

34-01-011-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство акустических дверей глухих площадью проема: до 3 м²

34-01-011-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство акустических дверей глухих площадью проема: до 3,5 м²

34-01-012-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

34-01-012-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,1 м² при толщине стен до 0,51 м

34-01-012-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,1 м² при толщине стен до 0,9 м

34-01-012-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,1 м² при толщине стен до 1,2 м

34-01-012-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,3 м² при толщине стен до 0,51 м

34-01-012-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,3 м² при толщине стен до 0,9 м

34-01-012-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 1,3 м² при толщине стен до 1,2 м

34-01-012-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 3 м² при толщине стен до 0,51 м

34-01-012-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 3 м² при толщине стен до 0,9 м

34-01-012-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство окон деревянных трехстекольных акустических площадью проема: до 3 м² при толщине стен до 1,2 м

34-01-013-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство каркасов акустических конструкций

34-01-013-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических с деревянными брусками

34-01-013-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен: на 5 см

34-01-013-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен: на 10 см

34-01-013-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен: на 15 см

34-01-013-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при отnose от стен: на 20 см

34-01-013-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков: металлических с деревянными брусками

34-01-013-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков: металлических

34-01-013-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков: на 5 см

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

34-01-013-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков: на 10 см

34-01-013-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков: на 15 см

34-01-013-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при отnose от потолков: на 20 см

34-01-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Заполнение каркасов минераловатными плитами

34-01-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения: 50 мм

34-01-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение каркасов минераловатными плитами стен при толщине заполнения: 100 мм

34-01-014-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения: 50 мм

34-01-014-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Заполнение каркасов минераловатными плитами потолков при толщине заполнения: 100 мм

34-01-015-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Оклейка стеклотканью

34-01-015-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой: стен

34-01-015-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью каркасов на каждый слой: потолков

34-01-015-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя: 50 мм

34-01-015-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью минераловатных плит в виде оболочки при толщине заполнителя: 100 мм

34-01-015-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя: 50 мм

34-01-015-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя: 80 мм

34-01-015-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Оклейка стеклотканью матов из ваты супертонкого стекловолокна в виде оболочки при толщине заполнителя: 100 мм

34-01-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Окраска поверхностей

34-01-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей стен: масляной краской

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

34-01-016-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей стен: вододисперсионной краской

34-01-016-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей стен: лаком

34-01-016-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей потолков: масляной краской

34-01-016-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей потолков: вододисперсионной краской

34-01-016-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Окраска поверхностей потолков: лаком

34-01-017-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Облицовка каркасов

34-01-017-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: дюралюминием толщиной 1 мм

34-01-017-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм

34-01-017-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм

34-01-017-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм

34-01-017-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: акустическими

34-01-017-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: дюралюминием толщиной 1 мм

34-01-017-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм

34-01-017-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм

34-01-017-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм

34-01-017-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов стен перфорированными плитами: акустическими

34-01-017-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: дюралюминием толщиной 1 мм

34-01-017-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

34-01-017-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм

34-01-017-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм

34-01-017-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: акустическими

34-01-017-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: дюралюминием толщиной 1 мм

34-01-017-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: фанерой марки "ДФ-2" толщиной 4 мм

34-01-017-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм

34-01-017-19(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм

34-01-017-20(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Облицовка каркасов потолков перфорированными плитами: акустическими

34-01-018-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство каркаса подвесного потолка

34-01-018-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминиевых конструкций

34-01-019-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство подвесных потолков

34-01-019-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство подвесных потолков из алюминиевых: реек

34-01-019-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство подвесных потолков из алюминиевых: панелей

34-01-020-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми элементами

34-01-020-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми: рейками 300x3000 мм

34-01-020-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми: катаными профилями 100x3000 мм

34-01-020-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство облицовки стен акустическими звукопоглощающими алюминиевыми: панелями 499x499 мм

34-01-025#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 1.4. ЭКРАНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

34-01-025-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Экранирование помещений радиообъектов

34-01-025-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: полов

34-01-025-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: стен

34-01-025-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: потолков

34-01-025-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: дверных проемов

34-01-025-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: каналов и прямков

34-01-025-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами медными толщиной 0,5 мм: крышек каналов и прямков

34-01-025-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: полов

34-01-025-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: стен

34-01-025-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: потолков

34-01-025-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: дверных проемов

34-01-025-11(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: каналов и прямков

34-01-025-12(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными оцинкованными толщиной 0,7-0,8 мм: крышек каналов и прямков

34-01-025-13(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: полов

34-01-025-14(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: стен

34-01-025-15(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: потолков

34-01-025-16(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: дверных проемов

34-01-025-17(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: каналов и прямков

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

34-01-025-18(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений листами стальными толщиной 1,5 мм: крышек каналов и прямков

34-01-026-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство экранирования помещений сеткой стальной

34-01-026-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм: полов

34-01-026-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм: стен

34-01-026-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм: потолков

34-01-026-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм: оконных проемов

34-01-026-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм: вентиляционных отверстий

34-01-027-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство экранирования сеткой медной

34-01-027-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм: полов

34-01-027-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм: стен

34-01-027-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм: потолков

34-01-027-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм: оконных проемов

34-01-027-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство экранирования сеткой медной проволоки с ячейкой 2,5x2,5 мм: вентиляционных отверстий

34-02-014-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов

34-02-014-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Установка цельнолитых кабельных колодцев из полимерных материалов

34-02-014-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство пригруза из сборных железобетонных плит полимерных кабельных колодцев

34-02-015-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Врезка полиэтиленовых патрубков и манжет в полиэтиленовые кабельные колодцы

34-02-015-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы, диаметр: 63 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

34-02-015-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы, диаметр: 110 мм

34-02-015-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка полиэтиленовых патрубков в полиэтиленовые кабельные колодцы, диаметр: 160 мм

34-02-015-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Врезка резиновых манжет для ввода труб диаметром от 25 до 110 мм в полиэтиленовые кабельные колодцы

34-02-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Пробивка отверстий в колодцах и коробках

34-02-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Пробивка отверстий в колодцах и коробках железобетонных

34-02-016-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок: 12,5 см

34-02-016-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок: 25 см

34-02-016-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Пробивка отверстий в колодцах и коробках кирпичных при толщине стенок: 37,8 см

36-01-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1941.18, стала 2364.52; Изменилась зарплата машинистов: была 233.15, стала 230.99

36-01-001-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1539.94, стала 1652.16; Изменилась зарплата машинистов: была 178.94, стала 178.31

36-01-001-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 3404.64, стала 3915.81; Изменилась зарплата машинистов: была 413.55, стала 410.94

36-01-001-04(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2080.47, стала 2252.76; Изменилась зарплата машинистов: была 231.61, стала 230.63

36-01-002-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 3967.33, стала 4691.18; Изменилась зарплата машинистов: была 415.79, стала 411.96

36-01-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 3807.56, стала 4621.87; Изменилась зарплата машинистов: была 373.94, стала 369.63

36-01-004-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1735.29, стала 2095.39; Изменилась зарплата машинистов: была 270.14, стала 268.3

36-01-004-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1465.57, стала 1771.22; Изменилась зарплата машинистов: была 228.6, стала 227.03

36-01-008-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 2252.17, стала 2581.68; Изменилась зарплата машинистов: была 232.64, стала 230.89

36-01-008-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 3071.49, стала 3685.21; Изменилась зарплата машинистов: была 311.76, стала 308.52

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

36-01-008-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2859.16, стала 3426.55;
Изменилась зарплата машинистов: была 294.86, стала 291.96

36-01-008-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 3921.76, стала 5103.96;
Изменилась зарплата машинистов: была 400.98, стала 394.93

37-01-038-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1786.97, стала 1956.7; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

37-01-038-02(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1217.08, стала 1334.39; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

37-01-038-03(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1761.64, стала 1830.28; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

37-01-038-04(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 2237.26, стала 2287.18; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

37-01-038-05(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 1942.55, стала 1995.71; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

37-03-057-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 14281, стала 16055.05;
Изменилась зарплата машинистов: была 1647.78, стала 1640.9

37-03-057-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 12189.86, стала 13851.69;
Изменилась зарплата машинистов: была 1399.78, стала 1393.21

37-03-057-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1774.92, стала 3553.99;
Изменилась зарплата машинистов: была 228.89, стала 221.79

38-01-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 2026.72, стала 2074.14;
Изменилась зарплата машинистов: была 315, стала 314.73

38-01-003-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 1395.58, стала 1728.43;
Изменилась зарплата машинистов: была 150.01, стала 148.24

39-01-006-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 4.31, стала 8.23

39-01-006-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 10.16, стала 15.08

39-01-006-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экспл.машин: была 11.65, стала 16.57

39-01-017-01(ФЕР (строительство)): Изменилась стоимость материалов: была 12406.17, стала 12385.43; Добавлен ресурс 04.2.01.01-0048 (Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка I); Удален ресурс 04.2.01.01-0032 (Смеси асфальтобетонные для

плотного асфальтобетона (горячие), тип Б марка I)

40-01-031-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство на каналах деревянных конструкций сооружений

40-01-031-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных: трубчатых переездов

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

40-01-031-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных: сооружений мостов на внутренних дорогах

40-01-031-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных: служебных мостиков

40-01-031-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых: из досок

40-01-031-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых: из пластин

40-01-031-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство на каналах деревянных элементов регулирующих сооружений щитовых: из рам

40-01-036-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Изготовление щитов затворов плотин

40-01-036-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной: 50 мм

40-01-036-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из досок в четверть толщиной: 70 мм

40-01-036-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык толщиной: 50 мм

40-01-036-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из досок впритык толщиной: 70 мм

40-01-036-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной: 125 мм

40-01-036-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной: 150 мм

40-01-036-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Изготовление щитов затворов плотин из брусьев впритык толщиной: 230 мм

40-01-041-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство перемычек в грунтах

40-01-041-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре: 2 м

40-01-041-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре: 3 м

40-01-041-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре: 3 м

40-01-041-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Устройство в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре: 4 м

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

40-01-041-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы: однорядных

40-01-041-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Добавлять при устройстве шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы: двухрядных

40-01-042-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Разборка перемычек в грунтах

40-01-042-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре: 2 м

40-01-042-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разборка в грунтах 1 группы однорядных шпунтовых перемычек при напоре: 3 м

40-01-042-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре: 3 м

40-01-042-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разборка в грунтах 1 группы двухрядных шпунтовых перемычек при напоре: 4 м

40-01-042-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Добавлять при разборке шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы: однорядных

40-01-042-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Добавлять при разборке шпунтовых перемычек в грунтах 2-й группы: двухрядных

41-01-012-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной: без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м²

41-01-012-09(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной: с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,3 м²

41-01-012-10(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой без диафрагмы без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м²

41-01-013-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Уплотнение деформационного шва пробками железобетонными с металлической диафрагмой сечением 0,12 м² в напорных гидротехнических сооружениях

44(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

44-01-051-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 20006.4, стала 20018.39

44-01-051-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 24769.19, стала 24781.18

44-01-051-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 53684.98, стала 53696.97

44-02-015-05(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 4.76, стала 46.25; Изменилась экпл.машин: была 315.78, стала 6604.95; Изменилась зарплата машинистов: была 32.2, стала 816.66; Изменилась трудоемкость: была

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

0.6, стала 5.93; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 0.6 чел.-ч, стала 5.93 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 2.2 , стала 2; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты

труда машинистов) : была 2.44 чел.-ч, стала 51.79 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.08-010 (Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 100 т); Добавлен ресурс 91.20.02-009 (Баржи при работе в закрытой акватории самоходные, 250 т); Добавлен ресурс

91.20.09-006 (Краны плавучие при работе в закрытой акватории, самоходные, 100 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.20.13-002 (Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории, мощность 110 кВт (150 л.с.)) : была 0.09

маш.-ч, стала 2.63 маш.-ч; Удален ресурс 91.20.02-006 (Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные, 250 т); Удален ресурс 91.20.03-004 (Буксиры дизельные при работе в закрытой акватории, мощность 221 кВт (300 л.с.)); Удален ресурс 91.20.09-004

(Краны плавучие при работе в закрытой акватории, несамоходные, 5 т)

44-02-015-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории

44-02-024-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Очистка дна от мелких предметов захлamlения с помощью подводного очистителя препятствий в закрытой акватории

44-02-024-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Очистка дна от мелких предметов захлamlения с помощью подводного очистителя препятствий в закрытой акватории

44-02-024-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждые 100 м изменения длины участка добавлять или исключать к расценке 44-02-024-01

44-02-043-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой водолазами в морских условиях в закрытой акватории

44-02-043-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Очистка металлических конструкций: от обрастания

44-02-043-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Очистка металлических конструкций: от краски и ржавчины

44-02-051-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 36176.79, стала 36178.12

44-02-051-02(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 44564.77, стала 44566.1

44-02-051-03(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 80231.44, стала 80232.77

44-02-090#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Раздел 15. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

44-02-090-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство плавучего пульпопровода из износостойкой резины диаметром 1000 мм длиной секций 12 м в морских условиях в закрытой акватории

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

44-02-090-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм длиной секций 12 м в морских условиях в закрытой акватории: монтаж

44-02-090-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм длиной секций 12 м в морских условиях в закрытой акватории: демонтаж

44-02-090-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм при наземной прокладке: наращивание

44-02-090-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Плавучий пульпопровод из износостойкой резины диаметром 1000 мм при наземной прокладке: разборка

44-02-090-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перестановка плавучего пульпопровода из износостойкой резины диаметром 1000 мм в морских условиях в закрытой акватории

44-02-090-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При изменении длины секции на 1 м исключать или добавлять к расценке: 44-02-090-01

44-02-090-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -При изменении длины секции на 1 м исключать или добавлять к расценке: 44-02-090-02

44-02-091-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Устройство сплошной защитной завесы из синтетического полотна в закрытой акватории

44-02-091-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сплошная защитная завеса из синтетического полотна в закрытой акватории: монтаж

44-02-091-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Сплошная защитная завеса из синтетического полотна в закрытой акватории: демонтаж

44-04-109-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунта шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

44-04-109-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 1

44-04-109-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 2

44-04-109-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 3

44-04-109-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 4

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

44-04-109-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1200 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 5

44-04-109-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-109-01, 44-04-109-02, 44-04-109-03, 44-04-109-04, 44-04-109-05

44-04-110-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунта шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

44-04-110-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 1

44-04-110-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 2

44-04-110-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 3

44-04-110-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 4

44-04-110-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 5

44-04-110-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-110-01, 44-04-110-02, 44-04-110-03, 44-04-110-04, 44-04-110-05

44-04-111-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунта шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами

44-04-111-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 1

44-04-111-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 2

44-04-111-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 3

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

44-04-111-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 4

44-04-111-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами, вместимость ковша 25 м3, группа грунта: 5

44-04-111-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-111-01, 44-04-111-02, 44-04-111-03, 44-04-111-04, 44-04-111-05

44-04-140#(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подраздел 3.3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ

44-04-140-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт

44-04-140-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 1

44-04-140-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 2

44-04-140-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 3

44-04-140-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 4

44-04-140-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 5

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

44-04-140-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 6

44-04-140-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 7000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт, группа грунта: 7

44-04-140-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-140-01, 44-04-140-02, 44-04-140-03, 44-04-140-04, 44-04-140-05, 44-04-140-06, 44-04-140-07

44-04-145-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт

44-04-145-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 1

44-04-145-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 2

44-04-145-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 3

44-04-145-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 4

44-04-145-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 5

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

44-04-145-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 6

44-04-145-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 7

44-04-145-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-145-01, 44-04-145-02, 44-04-145-03, 44-04-145-04, 44-04-145-05, 44-04-145-06, 44-04-145-07

44-04-150-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт

44-04-150-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 1

44-04-150-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 2

44-04-150-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 3

44-04-150-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 4

44-04-150-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 5

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

44-04-150-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 6

44-04-150-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 3700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта боковым сбросом с самоходного свайно-папильонажного земснаряда с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт, группа грунта: 7

44-04-150-08(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -На каждый последующий км транспортировки грунта добавлять к расценке 44-04-150-01, 44-04-150-02, 44-04-150-03, 44-04-150-04, 44-04-150-05, 44-04-150-06

44-04-188-01(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 44-04-188-01(ФЕР (строительство))- Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 2

44-04-188-02(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 44-04-188-02(ФЕР (строительство))- Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 3

44-04-188-03(ФЕР (строительство)): Удалена расценка 44-04-188-03(ФЕР (строительство))- Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 4

44-04-210-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт

44-04-210-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 1

44-04-210-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 2

44-04-210-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 3

44-04-210-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 4

44-04-210-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 5

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

44-04-210-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 6

44-04-210-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6600 кВт в грунтах группы: 7

44-04-211-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт

44-04-211-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 1

44-04-211-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 2

44-04-211-03(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 3

44-04-211-04(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 4

44-04-211-05(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 5

44-04-211-06(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 6

44-04-211-07(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы: 7

45-09-001-01(ФЕР (строительство)): Изменилась эксл.машин: была 1526.43, стала 1913.84;
Изменилась зарплата машинистов: была 187.81, стала 185.7

46(ФЕР (строительство)): Изменилась техчасть

46-01-016-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон

46-01-016-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон, с поверхностной плотностью свыше 300 г/м2: в один слой

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

46-01-016-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Усиление потолочных железобетонных перекрытий лентами на основе однонаправленных углеродных волокон, с поверхностной плотностью свыше 300 г/м2: на каждый последующий слой

46-07-010-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 8382.1, стала 8398.19

46-07-010-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 5964.61, стала 5973.03

46-07-010-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4718.43, стала 4724.4

46-07-010-04(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3684.74, стала 3688.37; Изменилась норма расхода ресурса 91.06.03-063 (Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)) : была 4.69 маш.-ч, стала 4.695 маш.-ч

46-07-010-05(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2720.13, стала 2722.99; Изменилась норма расхода ресурса 91.06.03-063 (Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)) : была 5.23 маш.-ч, стала 5.233 маш.-ч

46-07-010-06(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 6340.7, стала 6418.33

46-07-010-07(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4823.37, стала 4868.24

46-07-010-08(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4251.44, стала 4290.11

46-07-010-09(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 3485.39, стала 3511.71

46-07-010-10(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 2662.79, стала 2686.77

46-07-015-01(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 4953.86, стала 4956.08

46-07-015-02(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 4151.2, стала 4152.43

46-07-015-03(ФЕР (строительство)): Изменилось наименование расценки; Изменилась экпл.машин: была 5908.78, стала 5911.17

46-07-020-01(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 4094.38, стала 4095.96

46-07-020-02(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 5079.04, стала 5079.86

46-07-020-03(ФЕР (строительство)): Изменилась экпл.машин: была 8077.54, стала 8079.82

46-08-109-(ФЕР (строительство)): Добавлена таблица -Подготовка поверхностей резервуара под антикоррозионное покрытие

46-08-109-01(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: внутренней

46-08-109-02(ФЕР (строительство)): Добавлена расценка -Подготовка поверхности резервуара под антикоррозионное покрытие: наружной

53-24-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 150.5, стала 210.03; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

53-24-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 176.16, стала 235.69; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

53-24-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 227.48, стала 308.98; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

53-24-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 253.14, стала 334.64; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

53-24-05(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 278.81, стала 373.41; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

53-24-06(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 304.47, стала 399.07; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

57-15-05(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 32.78, стала 13.05; Добавлен ресурс 14.1.06.02 (Клей для облицовочных работ (сухая смесь)); Удален ресурс 14.1.06.02-1002 (Клей плиточный)

57-15-06(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 32.78, стала 13.05; Добавлен ресурс 14.1.06.02 (Клей для облицовочных работ (сухая смесь)); Удален ресурс 14.1.06.02-1002 (Клей плиточный)

58(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

58-31-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Обследование гидроизоляции мягких кровель

58-31-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Обследование гидроизоляции мягких кровель методом электро-векторного картирования

60-17-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 34.46; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

60-17-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 39.37; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

60-17-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 0, стала 28.71; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

60-17-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась стоимость материалов: была 905.91, стала 951.09; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

62(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

65(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

66(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

66-23-(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование таблицы

66-23-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Замена металлических ходовых (упорных) скоб

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

66-56-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экспл.машин: была 549.3, стала 564.4; Изменилась зарплата машинистов: была 30.88, стала 45.31; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.07 чел.-ч, стала 4.84 чел.-ч

66-56-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экспл.машин: была 630.15, стала 647.8; Изменилась зарплата машинистов: была 33.2, стала 50.07; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.3 чел.-ч, стала 5.37 чел.-ч

66-56-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экспл.машин: была 712.49, стала 731.77; Изменилась зарплата машинистов: была 37.62, стала 56.04; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 3.74 чел.-ч, стала 6 чел.-ч

66-56-05(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экспл.машин: была 806.84, стала 827.83; Изменилась зарплата машинистов: была 42.96, стала 63.01; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 4.27 чел.-ч, стала 6.73 чел.-ч

66-57-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов

66-57-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм: в котлованах

66-57-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 200 до 600 мм: в колодцах

66-57-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Механическая очистка внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 600 до 1200 мм в котлованах

66-57-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-1

66-57-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-2

66-57-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий проход добавлять: к расценке 66-57-3

66-58-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Восстановление трубопроводов цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга при работе в котлованах

66-58-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Устройство технологического лаза при восстановлении трубопроводов в котлованах

66-58-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 200 мм

66-58-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 300 мм

66-58-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 400 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

66-58-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 500 мм

66-58-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 600 мм

66-58-07(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 700 мм

66-58-08(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 800 мм

66-58-09(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 900 мм

66-58-10(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1000 мм

66-58-11(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1200 мм

66-58-12(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1400 мм

66-58-13(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1600 мм

66-58-14(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1800 мм

66-58-15(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга трубопроводов (в котлованах), диаметром: 2000 мм

66-58-16(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам с 66-58-02 по 66-58-07

66-58-17(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам 66-58-08 и 66-58-09

66-58-18(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам 66-58-10 и 66-58-11

66-58-19(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам 66-58-12 и 66-58-13

66-58-20(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам 66-58-14 и 66-58-15

66-59-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Восстановление трубопроводов цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга при работе в колодцах

66-59-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Устройство технологического лаза при восстановлении трубопроводов в колодцах

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

66-59-20(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценкам 66-59-14 и 66-59-15

66-60-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Восстановление поверхности кирпичных колодцев систем водоотведения цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга

66-60-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление поверхности кирпичных колодцев систем водоотведения цементно-полимерными составами методом центробежного набрызга в один слой толщиной 18 мм

66-61-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Внутритрубная диагностика методом акустического резонанса существующих трубопроводов диаметром от 290 до 620 мм

66-61-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Подготовительно-заключительные работы при проведении внутритрубной диагностики методом акустического резонанса при проведении работ: в котловане

66-61-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Подготовительно-заключительные работы при проведении внутритрубной диагностики методом акустического резонанса при проведении работ: в колодце

66-61-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Внутритрубная диагностика методом акустического резонанса при проведении работ: в котловане

66-61-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Внутритрубная диагностика методом акустического резонанса при проведении работ: в колодце

66-62-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Восстановление трубопроводов полиуретановыми составами методом напыления при работе в котлованах

66-62-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: от 500 мм до 600 мм

66-62-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 700 мм

66-62-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 800 мм

66-62-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 900 мм

66-62-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1000 мм

66-62-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1100 мм

66-62-07(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в котлованах), диаметром: 1200 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

66-62-08(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-1

66-62-09(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-2

66-62-10(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-3

66-62-11(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-4

66-62-12(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-5

66-62-13(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-6

66-62-14(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-62-7

66-63-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Восстановление трубопроводов полиуретановыми составами методом напыления при работе в колодцах

66-63-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: от 500 мм до 600 мм

66-63-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 700 мм

66-63-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 800 мм

66-63-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 900 мм

66-63-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 1000 мм

66-63-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 1100 мм

66-63-07(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Восстановление полиуретановыми составами методом напыления трубопроводов (в колодцах), диаметром: 1200 мм

66-63-08(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-1

66-63-09(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-2

66-63-10(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-3

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

66-63-11(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-4

66-63-12(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-5

66-63-13(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-6

66-63-14(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -На каждый последующий слой добавлять: к расценке 66-63-7

68(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

68-01-(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование таблицы

68-01-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 28.64, стала 29.25; Изменилась экспл.машин: была 1.97, стала 15.77; Изменилась зарплата машинистов: была 0.35, стала 2.78; Изменилась трудоемкость: была 3.7, стала 3.49;

Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 3.7 чел.-ч, стала 3.49 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 1.9 , стала 2.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов)

: была 0.03 чел.-ч, стала 0.24 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.03 маш.-ч, стала 0.24 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 16.2.01.02 (Земля растительная) : была 0.38 м3,

стала 0.2 м3

68-01-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 38.7, стала 42.15; Изменилась экспл.машин: была 1.97, стала 19.71; Изменилась зарплата машинистов: была 0.35, стала 3.48; Изменилась трудоемкость: была 5, стала 5.03;

Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 5 чел.-ч, стала 5.03 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 1.9 , стала 2.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) :

была 0.03 чел.-ч, стала 0.3 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.03 маш.-ч, стала 0.3 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 16.2.01.02 (Земля растительная) : была 0.38 м3, стала

0.25 м3

68-01-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 55.73, стала 49.86; Изменилась экспл.машин: была 5.26, стала 23.66; Изменилась зарплата машинистов: была 0.93, стала 4.18; Изменилась трудоемкость: была 7.2, стала 5.95;

Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 7.2 чел.-ч, стала 5.95 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 1.9 , стала 2.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

: была 0.08 чел.-ч, стала 0.36 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.08 маш.-ч, стала 0.36 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 16.2.01.02 (Земля растительная) : была 0.66 мЗ,

стала 0.3 мЗ

68-01-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 71.98, стала 57.74; Изменилась экпл.машин: была 5.26, стала 26.94; Изменилась зарплата машинистов: была 0.93, стала 4.76; Изменилась трудоемкость: была 9.3, стала 6.89;

Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 9.3 чел.-ч, стала 6.89 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 1.1 (Средний разряд работы) : была 1.9 , стала 2.8; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов)

: была 0.08 чел.-ч, стала 0.41 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 0.08 маш.-ч, стала 0.41 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 16.2.01.02 (Земля растительная) : была 0.66 мЗ,

стала 0.35 мЗ

68-01-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 65 см

68-01-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 75 см

68-01-07(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород

68-01-08(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород

68-09-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 6211.23, стала 13246.95; Изменилась зарплата машинистов: была 765.56, стала 736.59

68-09-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 5975.07, стала 13010.79; Изменилась зарплата машинистов: была 739.64, стала 710.67

68-09-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 2677.91, стала 5072.85; Изменилась зарплата машинистов: была 341.57, стала 335.79

68-09-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 2441.75, стала 4836.69; Изменилась зарплата машинистов: была 315.65, стала 309.87

68-10-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 2382.89, стала 4909.2; Изменилась зарплата машинистов: была 265.98, стала 255.27

68-10-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 2088.9, стала 5192.58; Изменилась зарплата машинистов: была 267.41, стала 256.7

68-11-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась экпл.машин: была 54.4, стала 60.74; Изменилась зарплата машинистов: была 4.67, стала 4.65

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

68-15-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 528.6, стала 968.07

68-15-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 528.6, стала 968.07

68-15-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 650.25, стала 1089.72

68-15-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 650.25, стала 1089.72

68-15-05(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 931.55, стала 1810.48

68-15-06(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 931.55, стала 1810.48

69(ФЕРр (ремонт)): Изменилась техчасть

69-03-01(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 0, стала 443.87; Добавлен ресурс 91.21.15-508 (Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.))

69-03-02(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 0, стала 352.92; Добавлен ресурс 91.21.15-508 (Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.))

69-03-03(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 0, стала 410.7; Добавлен ресурс 91.21.15-508 (Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.))

69-03-04(ФЕРр (ремонт)): Изменилась эксл.машин: была 0, стала 244.24; Добавлен ресурс 91.21.15-508 (Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 4,8 кВт (6,5 л.с.))

69-20-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Заполнение пустот в железобетонных конструкциях и остановка активного водопритока методом инъектирования

69-20-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Заполнение пустот в железобетонных конструкциях методом инъектирования составом (смолой) инъекционным однокомпонентным, полиуретановым, гидроактивным, с быстрым пенообразованием в комплекте с катализатором

69-20-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Остановка активного водопритока методом инъектирования составом (смолой) инъекционным однокомпонентным, полиуретановым, гидроактивным, с быстрым пенообразованием в комплекте с катализатором

69-21-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов

69-21-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: гель

69-21-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: гель и смола

69-21-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: пена и смола

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

69-21-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация деформационных (температурных) швов в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидроромбы

69-22-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов

69-22-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: гель

69-22-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: смола

69-22-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: пена и смола

69-22-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Герметизация технологических швов и сквозных трещин в железобетонных конструкциях с использованием инъекционных одно- и двухкомпонентных полиуретановых составов: устройство гидроромбы, площадь сечения до 10 см²

69-23-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Устройство центров инъектирования на линейных швах

69-23-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Устройство центров инъектирования на линейных швах: в отверстиях диаметром 10 мм, глубиной 200 мм

69-23-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 2 мм диаметра отверстия

69-23-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Устройство центров инъектирования на линейных швах: добавлять (уменьшать) на каждые 50 мм глубины отверстия

69-51-(ФЕРр (ремонт)): Добавлена таблица -Укрепление тела водопропускной трубы стекловолокном полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения

69-51-01(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Укрепление тела водопропускной трубы стекловолокном полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения: длиной трубы до 10 м, диаметром рукава 750 мм

69-51-02(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Укрепление тела водопропускной трубы стекловолокном полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения: длиной трубы до 10 м, диаметром рукава 1000 мм

69-51-03(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Укрепление тела водопропускной трубы стекловолокном полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения: длиной трубы до 15 м, диаметром рукава 1200 мм

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

69-51-04(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -Укрепление тела водопропускной трубы стекловолоконным полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения: длиной трубы до 15 м, диаметром рукава 1500 мм

69-51-05(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -При укреплении тела водопропускной трубы стекловолоконным полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения на каждый следующий 1 м длины трубы добавлять: к расценке 69-51-1

69-51-06(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -При укреплении тела водопропускной трубы стекловолоконным полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения на каждый следующий 1 м длины трубы добавлять: к расценке 69-51-2

69-51-07(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -При укреплении тела водопропускной трубы стекловолоконным полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения на каждый следующий 1 м длины трубы добавлять: к расценке 69-51-3

69-51-08(ФЕРр (ремонт)): Добавлена расценка -При укреплении тела водопропускной трубы стекловолоконным полимерным рукавом ультрафиолетового отверждения на каждый следующий 1 м длины трубы добавлять: к расценке 69-51-4

06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

07-03-018-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 3128.66, стала 2565.3; Изменилась эксл.машин: была 2129.41, стала 3462.44; Изменилась стоимость материалов: была 2326.06, стала 1715.64; Изменилась зарплата

машинистов: была 366.27, стала 405.25; Изменилась трудоемкость: была 311, стала 255; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 311 чел.-ч, стала 255 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) :

была 27.14 чел.-ч, стала 30.3 чел.-ч; Добавлен ресурс 91.05.05-015 (Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т) : была 1.46 маш.-ч, стала 2 маш.-ч;

Добавлен ресурс 91.17.04-042 (Аппараты для газовой сварки и резки); Изменилась норма расхода ресурса 91.17.04-233 (Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)) : была 11.2 маш.-ч, стала 7.8 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса

01.3.01.03-0002 (Керосин для технических целей) : была 0.001 т, стала 0.007 т; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.02.08-0001 (Кислород газообразный технический) : была 1.2 м3, стала 4 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.02.09-0022 (Пропан-бутан

смесь техническая) : была 0.4 кг, стала 1.2 кг; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.05.10-0005 (Графит серебристый) : была 0.66 кг, стала 1.6 кг; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0006 (Вода химически очищенная) : была 0.0012 м3, стала 0.0008

м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.08.04-0003 (Мел природный молотый) : была 0.0005 т, стала 0.0003 т; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.11.07-0034 (Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм) : была 7.31 кг, стала 4.4 кг; Изменилась норма расхода

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

ресурса 07.2.07.13-0171 (Подкладки металлические) : была 84 кг, стала 69 кг; Изменилась норма расхода ресурса 999-9950 (Вспомогательные ненормируемые материалы) : была 62.57 руб., стала 51.31 руб.; Удален ресурс 91.05.02-005 (Краны козловые,

грузоподъемность 32 т); Удален ресурс 91.05.04-006 (Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т); Удален ресурс 01.1.01.09-0031 (Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм); Удален ресурс 14.4.02.04-0142 (Краска масляная земляная

МА-0115, мумия, сурик железный)

07-03-018-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 3621.6, стала 3128.66; Изменилась экспл.машин: была 5367.64, стала 2129.41; Изменилась стоимость материалов: была 2524.98, стала 2326.06; Изменилась зарплата

машинистов: была 637.11, стала 366.27; Изменилась трудоемкость: была 360, стала 311; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 360 чел.-ч, стала 311 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) :

была 47.6 чел.-ч, стала 27.14 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.02-005 (Краны козловые, грузоподъемность 32 т) : была 1.1 маш.-ч, стала 1.38 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.05.04-006 (Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т); Добавлен

ресурс 91.14.02-001 (Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т); Изменилась норма расхода ресурса 91.17.04-233 (Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)) : была 11.6 маш.-ч, стала 11.2 маш.-ч; Добавлен ресурс 01.1.01.09-0031 (Шнур

асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 22 мм); Изменилась норма расхода ресурса 01.3.01.03-0002 (Керосин для технических целей) : была 0.01 т, стала 0.001 т; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.02.08-0001 (Кислород газообразный технический) : была 4

м3, стала 1.2 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.02.09-0022 (Пропан-бутан смесь техническая) : была 1.2 кг, стала 0.4 кг; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.05.10-0005 (Графит серебристый) : была 1.6 кг, стала 0.66 кг; Изменилась норма расхода

ресурса 01.7.03.01-0006 (Вода химически очищенная) : была 0.002 м3, стала 0.0012 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия) : была 760 кВт-ч, стала 304 кВт-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.08.04-0003 (Мел природный

молотый) : была 0.001 т, стала 0.0005 т; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.11.07-0034 (Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм) : была 7.9 кг, стала 7.31 кг; Изменилась норма расхода ресурса 07.2.07.13-0171 (Подкладки металлические) : была 69 кг, стала

84 кг; Изменилась норма расхода ресурса 08.1.02.11-0023 (Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг) : была 3.6 кг, стала 1.8 кг; Добавлен ресурс 14.4.02.04-0142 (Краска масляная земляная МА-0115, мумия, сурик железный);

Изменилась норма расхода ресурса 25.1.01.04-0031 (Шпалы непитанные для железных дорог, тип I) : была 4 шт, стала 2 шт; Изменилась норма расхода ресурса 999-9950 (Вспомогательные ненормируемые материалы) : была 72.43 руб., стала 62.57 руб.; Удален

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

ресурс 91.05.06-012 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т); Удален ресурс 91.09.03-035 (Платформы широкой колеи 71 т); Удален ресурс 91.09.05-022 (Тепловозы широкой колеи маневровые, мощность 552 кВт (750 л.с.)); Удален ресурс 91.17.04-042

(Аппараты для газовой сварки и резки)

07-03-018-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилось наименование расценки; Изменилась зарплата: была 5030, стала 3621.6; Изменилась экпл.машин: была 7819.6, стала 5367.64; Изменилась стоимость материалов: была 2766.69, стала 2524.98; Изменилась зарплата машинистов:

была 1631.9, стала 637.11; Изменилась трудоемкость: была 500, стала 360; Изменилась норма расхода ресурса 1 (Затраты труда рабочих-строителей) : была 500 чел.-ч, стала 360 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 2 (Затраты труда машинистов) : была 129.9

чел.-ч, стала 47.6 чел.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.05.02-005 (Краны козловые, грузоподъемность 32 т) : была 1.9 маш.-ч, стала 1.1 маш.-ч; Добавлен ресурс 91.05.06-012 (Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т); Изменилась норма

расхода ресурса 91.09.03-035 (Платформы широкой колеи 71 т) : была 4.8 маш.-ч, стала 3.7 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 91.17.04-042 (Аппараты для газовой сварки и резки) : была 2.52 маш.-ч, стала 1.68 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса

91.17.04-233 (Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)) : была 12.3 маш.-ч, стала 11.6 маш.-ч; Изменилась норма расхода ресурса 01.3.02.08-0001 (Кислород газообразный технический) : была 6 м3, стала 4 м3; Изменилась норма расхода ресурса

01.3.02.09-0022 (Пропан-бутан смесь техническая) : была 1.8 кг, стала 1.2 кг; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0006 (Вода химически очищенная) : была 0.0012 м3, стала 0.002 м3; Изменилась норма расхода ресурса 01.7.11.07-0034 (Электроды

сварочные Э42А, диаметр 4 мм) : была 8.7 кг, стала 7.9 кг; Изменилась норма расхода ресурса 07.2.07.13-0171 (Подкладки металлические) : была 84 кг, стала 69 кг; Изменилась норма расхода ресурса 999-9950 (Вспомогательные ненормируемые материалы) : была

100.6 руб., стала 72.43 руб.; Удален ресурс 91.05.02-020 (Краны полукозловые, грузоподъемность 30 т)

07-03-018-07(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Дымосос одностороннего всасывания, масса: 18,5-23,6 т

08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

08-01-009-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 150.18, стала 294.95; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 156.48, стала 301.25; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 158.25, стала 303.02; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetv>

08-01-009-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 471.62, стала 818.56;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 459.31, стала 806.25;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 160.65, стала 507.59;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-07(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 832.69, стала 1179.63;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-009-08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 429.89, стала 776.83;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-019-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 106.07, стала 453.01;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-019-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 323.61, стала 1018.75;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-019-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 356.9, стала 1654.82;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-019-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 878.78, стала 2875.58;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-019-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 1170.04, стала 3516.28;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-01-028-05(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Заградитель высокочастотный для
подключения к линиям напряжением: 35-110 кВ, подвешного типа на ток до 630 А

08-01-028-06(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Заградитель высокочастотный для
подключения к линиям напряжением: 110-330 кВ, подвешного типа на ток свыше 630 А до 1250 А

08-01-028-07(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Заградитель высокочастотный для
подключения к линиям напряжением: 330-500 кВ, подвешного типа на ток свыше 1250 А

08-01-028-08(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Заградитель высокочастотный для
подключения к линиям напряжением: 330-500 кВ, опорного типа на ток свыше 1250 А

08-01-028-09(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Фильтр присоединения

08-01-125-(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Система бесперебойного электропитания с
литий-ионной аккумуляторной батареей

08-01-125-01(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Система бесперебойного электропитания с
литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 80 кВт, общим весом до
1000 кг

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08-01-125-02(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 160 кВт, общим весом до 1600 кг

08-01-125-03(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 250 кВт, общим весом до 2500 кг

08-01-125-04(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Система бесперебойного электропитания с литий-ионной аккумуляторной батареей, номинальная мощность до: 400 кВт, общим весом до 3300 кг

08-02-143-05(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной

08-02-173-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 1344.29, стала 1518.01; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-173-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 1619.33, стала 1806.03; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 7966.23, стала 8243.79; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 15031.5, стала 15366.96; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 19480.88, стала 19874.25; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 3829.12, стала 4106.68; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 4484.03, стала 4819.49; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 5343.65, стала 5737.02; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-07(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 5680.01, стала 5983.52; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 6306.61, стала 6610.12; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-174-09(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 8416.98, стала 8728.48; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 2203.33, стала 2499.85; Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08-02-175-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 4963.77, стала 5263.29;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 5226.86, стала 5580.29;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 1310.58, стала 1866.69;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-07(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 2043.99, стала 2321.55;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 2021.25, стала 2298.81;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-09(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 1922.56, стала 2756.22;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-10(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 2848.23, стала 3125.79;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-11(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 2896.65, стала 3174.21;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-12(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 997.1, стала 1161.84;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-175-13(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 917.74, стала 1056.52;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-02-176-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 89.92, стала 152.44;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-03-488-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 15022.23, стала 15829.69;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-03-488-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась стоимость материалов: была 18573.63, стала 20707.71;
Добавлен ресурс 01.7.03.04-0001 (Электроэнергия)

08-03-602-03(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Электрические конвекторы, встраиваемые в
конструкцию пола

10(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

10-07-059-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась норма расхода ресурса 20.2.09.03-0026 (Муфты
полиэтиленовая прямая МПП 5/6) : была 1 шт, стала 3 шт

12(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

12-01-168-(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Технологический трубопровод из двустенной
пластиковой токопроводящей трубы

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12-01-168-01(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Технологический трубопровод из двустенной пластиковой токопроводящей трубы диаметром 125/110 мм

12-20-040-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилось наименование расценки

12-20-040-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилось наименование расценки

13(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

13-01-002-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3161.72, стала 3175.41

13-01-002-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 6507.08, стала 6507.55

13-01-004-08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2341.52, стала 2342.98

13-01-004-09(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1969.54, стала 1970.59

18(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

18-01-110(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ
ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

18-01-110-(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров

18-01-110-01(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: на 1 вид топлива

18-01-110-02(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: на 2 вида топлива

18-01-110-03(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: на 3 вида топлива

18-01-110-04(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: на 4 вида топлива

18-01-110-05(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Топливораздаточная колонка напорного типа с системой возврата паров: на 5 видов топлива

18-03-001-28(ФЕРм (монтаж)): Изменилась норма расхода ресурса 01.7.03.01-0002 (Вода водопроводная) : была 730000 м3, стала 730000.1 м3

33-02-025(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАТЯЖНО-
ПОШИВОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

33-02-025-(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Прессы для приклеивания обуви

33-02-025-01(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для централизованной накладки подошвы рантовой обуви производительностью 125 пар/ч

33-02-025-02(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Пресс для приклеивания подошв обуви, производительность, пар/ч: до 28 (пневматический)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-02-025-03(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Пресс для приклеивания подошв обуви, производительность, пар/ч: до 59 (гидравлический)

33-02-025-04(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Пресс для приклеивания подошв обуви, производительность, пар/ч: до 115 (гидравлический)

33-02-026-(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена таблица -Оборудование для пошива

33-02-026-01(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для обрезки излишек заготовок, производительность 180 пар/ч

33-02-026-02(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для съема обуви с колодок производительность 250 пар/ч

33-02-026-03(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для фрезерования уреза подошв производительность 37-88 пар/ч

33-02-026-04(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для шлифования каблучков производительность 182 пар/ч

33-02-027-(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена таблица -Оборудование для сушки и тепловой обработки обуви

33-02-027-01(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушилка вертикальная, высота: 3,36 м (без подогрева)

33-02-027-02(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушилка вертикальная, высота: 3,46 м (с подогревом)

33-02-027-03(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушилка вертикально-горизонтальная, высота: 3,45 м

33-02-027-04(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушилка вертикально-горизонтальная, высота: 18,11 м (с подогревом)

33-02-027-05(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушилка вертикально-горизонтальная, высота: 33 м (без подогрева)

33-02-027-06(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Установка тепловой обработки, производительность 218 пар/ч

33-02-027-07(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Термостат, термоактиватор, увлажнитель, производительность: 112 пар/ч

33-02-027-08(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Термостат, термоактиватор, увлажнитель, производительность: 220 пар/ч

33-02-027-09(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Термостат, термоактиватор, увлажнитель, производительность: 400 пар/ч

33-02-027-10(ФЕРМ (монтаж)): Добавлена расценка -Сушило обувное, производительность 250 пар/ч

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

33-02-028-(ФЕРм (монтаж)): Добавлена таблица -Оборудование для ремонта обуви

33-02-028-01(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Машина для отделочных операций, количество операций 10

33-02-028-02(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Установка для аппретирования и крашения производительностью 130 пар/ч

33-02-028-03(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Стойка для выполнения ручных операций

33-02-028-04(ФЕРм (монтаж)): Добавлена расценка -Пресс для ремонта обуви методом горячей вулканизации

39(ФЕРм (монтаж)): Изменилась техчасть

39-02-012-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.65, стала 3.58

39-02-012-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.05, стала 4.44

39-02-012-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.8, стала 3.9

39-02-012-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.15, стала 4.66

39-02-012-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.99, стала 6.5

39-02-012-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.59, стала 13.31; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-012-07(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.35, стала 5.09

39-02-012-08(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.29, стала 7.15

39-02-012-09(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.89, стала 14.41; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-012-10(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.69, стала 5.85

39-02-012-11(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.59, стала 7.8

39-02-012-12(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 4.19, стала 15.52; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

39-02-012-13(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.99, стала 6.5

39-02-012-14(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.89, стала 8.46

39-02-012-15(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.09, стала 18.85; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-012-16(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.29, стала 7.15

39-02-012-17(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 4.19, стала 9.11

39-02-012-18(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.39, стала 19.96; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-012-19(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.59, стала 7.8

39-02-012-20(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.09, стала 11.06

39-02-012-21(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.99, стала 22.18; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-012-22(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.89, стала 8.46

39-02-012-23(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.39, стала 11.71

39-02-012-24(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 6.59, стала 24.39; Добавлен ресурс 91.17.02-003 (Аппараты рентгеновские переносные постоянного потенциала, диапазон регулирования напряжения на рентгеновской трубке 100-250 кВ, сила анодного тока

1-5 мА, просвечиваемая толщина до 54 мм по стали); Удален ресурс 91.17.02-004 (Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной до 30 мм)

39-02-013-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.5, стала 3.25

39-02-013-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.95, стала 4.23

39-02-013-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.4, стала 5.2

39-02-013-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.74, стала 5.96

39-02-013-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.59, стала 7.8

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

39-02-013-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 5.02, стала 17.74

39-02-014-01(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.3, стала 2.82

39-02-014-02(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 1.75, стала 3.79

39-02-014-03(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.1, стала 4.55

39-02-014-04(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 2.45, стала 5.31

39-02-014-05(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 3.29, стала 7.15

39-02-014-06(ФЕРм (монтаж)): Изменилась эксл.машин: была 4.39, стала 15.52

02-01-001-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 6.45, стала 6.451

02-01-001-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 6.15, стала 6.151

02-01-001-08(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 6.03, стала 6.031

02-01-001-12(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 5.55, стала 5.551

02-01-001-14(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 5.19, стала 5.191

02-01-001-16(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 4.41, стала 4.411

02-01-001-18(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 3.49, стала 3.491

02-01-001-20(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 2.83, стала 2.831

02-01-003-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 9.63, стала 9.631

02-01-003-18(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 5.47, стала 5.471

02-01-003-20(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 4.43, стала 4.431

03-02-060-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.63, стала 0.631

03-02-060-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 2.25, стала 2.251

03-02-060-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.63, стала 0.631

03-02-060-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.99, стала 0.991

04-02-049-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.62, стала 0.621

04-02-050-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.15, стала 0.151

04-02-050-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.39, стала 0.391

04-02-055-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.75, стала 0.751

04-02-059-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.38, стала 0.379

04-02-063-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.21, стала 0.209

04-02-063-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.61, стала 0.609

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

04-02-064-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.62, стала 0.621

04-02-070-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.51, стала 0.509

04-02-070-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.75, стала 0.751

04-02-071-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.39, стала 0.391

04-02-074-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 0.75, стала 0.751

06-02-003-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1503.37, стала 1503.378

07-01-001-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 782.85, стала 782.851

07-01-002-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 850.85, стала 850.851

07-01-002-07(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1588.65, стала 1588.651

07-01-010-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1192.55, стала 1192.551

07-01-010-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1389.75, стала 1389.751

07-01-010-07(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1622.65, стала 1622.651

07-01-011-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1303.05, стала 1303.051

07-01-011-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1518.95, стала 1518.951

07-02-002-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 884.85, стала 884.851

07-03-001-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 9.35, стала 9.351

07-03-002-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 9.35, стала 9.351

07-03-010-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 82.45, стала 82.451

07-03-011-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 39.95, стала 39.951

07-03-012-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 16.15, стала 16.151

07-03-020-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 16.15, стала 16.151

07-03-021-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 16.15, стала 16.151

07-03-022-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 164.05, стала 164.051

07-03-024-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 16.15, стала 16.151

07-03-040-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 230.35, стала 230.351

07-03-041-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 359.55, стала 359.551

07-03-050-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 113.05, стала 113.051

07-03-055-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 10.285, стала 10.284

07-03-056-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 36.55, стала 36.551

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-04-008-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 419.05, стала 419.051
07-04-008-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 481.95, стала 481.951
07-04-015-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 595.85, стала 595.851
07-04-016-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 969.85, стала 969.851
07-04-016-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1104.15, стала 1104.151
07-04-017-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 747.15, стала 747.151
07-04-018-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 718.25, стала 718.251
07-04-018-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 815.15, стала 815.151
07-04-019-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 286.45, стала 286.451
07-04-019-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 344.25, стала 344.251
07-04-025-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 172.55, стала 172.551
07-04-025-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 192.95, стала 192.951
07-04-026-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 128.35, стала 128.351
07-04-026-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 252.45, стала 252.451
07-04-033-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 218.45, стала 218.451
07-04-045-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 215.05, стала 215.051
07-04-045-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 237.15, стала 237.151
07-04-045-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 249.05, стала 249.051
07-04-055-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 825.35, стала 825.351
07-04-056-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 692.75, стала 692.751
07-04-056-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 794.75, стала 794.751
07-04-063-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 308.55, стала 308.551
07-04-063-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 407.15, стала 407.151
07-05-001-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 255.85, стала 255.851
07-05-001-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 271.15, стала 271.151
07-05-001-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 283.05, стала 283.051
07-05-001-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 301.75, стала 301.751
07-05-002-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 109.65, стала 109.651
07-05-007-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 194.65, стала 194.651

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-05-007-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 478.55, стала 478.551
07-05-007-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 580.55, стала 580.551
07-05-009-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 186.15, стала 186.151
07-06-002-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 22.95, стала 22.951
07-06-002-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 26.35, стала 26.351
07-06-007-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 55.25, стала 55.251
07-06-008-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 68.85, стала 68.851
07-07-003-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 72.25, стала 72.251
07-07-005-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 22.95, стала 22.951
07-07-006-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 29.75, стала 29.751
07-07-006-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 33.15, стала 33.151
07-07-006-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 36.55, стала 36.551
07-07-012-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 16.15, стала 16.151
07-07-012-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 17.85, стала 17.851
07-07-013-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 26.35, стала 26.351
07-08-001-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 487.05, стала 487.051
07-08-003-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 300.05, стала 300.051
07-08-003-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 344.25, стала 344.251
07-08-003-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 565.25, стала 565.251
07-08-010-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 218.45, стала 218.451
07-08-011-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 296.65, стала 296.651
07-08-012-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 226.95, стала 226.951
07-08-012-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 260.95, стала 260.951
07-08-013-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 201.45, стала 201.451
07-08-013-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 221.85, стала 221.851
07-08-013-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 291.55, стала 291.551
07-08-014-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 169.15, стала 169.151
07-09-001-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 385.05, стала 385.051
07-09-002-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 85.85, стала 85.851

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07-10-001-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 230.35, стала 230.351

07-10-002-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 286.45, стала 286.451

07-10-002-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 437.75, стала 437.751

07-10-002-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 757.35, стала 757.351

07-10-002-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 1076.95, стала 1076.951

07-10-003-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 62.05, стала 62.051

07-10-005-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 243.95, стала 243.951

07-10-005-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 264.35, стала 264.351

07-10-010-01(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 60.35, стала 60.351

07-10-010-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 92.65, стала 92.651

07-10-010-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 124.95, стала 124.951

07-10-010-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 155.55, стала 155.551

07-10-010-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 192.95, стала 192.951

07-10-010-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 230.35, стала 230.351

07-10-010-07(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 269.45, стала 269.451

07-10-010-09(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 340.85, стала 340.851

07-10-011-02(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 22.95, стала 22.951

07-10-011-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 28.05, стала 28.051

07-10-011-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 41.65, стала 41.651

07-10-011-09(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 51.85, стала 51.851

07-10-012-03(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 116.45, стала 116.451

07-10-012-04(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 147.05, стала 147.051

07-10-012-05(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 186.15, стала 186.151

07-10-012-06(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 225.25, стала 225.251

07-10-012-08(ФЕРп (пусконаладка)): Изменилась трудоемкость: была 310.25, стала 310.251

01-05-003-09(ФЕРмр (ремонт обор)): Изменилась трудоемкость: была 0.95, стала 0.951

00(ФССЦпг (перевозки)): Изменилась техчасть

01.2.01.01-0031: Изменилось наименование

01.2.01.01-0032: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.2.01.01-0033: Изменилось наименование

01.2.01.01-0034: Изменилось наименование

01.2.03.02-0023: Удален ресурс 01.2.03.02-0023

01.2.03.03-0072: Удален ресурс 01.2.03.03-0072

01.4.01.10-0055: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0056: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0057: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0058: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0059: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0060: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0102: Добавлен ресурс

01.4.01.10-0104: Добавлен ресурс

01.5.02.01-0049: Изменилось наименование

01.5.02.10-0020: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0022: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0024: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0026: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0028: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0030: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0032: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0034: Добавлен ресурс

01.5.02.10-0036: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0002: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0004: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0006: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0008: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0010: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0012: Добавлен ресурс

01.5.03.11-0014: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.6.03.02-0002: Изменилось наименование

01.6.04.01-1010: Добавлен ресурс

01.7.06.01-0021: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.02-0004: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.03-1000: Добавлен ресурс

01.7.06.03-1002: Добавлен ресурс

01.7.06.03-1014: Добавлен ресурс

01.7.06.08-0011: Изменилась единица измерения: была 100 М, стала ШТ; Изменилось наименование

01.7.06.08-0012: Изменилось наименование

01.7.06.08-0013: Изменилось наименование

01.7.06.09-0002: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.09-0003: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.09-0004: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.09-0005: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.06.11-1010: Добавлен ресурс

01.7.06.14-0039: Удален ресурс 01.7.06.14-0039

01.7.06.14-1030: Добавлен ресурс

01.7.07.05-0033: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.07.14-1003: Добавлен ресурс

01.7.07.24-0008: Добавлен ресурс

01.7.07.26-1006: Добавлен ресурс

01.7.12.05-0053: Изменилось наименование

01.7.12.05-0055: Изменилось наименование

01.7.12.05-1002: Изменилось наименование

01.7.12.16-0013: Добавлен ресурс

01.7.12.16-0015: Добавлен ресурс

01.7.14.05-0004: Добавлен ресурс

01.7.15.01-0071: Удален ресурс 01.7.15.01-0071

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.7.15.01-1124: Добавлен ресурс

01.7.15.03-1002: Добавлен ресурс

01.7.15.03-1004: Добавлен ресурс

01.7.15.07-0091: Изменилось наименование

01.7.15.07-0092: Изменилось наименование

01.7.15.07-0093: Изменилось наименование

01.7.15.07-0094: Изменилось наименование

01.7.15.07-0097: Добавлен ресурс

01.7.15.07-1056: Добавлен ресурс

01.7.15.11-1008: Добавлен ресурс

01.7.15.11-1020: Добавлен ресурс

01.7.15.14-1024: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1098: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1100: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1102: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1104: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1106: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1108: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1110: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1112: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1114: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1148: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1149: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1150: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1151: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1152: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1153: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1154: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1155: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.7.17.09-1156: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1157: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1158: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1159: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1160: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1161: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1162: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1163: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1164: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1165: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1166: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1167: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1168: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1169: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1170: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1171: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1172: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1173: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1174: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1175: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1176: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1177: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1178: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1179: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1180: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1181: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1182: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1183: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1184: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

01.7.17.09-1185: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1186: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1187: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1189: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1191: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1192: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1193: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1194: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1195: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1196: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1197: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1198: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1199: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1200: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1201: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1202: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1203: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1204: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1205: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1206: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1207: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1208: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1209: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1210: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1211: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1212: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1213: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1214: Добавлен ресурс

01.7.17.09-1215: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.7.17.13-1380: Добавлен ресурс

01.7.17.13-1382: Добавлен ресурс

01.7.17.13-1388: Добавлен ресурс

01.7.17.13-1391: Добавлен ресурс

01.7.17.13-1392: Добавлен ресурс

01.7.19.11-0001: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.19.11-0002: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

01.7.19.11-1000: Добавлен ресурс

01.7.19.18-0003: Добавлен ресурс

01.7.19.18-0004: Добавлен ресурс

01.7.19.18-0005: Добавлен ресурс

01.7.19.18-0006: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0001: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0002: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0003: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0004: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0005: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0006: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0007: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0008: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0009: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0010: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0011: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0012: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0013: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0014: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0015: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0016: Добавлен ресурс

01.7.21.01-0017: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

01.7.21.01-0018: Добавлен ресурс

01.8.01.04-0091: Удален ресурс 01.8.01.04-0091

01.8.01.04-0092: Удален ресурс 01.8.01.04-0092

01.8.01.04-0093: Удален ресурс 01.8.01.04-0093

01.8.01.04-0094: Удален ресурс 01.8.01.04-0094

01.8.01.04-0095: Удален ресурс 01.8.01.04-0095

01.8.01.04-0096: Удален ресурс 01.8.01.04-0096

01.8.01.04-0097: Удален ресурс 01.8.01.04-0097

01.8.01.04-0098: Удален ресурс 01.8.01.04-0098

01.8.01.04-0099: Удален ресурс 01.8.01.04-0099

01.8.01.04-0100: Удален ресурс 01.8.01.04-0100

01.8.01.04-0101: Удален ресурс 01.8.01.04-0101

01.8.01.04-0102: Удален ресурс 01.8.01.04-0102

01.8.01.04-0103: Удален ресурс 01.8.01.04-0103

01.8.01.04-0104: Удален ресурс 01.8.01.04-0104

01.8.01.04-0105: Удален ресурс 01.8.01.04-0105

01.8.01.04-0111: Удален ресурс 01.8.01.04-0111

01.8.01.04-0112: Удален ресурс 01.8.01.04-0112

01.8.01.04-0113: Удален ресурс 01.8.01.04-0113

01.8.01.04-0114: Удален ресурс 01.8.01.04-0114

01.8.01.04-0115: Удален ресурс 01.8.01.04-0115

01.8.01.04-0116: Удален ресурс 01.8.01.04-0116

01.8.01.04-0117: Удален ресурс 01.8.01.04-0117

01.8.01.04-0118: Удален ресурс 01.8.01.04-0118

01.8.01.04-0119: Удален ресурс 01.8.01.04-0119

01.8.01.04-0120: Удален ресурс 01.8.01.04-0120

01.8.01.04-0121: Удален ресурс 01.8.01.04-0121

01.8.01.04-0122: Удален ресурс 01.8.01.04-0122

01.8.01.04-0123: Удален ресурс 01.8.01.04-0123

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

01.8.01.04-0124: Удален ресурс 01.8.01.04-0124

02.2.04.04-0004: Удален ресурс 02.2.04.04-0004

02.2.04.04-0005: Удален ресурс 02.2.04.04-0005

02.2.04.04-0120: Изменилось наименование

02.2.04.04-0121: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0122: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0123: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0124: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0126: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0127: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0128: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0129: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0130: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0181: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0182: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0183: Удален ресурс 02.2.04.04-0183

02.2.04.04-0185: Добавлен ресурс

02.2.04.04-0186: Добавлен ресурс

02.2.05.06-0024: Изменилось наименование

02.2.05.06-0025: Изменилось наименование

02.2.05.06-0026: Изменилось наименование

02.3.01.02-0015: Удален ресурс 02.3.01.02-0015

03.1.02.05-0001: Изменилась цена: была 886.92, стала 489.39

04.1.02.02-0021: Изменилось наименование

04.1.02.02-0022: Изменилось наименование

04.2.01.01-0031: Удален ресурс 04.2.01.01-0031

04.2.01.01-0032: Удален ресурс 04.2.01.01-0032

04.2.01.01-0035: Удален ресурс 04.2.01.01-0035

04.2.01.01-0037: Удален ресурс 04.2.01.01-0037

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

04.2.01.01-0038: Удален ресурс 04.2.01.01-0038

04.2.01.01-0039: Изменилась цена: была 289.26, стала 491.01

04.2.01.01-0040: Изменилась цена: была 288.29, стала 491.01

04.2.01.01-0041: Изменилась цена: была 267.99, стала 478.23

04.2.01.01-0042: Изменилась цена: была 296.08, стала 478.23

04.2.01.01-0043: Изменилась цена: была 266.86, стала 478.23

04.2.01.01-0047: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0048: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0049: Изменилась цена: была 503.75, стала 491.01

04.2.01.01-0050: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0051: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0052: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0053: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0054: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0055: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0056: Добавлен ресурс

04.2.01.01-0057: Добавлен ресурс

04.2.01.02-0012: Изменилось наименование

04.3.02.09-0201: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 19485.65, стала 19.49; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0301: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 26238.17, стала 26.24; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0501: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 570.31, стала 0.57; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0716: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 2597.2, стала 2.6; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0766: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0768: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0770: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0772: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

04.3.02.09-0774: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0776: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0778: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0782: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0784: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0786: Добавлен ресурс

04.3.02.09-0801: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 37221.67, стала 37.22; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0921: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 4067.25, стала 4.07; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0922: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 9645.4, стала 9.65; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0928: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 9948.92, стала 9.95; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-0929: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 15108.87, стала 15.11; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1009: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 4088.97, стала 4.09; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1010: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 8921.26, стала 8.92; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1012: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 6360.6, стала 6.36; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1014: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 18040, стала 18.04; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1105: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 18100.3, стала 18.1; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1107: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 4468.26, стала 4.47; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1108: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 10997.1, стала 11; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1111: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 7492.19, стала 7.49; Изменилась масса брутто: была 1.26, стала 0.00126

04.3.02.09-1301: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 470.56, стала 0.47; Изменилась масса брутто: была 1.1, стала 0.0011

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

04.3.02.09-1501: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 7262.79, стала 7.26; Изменилась масса брутто: была 1.2, стала 0.0012

04.3.02.09-1502: Изменилась единица измерения: была Т, стала КГ; Изменилась цена: была 7371.45, стала 7.37; Изменилась масса брутто: была 1.01, стала 0.00101

04.3.02.09-1534: Изменилось наименование

04.3.02.09-1537: Изменилось наименование

04.3.02.14-0109: Добавлен ресурс

04.3.02.14-0110: Добавлен ресурс

05.1.02.08-0041: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

05.1.05.16-0153: Изменилось наименование

05.1.05.16-0161: Изменилось наименование

05.1.05.16-0171: Изменилось наименование

05.2.02.06-1010: Добавлен ресурс

05.2.02.06-1012: Добавлен ресурс

05.2.02.06-1014: Добавлен ресурс

06.2.01.02-0001: Изменилось наименование

06.2.01.02-0002: Изменилось наименование

06.2.01.02-1014: Добавлен ресурс

06.2.01.02-1016: Добавлен ресурс

06.2.01.02-1018: Добавлен ресурс

07.2.02.01-0041: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1000: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1002: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1004: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1006: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1008: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1010: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1012: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1014: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07.2.06.01-1016: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1018: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1020: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1036: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1050: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1052: Добавлен ресурс

07.2.06.01-1054: Добавлен ресурс

07.2.06.06-1050: Добавлен ресурс

07.2.06.06-1051: Добавлен ресурс

07.2.07.08-0011: Изменилась цена: была 9850, стала 12656.46; Изменилось наименование

07.2.07.08-0012: Изменилось наименование

07.2.07.08-0013: Изменилось наименование

07.2.07.08-0014: Изменилась цена: была 10046, стала 13462.6; Изменилось наименование

07.2.07.08-1000: Добавлен ресурс

07.2.07.08-1002: Добавлен ресурс

07.3.02.11-0021: Удален ресурс 07.3.02.11-0021

07.4.03.12-0016: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0018: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0020: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0022: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0024: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0026: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0028: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0030: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0032: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0034: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0036: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0038: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0040: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

07.4.03.12-0042: Добавлен ресурс

07.4.03.12-0044: Добавлен ресурс

08.1.02.07-0001: Удален ресурс 08.1.02.07-0001

08.1.02.07-0002: Удален ресурс 08.1.02.07-0002

08.1.02.07-0003: Удален ресурс 08.1.02.07-0003

08.1.02.07-0004: Удален ресурс 08.1.02.07-0004

08.1.02.07-0005: Удален ресурс 08.1.02.07-0005

08.1.02.07-0006: Удален ресурс 08.1.02.07-0006

08.1.02.07-0007: Удален ресурс 08.1.02.07-0007

08.1.02.07-0008: Удален ресурс 08.1.02.07-0008

08.1.02.07-0009: Удален ресурс 08.1.02.07-0009

08.1.02.07-0011: Удален ресурс 08.1.02.07-0011

08.1.02.07-0012: Удален ресурс 08.1.02.07-0012

08.1.02.07-0013: Удален ресурс 08.1.02.07-0013

08.1.02.07-0014: Удален ресурс 08.1.02.07-0014

08.1.02.07-0015: Удален ресурс 08.1.02.07-0015

08.1.02.07-0016: Удален ресурс 08.1.02.07-0016

08.1.02.07-0017: Удален ресурс 08.1.02.07-0017

08.1.02.07-0018: Удален ресурс 08.1.02.07-0018

08.1.02.07-0019: Удален ресурс 08.1.02.07-0019

08.1.02.07-0020: Удален ресурс 08.1.02.07-0020

08.1.02.07-0021: Удален ресурс 08.1.02.07-0021

08.1.02.07-0022: Удален ресурс 08.1.02.07-0022

08.1.02.07-0023: Удален ресурс 08.1.02.07-0023

08.1.02.07-0024: Удален ресурс 08.1.02.07-0024

08.1.02.07-0025: Удален ресурс 08.1.02.07-0025

08.1.02.07-0031: Удален ресурс 08.1.02.07-0031

08.1.02.07-0032: Удален ресурс 08.1.02.07-0032

08.1.02.07-0033: Удален ресурс 08.1.02.07-0033

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08.1.02.07-0037: Удален ресурс 08.1.02.07-0037

08.1.02.07-0038: Удален ресурс 08.1.02.07-0038

08.1.02.07-0039: Удален ресурс 08.1.02.07-0039

08.1.02.07-0040: Удален ресурс 08.1.02.07-0040

08.1.02.07-0041: Удален ресурс 08.1.02.07-0041

08.1.02.07-0042: Удален ресурс 08.1.02.07-0042

08.1.02.07-0043: Удален ресурс 08.1.02.07-0043

08.1.02.07-0044: Удален ресурс 08.1.02.07-0044

08.1.02.07-0045: Удален ресурс 08.1.02.07-0045

08.1.02.07-0051: Удален ресурс 08.1.02.07-0051

08.1.02.07-0052: Удален ресурс 08.1.02.07-0052

08.1.02.07-0053: Удален ресурс 08.1.02.07-0053

08.1.02.07-0054: Удален ресурс 08.1.02.07-0054

08.1.02.07-0055: Удален ресурс 08.1.02.07-0055

08.1.02.07-0056: Удален ресурс 08.1.02.07-0056

08.1.02.07-0061: Удален ресурс 08.1.02.07-0061

08.1.02.07-0062: Удален ресурс 08.1.02.07-0062

08.1.02.07-0063: Удален ресурс 08.1.02.07-0063

08.1.02.07-0064: Удален ресурс 08.1.02.07-0064

08.1.02.07-0065: Удален ресурс 08.1.02.07-0065

08.1.02.07-0066: Удален ресурс 08.1.02.07-0066

08.1.02.07-0067: Удален ресурс 08.1.02.07-0067

08.1.02.07-0068: Удален ресурс 08.1.02.07-0068

08.1.02.07-0069: Удален ресурс 08.1.02.07-0069

08.1.02.07-0071: Удален ресурс 08.1.02.07-0071

08.1.02.07-0072: Удален ресурс 08.1.02.07-0072

08.1.02.07-0081: Удален ресурс 08.1.02.07-0081

08.1.02.07-0091: Удален ресурс 08.1.02.07-0091

08.1.02.07-0092: Удален ресурс 08.1.02.07-0092

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08.1.02.07-0101: Удален ресурс 08.1.02.07-0101

08.1.02.07-0102: Удален ресурс 08.1.02.07-0102

08.1.02.07-0111: Удален ресурс 08.1.02.07-0111

08.1.02.07-0112: Удален ресурс 08.1.02.07-0112

08.1.02.07-0113: Удален ресурс 08.1.02.07-0113

08.1.02.07-0114: Удален ресурс 08.1.02.07-0114

08.1.02.07-0115: Удален ресурс 08.1.02.07-0115

08.1.02.07-0116: Удален ресурс 08.1.02.07-0116

08.1.02.07-0117: Удален ресурс 08.1.02.07-0117

08.1.02.07-0118: Удален ресурс 08.1.02.07-0118

08.1.02.07-0119: Удален ресурс 08.1.02.07-0119

08.1.02.07-0120: Удален ресурс 08.1.02.07-0120

08.1.02.07-0121: Удален ресурс 08.1.02.07-0121

08.1.02.07-0122: Удален ресурс 08.1.02.07-0122

08.1.02.07-0123: Удален ресурс 08.1.02.07-0123

08.1.02.07-0124: Удален ресурс 08.1.02.07-0124

08.1.02.07-0131: Удален ресурс 08.1.02.07-0131

08.1.02.07-0132: Удален ресурс 08.1.02.07-0132

08.1.02.07-0133: Удален ресурс 08.1.02.07-0133

08.1.02.07-0134: Удален ресурс 08.1.02.07-0134

08.1.02.07-0135: Удален ресурс 08.1.02.07-0135

08.1.02.07-0136: Удален ресурс 08.1.02.07-0136

08.1.02.07-0137: Удален ресурс 08.1.02.07-0137

08.1.02.07-0138: Удален ресурс 08.1.02.07-0138

08.1.02.07-0139: Удален ресурс 08.1.02.07-0139

08.1.02.07-0140: Удален ресурс 08.1.02.07-0140

08.1.02.07-0141: Удален ресурс 08.1.02.07-0141

08.1.02.07-0142: Удален ресурс 08.1.02.07-0142

08.1.02.16-0032: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

08.1.02.16-0033: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0034: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0035: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0036: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0037: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0038: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0042: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0043: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0044: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0045: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0046: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0047: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0048: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0067: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0121: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0122: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0123: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0124: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0128: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0129: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0130: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0131: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0134: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0135: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0136: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0137: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0140: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0141: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0142: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08.1.02.16-0143: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0145: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0146: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0147: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0148: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0150: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0151: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0152: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0153: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0155: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0156: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0157: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0158: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0160: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0161: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0162: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0163: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0165: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0166: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0167: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0168: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0169: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0170: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0171: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0172: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0713: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0714: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0715: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0716: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

08.1.02.16-0717: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0718: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0719: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0720: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0721: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0722: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0723: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0724: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0725: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0726: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0727: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0728: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0729: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0730: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0731: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0732: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0733: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0734: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0735: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0736: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0737: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0738: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0739: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0740: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0741: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0742: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0743: Добавлен ресурс

08.1.02.16-0744: Добавлен ресурс

08.1.02.17-0181: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

08.1.02.17-0182: Добавлен ресурс

08.1.02.23-0021: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

08.1.02.23-0022: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

08.1.02.23-0023: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

08.1.02.23-0024: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

08.1.02.27-0004: Добавлен ресурс

08.1.05.03-1002: Добавлен ресурс

08.1.05.03-1012: Добавлен ресурс

08.1.05.03-1014: Добавлен ресурс

08.1.05.03-1018: Добавлен ресурс

08.1.05.03-1022: Добавлен ресурс

08.3.02.02-1024: Добавлен ресурс

08.3.03.04-0048: Удален ресурс 08.3.03.04-0048

08.3.03.04-1070: Добавлен ресурс

08.3.03.05-1068: Добавлен ресурс

08.3.05.02-0082: Изменилось наименование

08.3.07.01-1088: Добавлен ресурс

08.3.08.01-1000: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0200: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0201: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0202: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0203: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0204: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0205: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0206: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0207: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0208: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0209: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0210: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0211: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0212: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0213: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0214: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0215: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0216: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0217: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0218: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0219: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0220: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0221: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0222: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0223: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0224: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0225: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0226: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0227: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0228: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0229: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0230: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0231: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0232: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0233: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0234: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0235: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0236: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0237: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0238: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0239: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0240: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0241: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0242: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0243: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0244: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0245: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0246: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0247: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0248: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0300: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0301: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0302: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0303: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0304: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0305: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0306: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0307: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0308: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0309: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0310: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0311: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0312: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0313: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0314: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0315: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0316: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0317: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0318: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0319: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0320: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0321: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0322: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0323: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0324: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0325: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0326: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0327: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0328: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0329: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0330: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0331: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0332: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0333: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0334: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0335: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0336: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0337: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0338: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0339: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0340: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0341: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0342: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0343: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0344: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0345: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0346: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0347: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0348: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0400: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0401: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0402: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0403: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0404: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0405: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0406: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0407: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0408: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0409: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0410: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0411: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0412: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0413: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0414: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0415: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0416: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0417: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0418: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0419: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0420: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0421: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0422: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0423: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0424: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0425: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0426: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0427: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0428: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0429: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0430: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0431: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0432: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0433: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0434: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0435: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0436: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0437: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0438: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0439: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0440: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0441: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0442: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0443: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0444: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0445: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0446: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0447: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0448: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0500: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0501: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0502: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0503: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0504: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0505: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0506: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0507: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0508: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0509: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0510: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0511: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0512: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0513: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0514: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0515: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0516: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0517: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0518: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0519: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0520: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0521: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0522: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0523: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0524: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0525: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0526: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0527: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0528: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0529: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0530: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0531: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0532: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0533: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0534: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0535: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0536: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0537: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0538: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0539: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0540: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0541: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0542: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0543: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0544: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0545: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0546: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0547: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0548: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0600: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0601: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0602: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0603: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0604: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0605: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0606: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0607: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0608: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0609: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0610: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0611: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0612: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0613: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0614: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0615: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0616: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0617: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0618: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0619: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0620: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0621: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0622: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0623: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0624: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0625: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0626: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0627: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0628: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0629: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0630: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0631: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0632: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0633: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0634: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0635: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0636: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0637: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0638: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0639: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0640: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0641: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0642: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0643: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0644: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0645: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0646: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0647: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0648: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0700: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0701: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0702: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0703: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0704: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0705: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0706: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0707: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0708: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0709: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0710: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0711: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0712: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0713: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0714: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0715: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0716: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0717: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0718: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0719: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0720: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0721: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0722: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0723: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0724: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0725: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0726: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0727: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0728: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0729: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0730: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0731: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0732: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0733: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0734: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0735: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0736: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0737: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0738: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0739: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0740: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0741: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0742: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0743: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0744: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0745: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0746: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0747: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0748: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0800: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0801: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0802: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0803: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0804: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0805: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0806: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-0807: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0808: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0809: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0810: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0811: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0812: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0813: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0814: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0815: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0816: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0817: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0818: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0819: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0820: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0821: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0822: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0823: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0824: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0825: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0826: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0827: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0828: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0829: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0830: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0831: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0832: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0833: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0834: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0835: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0836: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0837: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0838: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0839: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0840: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0841: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0842: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0843: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0844: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0845: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0846: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0847: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0848: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0900: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0901: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0902: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0903: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0904: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0905: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0906: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0907: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0908: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0909: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0910: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0911: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0912: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0913: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0914: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0915: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0916: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0917: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0918: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0919: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0920: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0921: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0922: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0923: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0924: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0925: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0926: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0927: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0928: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0929: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0930: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0931: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0932: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0933: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0934: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0935: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0936: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0937: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0938: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0939: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0940: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0941: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0942: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0943: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0944: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

09.2.01.05-0945: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0946: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0947: Добавлен ресурс

09.2.01.05-0948: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1000: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1001: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1002: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1003: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1004: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1005: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1006: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1007: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1008: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1009: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1010: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1011: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1012: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1013: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1014: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1015: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1016: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1017: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1018: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1019: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1020: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1021: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1022: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1023: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1024: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-1025: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1026: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1027: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1028: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1029: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1030: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1031: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1032: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1033: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1034: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1035: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1036: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1037: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1038: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1039: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1040: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1041: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1042: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1043: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1044: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1045: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1046: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1047: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1048: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1100: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1101: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1102: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1103: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1104: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-1105: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1106: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1107: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1108: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1109: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1110: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1111: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1112: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1113: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1114: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1115: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1116: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1117: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1118: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1119: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1120: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1121: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1122: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1123: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1124: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1125: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1126: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1127: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1128: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1129: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1130: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1131: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1132: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1133: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

09.2.01.05-1134: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1135: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1136: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1137: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1138: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1139: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1140: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1141: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1142: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1143: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1144: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1145: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1146: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1147: Добавлен ресурс

09.2.01.05-1148: Добавлен ресурс

10.2.02.02-1008: Добавлен ресурс

10.2.02.07-0051: Удален ресурс 10.2.02.07-0051

10.4.02.04-0001: Удален ресурс 10.4.02.04-0001

11.2.05.06-0001: Изменилось наименование

11.2.05.06-0002: Изменилось наименование

11.2.08.02-0011: Изменилась единица измерения: была М2, стала 1000 М2; Изменилась цена: была 13.4, стала 13400; Изменилась масса брутто: была 0.00606, стала 6.06

11.2.11.06-0001: Изменилось наименование

11.2.11.06-0002: Изменилось наименование

11.3.03.15-1002: Добавлен ресурс

11.3.03.15-1008: Добавлен ресурс

11.3.03.15-1010: Добавлен ресурс

11.3.03.15-1011: Добавлен ресурс

11.3.03.15-1012: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

11.3.03.15-1014: Добавлен ресурс

11.3.03.15-1024: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0113: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0114: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0115: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0116: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0117: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0118: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0119: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0120: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0121: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0135: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0136: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0137: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0138: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0139: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0140: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0141: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0142: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0143: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0144: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0145: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0146: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0147: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0148: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0149: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0150: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0151: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0152: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

11.3.03.16-0153: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0154: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0155: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0156: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0157: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0158: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0159: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0160: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0161: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0162: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0163: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0164: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0165: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0166: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0167: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0168: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0169: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0170: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0171: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0172: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0173: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0174: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0175: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0176: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0177: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0178: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0179: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0180: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0181: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

11.3.03.16-0182: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0183: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0184: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0185: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0186: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0187: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0188: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0189: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0190: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0191: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0192: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0193: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0194: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0195: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0196: Добавлен ресурс

11.3.03.16-0197: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0210: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0212: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0214: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0216: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0222: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0226: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0228: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0240: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0242: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0244: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0246: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0252: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0256: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

11.3.03.19-0258: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0300: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0302: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0304: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0306: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0308: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0310: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0312: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0314: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0318: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0320: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0322: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0324: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0326: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0328: Добавлен ресурс

11.3.03.19-0330: Добавлен ресурс

11.3.04.09-0001: Удален ресурс 11.3.04.09-0001

11.3.04.09-0002: Удален ресурс 11.3.04.09-0002

11.3.04.09-0003: Удален ресурс 11.3.04.09-0003

11.3.04.09-0004: Удален ресурс 11.3.04.09-0004

11.3.04.09-0005: Удален ресурс 11.3.04.09-0005

11.3.04.09-0006: Удален ресурс 11.3.04.09-0006

11.3.04.09-0007: Удален ресурс 11.3.04.09-0007

11.3.04.09-0008: Удален ресурс 11.3.04.09-0008

11.3.04.09-0009: Удален ресурс 11.3.04.09-0009

11.3.04.09-0010: Удален ресурс 11.3.04.09-0010

11.3.04.09-0011: Удален ресурс 11.3.04.09-0011

11.3.04.09-0012: Удален ресурс 11.3.04.09-0012

11.3.04.09-0013: Удален ресурс 11.3.04.09-0013

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

11.3.04.09-0014: Удален ресурс 11.3.04.09-0014

11.3.04.09-0015: Удален ресурс 11.3.04.09-0015

11.3.04.09-0016: Удален ресурс 11.3.04.09-0016

11.3.04.09-0017: Удален ресурс 11.3.04.09-0017

11.3.04.09-0018: Удален ресурс 11.3.04.09-0018

12.1.01.03-0011: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

12.1.01.04-0004: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0007: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0010: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0011: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0012: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0013: Добавлен ресурс

12.1.01.04-0017: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0001: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0002: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0003: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0004: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0005: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0006: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0007: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0008: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0009: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0010: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0011: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0012: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0013: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0014: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0015: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0016: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

12.1.01.05-0017: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0018: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0019: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0020: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0021: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0022: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0023: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0024: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0025: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0026: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0027: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0028: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0029: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0030: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0031: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0032: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0033: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0034: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0035: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0036: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0037: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0038: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0039: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0040: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0041: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0042: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0043: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0044: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0045: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.1.01.05-0046: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0047: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0048: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0049: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0050: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0051: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0052: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0053: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0054: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0055: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0056: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0057: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0058: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0059: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0060: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0061: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0062: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0063: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0064: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0065: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0066: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0067: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0068: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0069: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0070: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0071: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0072: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0073: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0074: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.1.01.05-0075: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0076: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0077: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0078: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0079: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0080: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0081: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0082: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0083: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0084: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0085: Добавлен ресурс

12.1.01.05-0086: Добавлен ресурс

12.1.02.03-0178: Изменилось наименование

12.1.02.03-0205: Изменилось наименование

12.1.02.03-0206: Изменилось наименование

12.1.02.04-0142: Изменилось наименование

12.1.02.04-0143: Изменилось наименование

12.1.02.04-1000: Добавлен ресурс

12.1.02.05-0134: Изменилось наименование

12.1.02.10-1334: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1336: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1340: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1344: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1348: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1352: Добавлен ресурс

12.1.02.10-1390: Добавлен ресурс

12.1.02.15-0093: Изменилось наименование

12.1.02.15-1017: Добавлен ресурс

12.1.03.02-1100: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.1.03.06-1002: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1000: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1004: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1008: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1010: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1016: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1022: Добавлен ресурс

12.1.03.07-1026: Добавлен ресурс

12.1.03.09-1008: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0001: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0002: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0003: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0004: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0005: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0006: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0007: Добавлен ресурс

12.1.03.10-0008: Добавлен ресурс

12.2.04.10-0011: Изменилось наименование

12.2.05.06-0011: Удален ресурс 12.2.05.06-0011

12.2.07.04-0071: Изменилось наименование

12.2.07.04-0072: Изменилось наименование

12.2.07.04-0073: Изменилось наименование

12.2.07.04-0074: Изменилось наименование

12.2.07.04-0075: Изменилось наименование

12.2.07.04-0076: Изменилось наименование

12.2.07.04-0077: Изменилось наименование

12.2.07.04-0078: Изменилось наименование

12.2.07.04-0079: Изменилось наименование

12.2.07.04-0080: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.07.04-0081: Изменилось наименование

12.2.07.04-0082: Изменилось наименование

12.2.07.04-0083: Изменилось наименование

12.2.07.04-0084: Изменилось наименование

12.2.07.04-0112: Изменилось наименование

12.2.07.04-0121: Изменилось наименование

12.2.07.04-0125: Изменилось наименование

12.2.07.04-0126: Изменилось наименование

12.2.07.04-0127: Изменилось наименование

12.2.07.04-0134: Изменилось наименование

12.2.07.04-0141: Изменилось наименование

12.2.07.04-0142: Изменилось наименование

12.2.07.04-0143: Изменилось наименование

12.2.07.04-0144: Изменилось наименование

12.2.07.04-0145: Изменилось наименование

12.2.07.04-0146: Изменилось наименование

12.2.07.04-0147: Изменилось наименование

12.2.07.04-0148: Изменилось наименование

12.2.08.01-0001: Изменилось наименование

12.2.08.01-0002: Изменилось наименование

12.2.08.01-0003: Изменилось наименование

12.2.08.01-0004: Изменилось наименование

12.2.08.01-0005: Изменилось наименование

12.2.08.01-0006: Изменилось наименование

12.2.08.01-0007: Изменилось наименование

12.2.08.01-0008: Изменилось наименование

12.2.08.01-0009: Изменилось наименование

12.2.08.01-0010: Изменилось наименование

12.2.08.01-0011: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.01-0012: Изменилось наименование

12.2.08.01-0013: Изменилось наименование

12.2.08.01-0014: Изменилось наименование

12.2.08.01-0015: Изменилось наименование

12.2.08.01-0016: Изменилось наименование

12.2.08.01-0017: Изменилось наименование

12.2.08.01-0018: Изменилось наименование

12.2.08.01-0019: Изменилось наименование

12.2.08.01-0020: Изменилось наименование

12.2.08.01-0037: Изменилось наименование

12.2.08.01-0039: Изменилось наименование

12.2.08.01-0043: Изменилось наименование

12.2.08.01-0045: Изменилось наименование

12.2.08.01-0046: Изменилось наименование

12.2.08.01-0047: Изменилось наименование

12.2.08.01-0048: Изменилось наименование

12.2.08.01-0049: Изменилось наименование

12.2.08.01-0051: Изменилось наименование

12.2.08.01-0060: Изменилось наименование

12.2.08.01-0061: Изменилось наименование

12.2.08.01-0062: Изменилось наименование

12.2.08.01-0064: Изменилось наименование

12.2.08.01-0066: Изменилось наименование

12.2.08.01-0070: Изменилось наименование

12.2.08.01-0072: Изменилось наименование

12.2.08.01-0073: Изменилось наименование

12.2.08.01-0074: Изменилось наименование

12.2.08.01-0075: Изменилось наименование

12.2.08.01-0077: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

12.2.08.01-0082: Изменилось наименование

12.2.08.01-0083: Изменилось наименование

12.2.08.01-0092: Изменилось наименование

12.2.08.01-0094: Изменилось наименование

12.2.08.01-0096: Изменилось наименование

12.2.08.01-0100: Изменилось наименование

12.2.08.01-0102: Изменилось наименование

12.2.08.01-0103: Изменилось наименование

12.2.08.01-0104: Изменилось наименование

12.2.08.01-0105: Изменилось наименование

12.2.08.01-0107: Изменилось наименование

12.2.08.01-0111: Изменилось наименование

12.2.08.01-0112: Изменилось наименование

12.2.08.01-0113: Изменилось наименование

12.2.08.01-0114: Изменилось наименование

12.2.08.01-0115: Изменилось наименование

12.2.08.01-0116: Изменилось наименование

12.2.08.01-0117: Изменилось наименование

12.2.08.01-0120: Изменилось наименование

12.2.08.01-0122: Изменилось наименование

12.2.08.01-0124: Изменилось наименование

12.2.08.01-0128: Изменилось наименование

12.2.08.01-0130: Изменилось наименование

12.2.08.01-0131: Изменилось наименование

12.2.08.01-0132: Изменилось наименование

12.2.08.01-0133: Изменилось наименование

12.2.08.01-0135: Изменилось наименование

12.2.08.01-0136: Изменилось наименование

12.2.08.01-0137: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.01-0138: Изменилось наименование

12.2.08.01-0139: Изменилось наименование

12.2.08.01-0140: Изменилось наименование

12.2.08.01-0141: Изменилось наименование

12.2.08.01-0142: Изменилось наименование

12.2.08.01-0143: Изменилось наименование

12.2.08.01-0144: Изменилось наименование

12.2.08.01-0145: Изменилось наименование

12.2.08.01-0146: Изменилось наименование

12.2.08.01-0147: Изменилось наименование

12.2.08.01-0148: Изменилось наименование

12.2.08.01-0149: Изменилось наименование

12.2.08.01-0150: Изменилось наименование

12.2.08.01-0151: Изменилось наименование

12.2.08.01-0152: Изменилось наименование

12.2.08.01-0153: Изменилось наименование

12.2.08.01-0154: Изменилось наименование

12.2.08.01-0155: Изменилось наименование

12.2.08.01-0156: Изменилось наименование

12.2.08.01-0157: Изменилось наименование

12.2.08.01-0158: Изменилось наименование

12.2.08.01-0159: Изменилось наименование

12.2.08.01-0160: Изменилось наименование

12.2.08.01-0161: Изменилось наименование

12.2.08.01-0162: Изменилось наименование

12.2.08.01-0163: Изменилось наименование

12.2.08.01-0164: Изменилось наименование

12.2.08.01-0165: Изменилось наименование

12.2.08.01-0166: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.01-0167: Изменилось наименование

12.2.08.01-0168: Изменилось наименование

12.2.08.01-0169: Изменилось наименование

12.2.08.01-0170: Изменилось наименование

12.2.08.01-0171: Изменилось наименование

12.2.08.01-0172: Изменилось наименование

12.2.08.01-0173: Изменилось наименование

12.2.08.01-0174: Изменилось наименование

12.2.08.01-0175: Изменилось наименование

12.2.08.01-0176: Изменилось наименование

12.2.08.01-0177: Изменилось наименование

12.2.08.01-0178: Изменилось наименование

12.2.08.01-0179: Изменилось наименование

12.2.08.01-0180: Изменилось наименование

12.2.08.01-0181: Изменилось наименование

12.2.08.01-0182: Изменилось наименование

12.2.08.01-0183: Изменилось наименование

12.2.08.01-0184: Изменилось наименование

12.2.08.01-0185: Изменилось наименование

12.2.08.01-0186: Изменилось наименование

12.2.08.01-0187: Изменилось наименование

12.2.08.01-0188: Изменилось наименование

12.2.08.01-0189: Изменилось наименование

12.2.08.01-0190: Изменилось наименование

12.2.08.01-0191: Изменилось наименование

12.2.08.01-0192: Изменилось наименование

12.2.08.01-0193: Изменилось наименование

12.2.08.01-0194: Изменилось наименование

12.2.08.01-0195: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

12.2.08.01-0196: Изменилось наименование

12.2.08.01-0197: Изменилось наименование

12.2.08.01-0198: Изменилось наименование

12.2.08.01-0199: Изменилось наименование

12.2.08.01-0200: Изменилось наименование

12.2.08.01-0201: Изменилось наименование

12.2.08.01-0202: Изменилось наименование

12.2.08.01-0203: Изменилось наименование

12.2.08.01-0204: Изменилось наименование

12.2.08.01-0205: Изменилось наименование

12.2.08.01-0206: Изменилось наименование

12.2.08.01-0207: Изменилось наименование

12.2.08.01-0208: Изменилось наименование

12.2.08.01-0209: Изменилось наименование

12.2.08.01-0210: Изменилось наименование

12.2.08.01-0211: Изменилось наименование

12.2.08.01-0212: Изменилось наименование

12.2.08.01-0213: Изменилось наименование

12.2.08.01-0214: Изменилось наименование

12.2.08.01-0215: Изменилось наименование

12.2.08.01-0216: Изменилось наименование

12.2.08.01-0217: Изменилось наименование

12.2.08.01-0218: Изменилось наименование

12.2.08.02-0081: Изменилось наименование

12.2.08.02-0082: Изменилось наименование

12.2.08.02-0083: Изменилось наименование

12.2.08.02-0084: Изменилось наименование

12.2.08.02-0085: Изменилось наименование

12.2.08.02-0086: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0087: Изменилось наименование

12.2.08.02-0088: Изменилось наименование

12.2.08.02-0089: Изменилось наименование

12.2.08.02-0090: Изменилось наименование

12.2.08.02-0091: Изменилось наименование

12.2.08.02-0092: Изменилось наименование

12.2.08.02-0093: Изменилось наименование

12.2.08.02-0094: Изменилось наименование

12.2.08.02-0095: Изменилось наименование

12.2.08.02-0096: Изменилось наименование

12.2.08.02-0097: Изменилось наименование

12.2.08.02-0098: Изменилось наименование

12.2.08.02-0099: Изменилось наименование

12.2.08.02-0100: Изменилось наименование

12.2.08.02-0101: Изменилось наименование

12.2.08.02-0102: Изменилось наименование

12.2.08.02-0103: Изменилось наименование

12.2.08.02-0104: Изменилось наименование

12.2.08.02-0105: Изменилось наименование

12.2.08.02-0109: Изменилось наименование

12.2.08.02-0110: Изменилось наименование

12.2.08.02-0123: Изменилось наименование

12.2.08.02-0129: Изменилось наименование

12.2.08.02-0130: Изменилось наименование

12.2.08.02-0131: Изменилось наименование

12.2.08.02-0132: Изменилось наименование

12.2.08.02-0133: Изменилось наименование

12.2.08.02-0138: Изменилось наименование

12.2.08.02-0140: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0142: Изменилось наименование

12.2.08.02-0144: Изменилось наименование

12.2.08.02-0145: Изменилось наименование

12.2.08.02-0146: Изменилось наименование

12.2.08.02-0148: Изменилось наименование

12.2.08.02-0150: Изменилось наименование

12.2.08.02-0154: Изменилось наименование

12.2.08.02-0156: Изменилось наименование

12.2.08.02-0157: Изменилось наименование

12.2.08.02-0158: Изменилось наименование

12.2.08.02-0159: Изменилось наименование

12.2.08.02-0161: Изменилось наименование

12.2.08.02-0166: Изменилось наименование

12.2.08.02-0167: Изменилось наименование

12.2.08.02-0176: Изменилось наименование

12.2.08.02-0178: Изменилось наименование

12.2.08.02-0180: Изменилось наименование

12.2.08.02-0185: Изменилось наименование

12.2.08.02-0186: Изменилось наименование

12.2.08.02-0187: Изменилось наименование

12.2.08.02-0188: Изменилось наименование

12.2.08.02-0190: Изменилось наименование

12.2.08.02-0191: Изменилось наименование

12.2.08.02-0192: Изменилось наименование

12.2.08.02-0193: Изменилось наименование

12.2.08.02-0194: Изменилось наименование

12.2.08.02-0195: Изменилось наименование

12.2.08.02-0196: Изменилось наименование

12.2.08.02-0197: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0200: Изменилось наименование

12.2.08.02-0201: Изменилось наименование

12.2.08.02-0203: Изменилось наименование

12.2.08.02-0205: Изменилось наименование

12.2.08.02-0209: Изменилось наименование

12.2.08.02-0211: Изменилось наименование

12.2.08.02-0212: Изменилось наименование

12.2.08.02-0213: Изменилось наименование

12.2.08.02-0214: Изменилось наименование

12.2.08.02-0216: Изменилось наименование

12.2.08.02-0217: Изменилось наименование

12.2.08.02-0218: Изменилось наименование

12.2.08.02-0219: Изменилось наименование

12.2.08.02-0220: Изменилось наименование

12.2.08.02-0221: Изменилось наименование

12.2.08.02-0222: Изменилось наименование

12.2.08.02-0223: Изменилось наименование

12.2.08.02-0224: Изменилось наименование

12.2.08.02-0225: Изменилось наименование

12.2.08.02-0226: Изменилось наименование

12.2.08.02-0227: Изменилось наименование

12.2.08.02-0228: Изменилось наименование

12.2.08.02-0229: Изменилось наименование

12.2.08.02-0230: Изменилось наименование

12.2.08.02-0231: Изменилось наименование

12.2.08.02-0232: Изменилось наименование

12.2.08.02-0233: Изменилось наименование

12.2.08.02-0234: Изменилось наименование

12.2.08.02-0235: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0236: Изменилось наименование

12.2.08.02-0237: Изменилось наименование

12.2.08.02-0238: Изменилось наименование

12.2.08.02-0239: Изменилось наименование

12.2.08.02-0240: Изменилось наименование

12.2.08.02-0241: Изменилось наименование

12.2.08.02-0242: Изменилось наименование

12.2.08.02-0243: Изменилось наименование

12.2.08.02-0244: Изменилось наименование

12.2.08.02-0245: Изменилось наименование

12.2.08.02-0246: Изменилось наименование

12.2.08.02-0247: Изменилось наименование

12.2.08.02-0248: Изменилось наименование

12.2.08.02-0249: Изменилось наименование

12.2.08.02-0250: Изменилось наименование

12.2.08.02-0251: Изменилось наименование

12.2.08.02-0252: Изменилось наименование

12.2.08.02-0253: Изменилось наименование

12.2.08.02-0254: Изменилось наименование

12.2.08.02-0255: Изменилось наименование

12.2.08.02-0256: Изменилось наименование

12.2.08.02-0257: Изменилось наименование

12.2.08.02-0258: Изменилось наименование

12.2.08.02-0259: Изменилось наименование

12.2.08.02-0260: Изменилось наименование

12.2.08.02-0261: Изменилось наименование

12.2.08.02-0262: Изменилось наименование

12.2.08.02-0263: Изменилось наименование

12.2.08.02-0264: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0265: Изменилось наименование

12.2.08.02-0266: Изменилось наименование

12.2.08.02-0267: Изменилось наименование

12.2.08.02-0268: Изменилось наименование

12.2.08.02-0269: Изменилось наименование

12.2.08.02-0270: Изменилось наименование

12.2.08.02-0271: Изменилось наименование

12.2.08.02-0272: Изменилось наименование

12.2.08.02-0273: Изменилось наименование

12.2.08.02-0274: Изменилось наименование

12.2.08.02-0275: Изменилось наименование

12.2.08.02-0276: Изменилось наименование

12.2.08.02-0277: Изменилось наименование

12.2.08.02-0278: Изменилось наименование

12.2.08.02-0279: Изменилось наименование

12.2.08.02-0280: Изменилось наименование

12.2.08.02-0281: Изменилось наименование

12.2.08.02-0282: Изменилось наименование

12.2.08.02-0283: Изменилось наименование

12.2.08.02-0284: Изменилось наименование

12.2.08.02-0285: Изменилось наименование

12.2.08.02-0286: Изменилось наименование

12.2.08.02-0287: Изменилось наименование

12.2.08.02-0288: Изменилось наименование

12.2.08.02-0289: Изменилось наименование

12.2.08.02-0290: Изменилось наименование

12.2.08.02-0291: Изменилось наименование

12.2.08.02-0292: Изменилось наименование

12.2.08.02-0293: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0294: Изменилось наименование

12.2.08.02-0295: Изменилось наименование

12.2.08.02-0296: Изменилось наименование

12.2.08.02-0297: Изменилось наименование

12.2.08.02-0298: Изменилось наименование

12.2.08.02-0299: Изменилось наименование

12.2.08.02-0301: Изменилось наименование

12.2.08.02-0302: Изменилось наименование

12.2.08.02-0303: Изменилось наименование

12.2.08.02-0304: Изменилось наименование

12.2.08.02-0305: Изменилось наименование

12.2.08.02-0306: Изменилось наименование

12.2.08.02-0307: Изменилось наименование

12.2.08.02-0308: Изменилось наименование

12.2.08.02-0309: Изменилось наименование

12.2.08.02-0310: Изменилось наименование

12.2.08.02-0311: Изменилось наименование

12.2.08.02-0312: Изменилось наименование

12.2.08.02-0313: Изменилось наименование

12.2.08.02-0314: Изменилось наименование

12.2.08.02-0315: Изменилось наименование

12.2.08.02-0316: Изменилось наименование

12.2.08.02-0317: Изменилось наименование

12.2.08.02-0318: Изменилось наименование

12.2.08.02-0319: Изменилось наименование

12.2.08.02-0320: Изменилось наименование

12.2.08.02-0321: Изменилось наименование

12.2.08.02-0322: Изменилось наименование

12.2.08.02-0323: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0324: Изменилось наименование

12.2.08.02-0325: Изменилось наименование

12.2.08.02-0326: Изменилось наименование

12.2.08.02-0327: Изменилось наименование

12.2.08.02-0328: Изменилось наименование

12.2.08.02-0329: Изменилось наименование

12.2.08.02-0330: Изменилось наименование

12.2.08.02-0331: Изменилось наименование

12.2.08.02-0332: Изменилось наименование

12.2.08.02-0333: Изменилось наименование

12.2.08.02-0334: Изменилось наименование

12.2.08.02-0335: Изменилось наименование

12.2.08.02-0336: Изменилось наименование

12.2.08.02-0339: Изменилось наименование

12.2.08.02-0340: Изменилось наименование

12.2.08.02-0341: Изменилось наименование

12.2.08.02-0342: Изменилось наименование

12.2.08.02-0343: Изменилось наименование

12.2.08.02-0344: Изменилось наименование

12.2.08.02-0348: Изменилось наименование

12.2.08.02-0349: Изменилось наименование

12.2.08.02-0350: Изменилось наименование

12.2.08.02-0351: Изменилось наименование

12.2.08.02-0352: Изменилось наименование

12.2.08.02-0354: Изменилось наименование

12.2.08.02-0356: Изменилось наименование

12.2.08.02-0358: Изменилось наименование

12.2.08.02-0359: Изменилось наименование

12.2.08.02-0363: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

12.2.08.02-0364: Изменилось наименование

12.2.08.02-0365: Изменилось наименование

12.2.08.02-0366: Изменилось наименование

12.2.08.02-0367: Изменилось наименование

12.2.08.02-0368: Изменилось наименование

12.2.08.02-0370: Изменилось наименование

12.2.08.02-0371: Изменилось наименование

12.2.08.02-0374: Изменилось наименование

12.2.08.02-0376: Изменилось наименование

12.2.08.02-0378: Изменилось наименование

12.2.08.02-0380: Изменилось наименование

12.2.08.02-0383: Изменилось наименование

12.2.08.02-0384: Изменилось наименование

12.2.08.02-0386: Изменилось наименование

12.2.08.02-0388: Изменилось наименование

12.2.08.02-0390: Изменилось наименование

12.2.08.02-0391: Изменилось наименование

12.2.08.02-0392: Изменилось наименование

12.2.08.02-0393: Изменилось наименование

12.2.08.02-0398: Изменилось наименование

12.2.08.02-0407: Изменилось наименование

12.2.08.02-0410: Изменилось наименование

12.2.08.02-0412: Изменилось наименование

12.2.08.02-0414: Изменилось наименование

12.2.08.02-0415: Изменилось наименование

12.2.08.02-0416: Изменилось наименование

12.2.08.02-0418: Изменилось наименование

12.2.08.02-0423: Изменилось наименование

13.2.01.01-0002: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

13.2.01.01-0015: Изменилось наименование

13.2.01.01-0028: Изменилось наименование

13.2.01.01-0040: Изменилось наименование

13.2.01.01-0041: Изменилось наименование

13.2.01.01-0042: Изменилось наименование

13.2.01.01-0043: Изменилось наименование

13.2.01.01-0044: Изменилось наименование

13.2.01.01-0045: Изменилось наименование

13.2.01.01-0046: Изменилось наименование

13.2.01.01-0047: Изменилось наименование

13.2.01.01-0048: Изменилось наименование

13.2.01.01-0049: Изменилось наименование

13.2.01.01-0050: Изменилось наименование

13.2.01.01-0051: Изменилось наименование

13.2.01.01-0052: Изменилось наименование

13.2.01.01-0067: Изменилось наименование

13.2.01.01-0082: Изменилось наименование

13.2.01.01-0095: Изменилось наименование

13.2.01.01-0108: Изменилось наименование

13.2.01.01-0120: Изменилось наименование

13.2.01.01-0121: Изменилось наименование

13.2.01.01-0122: Изменилось наименование

13.2.01.01-0123: Изменилось наименование

13.2.01.01-0124: Изменилось наименование

13.2.01.01-0125: Изменилось наименование

13.2.01.01-0126: Изменилось наименование

13.2.01.01-0127: Изменилось наименование

13.2.01.01-0128: Изменилось наименование

13.2.01.01-0129: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

13.2.01.01-0130: Изменилось наименование

13.2.01.01-0131: Изменилось наименование

13.2.01.01-0132: Изменилось наименование

13.2.01.01-0147: Изменилось наименование

13.2.01.01-0162: Изменилось наименование

13.2.01.01-0175: Изменилось наименование

13.2.01.01-0200: Изменилось наименование

13.2.01.01-0201: Изменилось наименование

13.2.01.01-0202: Изменилось наименование

13.2.01.01-0203: Изменилось наименование

13.2.01.01-0204: Изменилось наименование

13.2.01.01-0205: Изменилось наименование

13.2.01.01-0206: Изменилось наименование

13.2.01.01-0207: Изменилось наименование

13.2.01.01-0208: Изменилось наименование

13.2.01.01-0209: Изменилось наименование

13.2.01.01-0210: Изменилось наименование

13.2.01.01-0211: Изменилось наименование

13.2.01.01-0212: Изменилось наименование

13.2.01.01-0227: Изменилось наименование

13.2.01.01-0242: Изменилось наименование

13.2.01.01-0255: Изменилось наименование

13.2.01.01-0268: Изменилось наименование

13.2.01.01-0280: Изменилось наименование

13.2.01.01-0281: Изменилось наименование

13.2.01.01-0282: Изменилось наименование

13.2.01.01-0283: Изменилось наименование

13.2.01.01-0284: Изменилось наименование

13.2.01.01-0285: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

13.2.01.01-0286: Изменилось наименование

13.2.01.01-0287: Изменилось наименование

13.2.01.01-0288: Изменилось наименование

13.2.01.01-0289: Изменилось наименование

13.2.01.01-0290: Изменилось наименование

13.2.01.01-0291: Изменилось наименование

13.2.01.01-0292: Изменилось наименование

13.2.01.01-0307: Изменилось наименование

14.1.03.02-0111: Удален ресурс 14.1.03.02-0111

14.1.03.02-0112: Изменилось наименование

14.1.03.02-0113: Изменилось наименование

14.1.03.02-0114: Удален ресурс 14.1.03.02-0114

14.1.06.05-0001: Удален ресурс 14.1.06.05-0001

14.1.06.05-0002: Удален ресурс 14.1.06.05-0002

14.1.06.06-1017: Добавлен ресурс

14.1.06.06-1024: Добавлен ресурс

14.1.06.06-1025: Добавлен ресурс

14.1.06.06-1026: Добавлен ресурс

14.1.06.06-1027: Добавлен ресурс

14.1.06.06-1028: Добавлен ресурс

14.2.02.12-0601: Изменилось наименование

14.2.02.12-1101: Изменилось наименование

14.2.02.12-1302: Изменилось наименование

14.2.03.07-0101: Изменилось наименование

14.2.04.03-0003: Изменилось наименование

14.2.04.04-1009: Добавлен ресурс

14.2.06.01-0117: Добавлен ресурс

14.2.06.07-1001: Добавлен ресурс

14.2.06.07-1019: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

14.3.01.01-1002: Добавлен ресурс

14.3.02.05-0109: Изменилось наименование

14.3.03.01-1006: Добавлен ресурс

14.4.01.09-0415: Изменилось наименование

14.4.01.17-0006: Изменилось наименование

14.4.01.17-0022: Изменилась цена: была 286.34, стала 30.08

14.4.02.01-0003: Удален ресурс 14.4.02.01-0003

14.4.02.01-0006: Удален ресурс 14.4.02.01-0006

14.4.02.02-0002: Изменилось наименование

14.4.03.15-0201: Удален ресурс 14.4.03.15-0201

14.4.04.10-0001: Изменилось наименование

14.4.04.12-1008: Добавлен ресурс

14.5.01.07-0001: Изменилось наименование

14.5.01.11-0101: Изменилось наименование

15.2.02.03-0011: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0012: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0014: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0017: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0018: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0019: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0020: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0021: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0022: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0023: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0024: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0025: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0026: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0027: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0028: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

15.2.02.03-0029: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0030: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0031: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0032: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0033: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0034: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

15.2.02.03-0035: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

17.3.02.19-0009: Изменилось наименование

17.3.02.19-0010: Изменилось наименование

17.3.02.19-0011: Изменилось наименование

17.3.02.19-0012: Изменилось наименование

17.3.02.19-0049: Изменилось наименование

17.3.02.19-0050: Изменилось наименование

17.3.02.19-0051: Изменилось наименование

17.3.02.19-0052: Изменилось наименование

18.1.03.02-0001: Изменилось наименование

18.1.03.02-0002: Изменилось наименование

18.1.03.02-0003: Изменилось наименование

18.1.03.02-0004: Изменилось наименование

18.1.06.01-0092: Изменилось наименование

18.1.06.01-0093: Изменилось наименование

18.1.06.01-0094: Изменилось наименование

18.1.06.01-0095: Изменилось наименование

18.1.06.01-0096: Изменилось наименование

18.1.06.01-0097: Изменилось наименование

18.1.06.01-0098: Изменилось наименование

18.1.06.01-0099: Изменилось наименование

18.1.06.03-0001: Изменилось наименование

18.1.06.03-0003: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

18.1.06.03-0007: Изменилось наименование

18.1.06.03-0009: Изменилось наименование

18.1.06.04-0011: Изменилось наименование

18.1.06.04-0012: Изменилось наименование

18.1.06.04-0013: Изменилось наименование

18.1.09.06-0001: Изменилось наименование

18.1.09.06-0002: Изменилось наименование

18.1.09.06-0003: Изменилось наименование

18.1.09.06-0004: Изменилось наименование

18.2.04.01-0040: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0042: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0044: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0046: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0048: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0050: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0052: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0054: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0056: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0058: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0060: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0062: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0064: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0066: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0068: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0070: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0072: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0074: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0076: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0078: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

18.2.04.01-0080: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0082: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0084: Добавлен ресурс

18.2.04.01-0086: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0001: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0002: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0011: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0012: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0013: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0021: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0022: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0031: Добавлен ресурс

18.2.04.09-0032: Добавлен ресурс

18.3.01.02-0005: Изменилось наименование

18.3.01.02-0006: Изменилось наименование

19.2.02.02-0011: Изменилось наименование

19.2.02.02-0012: Изменилось наименование

19.2.02.02-0013: Изменилось наименование

19.2.02.02-0014: Изменилось наименование

19.2.02.02-0015: Изменилось наименование

19.2.02.02-0016: Изменилось наименование

19.2.02.02-0017: Изменилось наименование

19.2.02.02-0018: Изменилось наименование

19.2.02.02-0019: Изменилось наименование

19.2.02.02-0020: Изменилось наименование

19.2.02.02-0021: Изменилось наименование

19.3.01.01-0005: Изменилось наименование

19.3.01.01-0006: Изменилось наименование

19.3.01.01-0007: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

19.3.01.01-0008: Изменилось наименование

19.3.01.01-0009: Изменилось наименование

19.3.01.01-0010: Изменилось наименование

19.3.02.06-0001: Удален ресурс 19.3.02.06-0001

19.3.02.06-0002: Удален ресурс 19.3.02.06-0002

20.1.02.18-1000: Добавлен ресурс

20.1.02.18-1002: Добавлен ресурс

20.2.03.19-0001: Изменилось наименование

20.2.03.19-0002: Изменилось наименование

20.2.03.19-0003: Изменилось наименование

20.2.03.19-0004: Изменилось наименование

20.2.03.19-0005: Изменилось наименование

20.2.03.23-0006: Изменилось наименование

20.2.03.23-0007: Изменилось наименование

20.2.03.23-0008: Изменилось наименование

20.2.03.23-0009: Изменилось наименование

20.2.03.23-0010: Изменилось наименование

20.2.03.23-0011: Изменилось наименование

20.2.03.23-0012: Изменилось наименование

20.2.03.23-0013: Изменилось наименование

20.2.03.23-0014: Изменилось наименование

20.2.03.23-0015: Изменилось наименование

20.2.03.23-0016: Изменилось наименование

20.2.03.23-0017: Изменилось наименование

20.2.03.23-0018: Изменилось наименование

20.2.03.23-0019: Изменилось наименование

20.2.03.23-0020: Изменилось наименование

20.2.03.23-0021: Изменилось наименование

20.2.03.23-0022: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

20.2.03.23-0023: Изменилось наименование

20.2.03.23-0024: Изменилось наименование

20.2.03.23-0025: Изменилось наименование

20.2.03.23-0026: Изменилось наименование

20.2.03.23-0027: Изменилось наименование

20.2.03.23-0028: Изменилось наименование

20.2.03.23-0029: Изменилось наименование

20.2.03.23-0030: Изменилось наименование

20.2.03.23-0031: Изменилось наименование

20.2.03.23-0032: Изменилось наименование

20.2.03.23-0033: Изменилось наименование

20.2.03.23-0034: Изменилось наименование

20.2.03.23-0035: Изменилось наименование

20.2.03.23-0036: Изменилось наименование

20.2.03.23-0037: Изменилось наименование

20.2.03.23-0038: Изменилось наименование

20.2.03.23-0039: Изменилось наименование

20.2.03.23-0040: Изменилось наименование

20.2.03.23-0041: Изменилось наименование

20.2.08.06-0004: Добавлен ресурс

20.3.03.07-0067: Удален ресурс 20.3.03.07-0067

20.5.03.03-1000: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2300: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2301: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2302: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2303: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2304: Добавлен ресурс

20.9.02.01-2305: Добавлен ресурс

21.1.04.01-0006: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

21.1.04.01-0007: Изменилось наименование

21.1.06.08-0275: Изменилось наименование

21.1.06.08-0277: Изменилось наименование

21.1.06.08-1420: Добавлен ресурс

21.1.08.01-0131: Изменилось наименование

21.1.08.01-0132: Изменилось наименование

21.1.08.01-0133: Изменилось наименование

21.1.08.01-0134: Изменилось наименование

21.1.08.01-0135: Изменилось наименование

21.1.08.01-0136: Изменилось наименование

21.1.08.01-0141: Изменилось наименование

21.1.08.01-0142: Изменилось наименование

21.1.08.01-0143: Изменилось наименование

21.1.08.01-0144: Изменилось наименование

21.1.08.01-0145: Изменилось наименование

21.1.08.01-0146: Изменилось наименование

21.1.08.01-0151: Изменилось наименование

21.1.08.01-0152: Изменилось наименование

21.1.08.01-0153: Изменилось наименование

21.1.08.01-0154: Изменилось наименование

21.1.08.01-0155: Изменилось наименование

21.1.08.01-0156: Изменилось наименование

21.1.08.01-0157: Изменилось наименование

21.1.08.01-0158: Изменилось наименование

21.1.08.01-0159: Изменилось наименование

21.1.08.01-0160: Изменилось наименование

21.1.08.01-0161: Изменилось наименование

21.1.08.01-0321: Изменилось наименование

21.1.08.01-0322: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

21.1.08.01-0331: Изменилось наименование

21.1.08.01-0332: Изменилось наименование

21.1.08.01-0333: Изменилось наименование

21.1.08.01-0334: Изменилось наименование

21.1.08.01-0335: Изменилось наименование

21.1.08.01-0336: Изменилось наименование

21.1.08.01-0337: Изменилось наименование

21.1.08.01-0338: Изменилось наименование

21.1.08.03-0535: Изменилось наименование

21.1.08.03-0536: Изменилось наименование

21.1.08.03-0538: Изменилось наименование

21.1.08.03-0539: Изменилось наименование

21.2.01.02-0011: Изменилось наименование

21.2.01.02-0012: Изменилось наименование

21.2.01.02-0013: Изменилось наименование

21.2.01.02-0015: Изменилось наименование

21.2.01.02-0017: Изменилось наименование

21.2.01.02-0018: Изменилось наименование

21.2.01.02-0022: Изменилось наименование

21.2.01.02-0024: Изменилось наименование

21.2.01.02-0026: Изменилось наименование

21.2.01.02-0085: Изменилось наименование

21.2.01.02-0086: Изменилось наименование

21.2.01.02-0088: Изменилось наименование

21.2.01.02-0091: Изменилось наименование

21.2.01.02-0093: Изменилось наименование

21.2.01.02-0094: Изменилось наименование

21.2.01.02-0096: Изменилось наименование

21.2.01.02-0097: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

21.2.01.02-0144: Изменилось наименование

21.2.01.02-0145: Изменилось наименование

21.2.01.02-0146: Изменилось наименование

21.2.01.02-0147: Изменилось наименование

21.2.01.02-0149: Изменилось наименование

21.2.01.02-0150: Изменилось наименование

21.2.02.01-0011: Изменилось наименование

21.2.02.01-0012: Изменилось наименование

21.2.02.01-0013: Изменилось наименование

21.2.02.01-0014: Изменилось наименование

21.2.02.01-0015: Изменилось наименование

21.2.02.01-0021: Изменилось наименование

21.2.02.01-0022: Изменилось наименование

21.2.02.01-0024: Изменилось наименование

21.2.02.01-0025: Изменилось наименование

21.2.02.01-0027: Изменилось наименование

21.2.02.01-0028: Изменилось наименование

21.2.02.01-0029: Изменилось наименование

21.2.02.01-0030: Изменилось наименование

21.2.02.01-0031: Изменилось наименование

21.2.02.01-0032: Изменилось наименование

21.2.02.01-0033: Изменилось наименование

21.2.02.01-0034: Изменилось наименование

21.2.02.01-0035: Изменилось наименование

21.2.02.01-0036: Изменилось наименование

21.2.02.01-0037: Изменилось наименование

21.2.02.01-0038: Изменилось наименование

21.2.02.01-0039: Изменилось наименование

22.2.02.24-0002: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

22.2.02.24-0004: Добавлен ресурс

22.2.02.24-0006: Добавлен ресурс

22.2.02.24-0008: Добавлен ресурс

22.2.02.24-0010: Добавлен ресурс

22.2.02.24-0012: Добавлен ресурс

22.2.02.24-0014: Добавлен ресурс

23.1.01.02-0031: Удален ресурс 23.1.01.02-0031

23.1.01.02-0032: Удален ресурс 23.1.01.02-0032

23.1.01.02-0033: Удален ресурс 23.1.01.02-0033

23.1.01.02-0034: Удален ресурс 23.1.01.02-0034

23.1.01.02-0035: Удален ресурс 23.1.01.02-0035

23.1.01.02-0036: Удален ресурс 23.1.01.02-0036

23.1.01.02-0037: Удален ресурс 23.1.01.02-0037

23.1.01.02-0038: Удален ресурс 23.1.01.02-0038

23.1.01.02-0039: Удален ресурс 23.1.01.02-0039

23.1.01.02-0040: Удален ресурс 23.1.01.02-0040

23.1.01.03-0011: Удален ресурс 23.1.01.03-0011

23.1.01.03-0012: Удален ресурс 23.1.01.03-0012

23.1.01.03-0013: Удален ресурс 23.1.01.03-0013

23.1.01.03-0014: Удален ресурс 23.1.01.03-0014

23.1.01.03-0015: Удален ресурс 23.1.01.03-0015

23.1.01.03-0016: Удален ресурс 23.1.01.03-0016

23.1.01.03-0017: Удален ресурс 23.1.01.03-0017

23.1.01.03-0018: Удален ресурс 23.1.01.03-0018

23.1.01.03-0019: Удален ресурс 23.1.01.03-0019

23.1.01.03-0020: Удален ресурс 23.1.01.03-0020

23.2.02.01-0003: Изменилось наименование

23.3.01.03-1008: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1010: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23.3.01.03-1012: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1014: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1016: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1018: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1020: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1022: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1024: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1026: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1028: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1030: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1032: Добавлен ресурс

23.3.01.03-1034: Добавлен ресурс

23.3.08.01-0003: Изменилась цена: была 9141.91, стала 9066.36

23.3.08.01-0004: Изменилась цена: была 7357.2, стала 8202.71

23.3.08.01-0005: Изменилась цена: была 7587.17, стала 8299.88

23.3.08.01-0006: Изменилась цена: была 7225.27, стала 8132.63

23.3.08.01-0007: Изменилась цена: была 7544.81, стала 8054.59

23.3.08.01-0008: Изменилась цена: была 7702.63, стала 8494.49

23.3.08.01-0009: Изменилась цена: была 6815.71, стала 7600.26

23.3.08.01-0012: Изменилась цена: была 7043.08, стала 7664.53

23.3.08.01-0023: Изменилась цена: была 7729.93, стала 8260.74

23.3.08.01-0024: Изменилась цена: была 7795.83, стала 8452.32

23.3.08.01-0042: Изменилась цена: была 7824.41, стала 8205.65

23.5.01.08-0013: Изменилось наименование

23.8.01.07-1004: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1100: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1102: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1104: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1106: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23.8.03.04-1108: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1110: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1112: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1114: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1116: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1118: Добавлен ресурс

23.8.03.04-1120: Добавлен ресурс

23.8.04.06-0211: Изменилось наименование

23.8.04.06-0213: Изменилось наименование

23.8.04.06-0215: Изменилось наименование

23.8.04.08-0017: Изменилось наименование

23.8.04.08-0018: Изменилось наименование

23.8.04.08-0019: Изменилось наименование

23.8.04.08-0020: Изменилось наименование

23.8.04.08-0021: Изменилось наименование

23.8.04.08-0022: Изменилось наименование

23.8.04.12-0165: Изменилось наименование

23.8.05.12-0001: Изменилось наименование

23.8.05.12-0002: Изменилось наименование

23.8.05.12-0003: Изменилось наименование

23.8.05.12-0004: Изменилось наименование

23.8.05.12-0005: Изменилось наименование

23.8.05.12-0006: Изменилось наименование

23.8.05.12-0007: Изменилось наименование

23.8.05.12-0008: Изменилось наименование

23.8.05.12-0009: Изменилось наименование

23.8.05.12-0010: Изменилось наименование

23.8.05.12-0011: Изменилось наименование

23.8.05.12-0012: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23.8.05.12-0013: Изменилось наименование

23.8.05.12-0014: Изменилось наименование

23.8.05.12-0015: Изменилось наименование

23.8.05.12-0021: Изменилось наименование

23.8.05.12-0022: Изменилось наименование

23.8.05.12-0023: Изменилось наименование

23.8.05.12-0024: Изменилось наименование

23.8.05.12-0025: Изменилось наименование

23.8.05.12-0026: Изменилось наименование

23.8.05.12-0027: Изменилось наименование

23.8.05.12-0028: Изменилось наименование

23.8.05.12-0029: Изменилось наименование

23.8.05.12-0030: Изменилось наименование

23.8.05.12-0031: Изменилось наименование

23.8.05.12-0032: Изменилось наименование

23.8.05.12-0033: Изменилось наименование

23.8.05.12-0034: Изменилось наименование

23.8.05.12-0035: Изменилось наименование

23.8.05.12-0041: Изменилось наименование

23.8.05.12-0042: Изменилось наименование

23.8.05.12-0043: Изменилось наименование

23.8.05.12-0044: Изменилось наименование

23.8.05.12-0045: Изменилось наименование

23.8.05.12-0046: Изменилось наименование

23.8.05.12-0047: Изменилось наименование

23.8.05.12-0048: Изменилось наименование

23.8.05.12-0049: Изменилось наименование

23.8.05.12-0050: Изменилось наименование

23.8.05.12-0051: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

23.8.05.12-0052: Изменилось наименование

23.8.05.12-0053: Изменилось наименование

23.8.05.12-0054: Изменилось наименование

23.8.05.12-0055: Изменилось наименование

23.8.05.12-0061: Изменилось наименование

23.8.05.12-0062: Изменилось наименование

23.8.05.12-0063: Изменилось наименование

23.8.05.12-0064: Изменилось наименование

23.8.05.12-0065: Изменилось наименование

23.8.05.12-0066: Изменилось наименование

23.8.05.12-0067: Изменилось наименование

23.8.05.12-0068: Изменилось наименование

23.8.05.12-0069: Изменилось наименование

23.8.05.12-0070: Изменилось наименование

23.8.05.12-0071: Изменилось наименование

23.8.05.12-0072: Изменилось наименование

23.8.05.12-0073: Изменилось наименование

23.8.05.12-0074: Изменилось наименование

23.8.05.12-0075: Изменилось наименование

23.8.05.12-0076: Изменилось наименование

23.8.05.12-0077: Изменилось наименование

23.8.05.12-0078: Изменилось наименование

23.8.05.12-0079: Изменилось наименование

23.8.05.12-0080: Изменилось наименование

23.8.05.12-0091: Изменилось наименование

23.8.05.12-0092: Изменилось наименование

23.8.05.12-0093: Изменилось наименование

23.8.05.12-0094: Изменилось наименование

23.8.05.12-0095: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

23.8.05.12-0096: Изменилось наименование

23.8.05.12-0097: Изменилось наименование

23.8.05.12-0098: Изменилось наименование

23.8.05.12-0099: Изменилось наименование

23.8.05.12-0100: Изменилось наименование

23.8.05.12-0101: Изменилось наименование

23.8.05.12-0102: Изменилось наименование

23.8.05.12-0103: Изменилось наименование

23.8.05.12-0104: Изменилось наименование

23.8.05.12-0105: Изменилось наименование

23.8.05.12-0106: Изменилось наименование

23.8.05.12-0107: Изменилось наименование

23.8.05.12-0108: Изменилось наименование

23.8.05.12-0109: Изменилось наименование

23.8.05.12-0110: Изменилось наименование

24.2.04.01-1012: Добавлен ресурс

24.2.04.01-1013: Добавлен ресурс

24.2.04.02-0001: Изменилась единица измерения: была П.М, стала М

24.3.02.05-0051: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0052: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0053: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0054: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0055: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0056: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0057: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0058: Добавлен ресурс

24.3.02.05-0059: Добавлен ресурс

24.3.03.13-1040: Добавлен ресурс

24.3.04.11-1000: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

24.3.04.12-0102: Добавлен ресурс

24.3.04.12-0104: Добавлен ресурс

24.3.04.12-0106: Добавлен ресурс

24.3.04.12-0108: Добавлен ресурс

24.3.05.01-0103: Добавлен ресурс

24.3.05.02-1116: Добавлен ресурс

24.3.05.02-1118: Добавлен ресурс

24.3.05.02-1120: Добавлен ресурс

24.3.05.02-1122: Добавлен ресурс

24.3.05.02-1124: Добавлен ресурс

24.3.05.06-0022: Изменилось наименование

24.3.05.06-0023: Изменилось наименование

24.3.05.06-0024: Изменилось наименование

24.3.05.06-0027: Изменилось наименование

24.3.05.06-0028: Изменилось наименование

24.3.05.06-0030: Изменилось наименование

24.3.05.06-0033: Изменилось наименование

24.3.05.07-0151: Изменилось наименование

24.3.05.07-0517: Изменилось наименование

24.3.05.07-0518: Изменилось наименование

24.3.05.07-0519: Изменилось наименование

24.3.05.07-0520: Изменилось наименование

24.3.05.07-0521: Изменилось наименование

24.3.05.07-0522: Изменилось наименование

24.3.05.07-0523: Изменилось наименование

24.3.05.07-0524: Изменилось наименование

24.3.05.07-0525: Изменилось наименование

24.3.05.07-0526: Изменилось наименование

24.3.05.07-0527: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

24.3.05.07-0528: Изменилось наименование

24.3.05.07-0529: Изменилось наименование

24.3.05.07-0530: Изменилось наименование

24.3.05.07-0531: Изменилось наименование

24.3.05.07-0532: Изменилось наименование

24.3.05.07-0533: Изменилось наименование

24.3.05.07-1041: Добавлен ресурс

24.3.05.11-0008: Добавлен ресурс

24.3.05.16-0131: Изменилось наименование

24.3.05.16-0132: Изменилось наименование

24.3.05.16-0133: Изменилось наименование

24.3.05.16-0134: Изменилось наименование

24.3.05.16-0135: Изменилось наименование

24.3.05.16-0136: Изменилось наименование

24.3.05.16-0137: Изменилось наименование

24.3.05.19-0519: Добавлен ресурс

24.3.05.19-0520: Добавлен ресурс

25.1.03.07-1000: Добавлен ресурс

25.1.05.08-0020: Удален ресурс 25.1.05.08-0020

25.1.06.14-0014: Изменилось наименование

61.1.04.04-0005: Изменилось наименование

61.3.01.02-0021: Изменилось наименование

62.5.01.05-0021: Изменилось наименование

62.5.01.05-0032: Изменилось наименование

62.5.01.05-0041: Изменилось наименование

63.1.01.06-0125: Изменилось наименование; Изменилась масса брутто: была 0.028, стала 0

63.1.01.06-0126: Удален ресурс 63.1.01.06-0126

63.3.01.01-1031: Добавлен ресурс

63.4.02.01-0002: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

63.4.02.01-0008: Изменилось наименование

63.4.04.03-0001: Изменилось наименование

63.4.04.03-0002: Изменилось наименование

63.4.04.03-0003: Изменилось наименование

63.4.04.03-0004: Изменилось наименование

63.4.04.03-0005: Изменилось наименование

63.4.04.03-0006: Изменилось наименование

63.4.04.03-0007: Изменилось наименование

63.4.04.03-0008: Изменилось наименование

63.4.04.03-0009: Изменилось наименование

63.4.04.03-0010: Изменилось наименование

63.4.04.03-0011: Изменилось наименование

63.4.04.03-0012: Изменилось наименование

63.4.04.03-0013: Изменилось наименование

63.4.04.03-0014: Изменилось наименование

63.4.04.03-0015: Изменилось наименование

63.4.04.03-0016: Изменилось наименование

63.4.04.03-0017: Изменилось наименование

63.4.04.03-0018: Изменилось наименование

63.4.04.03-0019: Изменилось наименование

63.4.04.03-0020: Изменилось наименование

63.4.04.03-0021: Изменилось наименование

63.4.04.03-0022: Изменилось наименование

63.4.04.03-0023: Изменилось наименование

63.4.04.03-0024: Изменилось наименование

63.4.04.03-0025: Изменилось наименование

63.4.04.03-0026: Изменилось наименование

63.4.04.03-0027: Изменилось наименование

63.4.04.03-0028: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

63.4.04.03-0029: Изменилось наименование

63.4.04.03-0030: Изменилось наименование

63.4.04.03-0031: Изменилось наименование

63.4.04.03-0032: Изменилось наименование

63.4.04.03-0033: Изменилось наименование

63.4.04.03-0034: Изменилось наименование

63.4.04.03-0035: Изменилось наименование

63.4.04.03-0036: Изменилось наименование

63.4.04.03-0037: Изменилось наименование

63.4.04.03-0038: Изменилось наименование

63.4.04.03-0039: Изменилось наименование

63.4.04.04-0001: Изменилось наименование

63.4.04.04-0002: Изменилось наименование

63.4.04.04-0003: Изменилось наименование

63.4.04.04-0004: Изменилось наименование

63.4.04.04-0005: Изменилось наименование

63.4.04.04-0006: Изменилось наименование

63.4.04.04-0007: Изменилось наименование

63.4.04.04-0008: Изменилось наименование

63.4.04.04-0009: Изменилось наименование

63.4.04.04-0010: Изменилось наименование

63.4.04.04-0011: Изменилось наименование

63.4.04.04-0012: Изменилось наименование

63.4.04.05-0011: Изменилось наименование

63.4.04.05-0012: Изменилось наименование

63.4.04.05-0013: Изменилось наименование

63.4.04.05-0014: Изменилось наименование

63.4.04.05-0015: Изменилось наименование

63.4.04.05-0016: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

63.4.04.05-0017: Изменилось наименование

63.4.04.05-0018: Изменилось наименование

63.4.04.05-0019: Изменилось наименование

63.4.04.05-0020: Изменилось наименование

63.4.04.05-0021: Изменилось наименование

63.4.04.05-0022: Изменилось наименование

63.4.04.05-0023: Изменилось наименование

63.4.04.05-0024: Изменилось наименование

63.4.04.05-0025: Изменилось наименование

63.4.04.05-0026: Изменилось наименование

63.4.04.05-0027: Изменилось наименование

63.4.04.05-0028: Изменилось наименование

63.4.04.05-0029: Изменилось наименование

64.1.05.01-0042: Изменилось наименование; Изменилась масса брутто: была 0.875, стала 0

64.1.05.03-0046: Удален ресурс 64.1.05.03-0046

91.01.01-018: Добавлен ресурс

91.01.01-019: Добавлен ресурс

91.02.05-500: Добавлен ресурс

91.02.05-524: Добавлен ресурс

91.02.05-526: Добавлен ресурс

91.03.05-031: Удален ресурс 91.03.05-031

91.03.05-032: Удален ресурс 91.03.05-032

91.03.05-033: Удален ресурс 91.03.05-033

91.03.05-034: Удален ресурс 91.03.05-034

91.03.05-540: Добавлен ресурс

91.03.05-541: Добавлен ресурс

91.03.05-542: Добавлен ресурс

91.03.05-543: Добавлен ресурс

91.03.05-544: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

91.03.05-545: Добавлен ресурс

91.03.05-546: Добавлен ресурс

91.03.05-547: Добавлен ресурс

91.03.05-548: Добавлен ресурс

91.03.05-549: Добавлен ресурс

91.03.05-550: Добавлен ресурс

91.03.05-551: Добавлен ресурс

91.04.01-090: Добавлен ресурс

91.04.01-092: Добавлен ресурс

91.04.01-100: Добавлен ресурс

91.04.01-102: Добавлен ресурс

91.04.01-514: Добавлен ресурс

91.04.01-524: Добавлен ресурс

91.04.02-032: Изменилось наименование

91.04.02-033: Изменилось наименование

91.04.02-034: Изменилось наименование

91.05.01-028: Добавлен ресурс

91.05.02-769: Добавлен ресурс

91.05.09-001: Удален ресурс 91.05.09-001

91.05.09-002: Удален ресурс 91.05.09-002

91.05.09-502: Добавлен ресурс

91.06.03-514: Изменилась цена: была 158.94, стала 167.47; Изменилась зарплата машинистов

91.06.03-516: Изменилась цена: была 159.46, стала 161.58; Изменилась зарплата машинистов

91.06.09-581: Добавлен ресурс

91.07.11-507: Добавлен ресурс

91.07.11-570: Добавлен ресурс

91.08.03-001: Удален ресурс 91.08.03-001

91.08.03-002: Изменилось наименование

91.08.03-003: Изменилось наименование

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

91.08.03-004: Изменилось наименование

91.08.03-005: Изменилось наименование

91.08.03-006: Изменилось наименование

91.08.03-007: Изменилось наименование

91.08.03-008: Изменилось наименование

91.08.03-009: Изменилась цена: была 36.54, стала 103.16; Изменилось наименование

91.08.03-010: Удален ресурс 91.08.03-010

91.08.03-011: Изменилась цена: была 300.53, стала 271.28; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-012: Удален ресурс 91.08.03-012

91.08.03-013: Изменилась цена: была 79.2, стала 243.15; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-014: Удален ресурс 91.08.03-014

91.08.03-015: Изменилась цена: была 112.14, стала 176.03; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-016: Изменилась цена: была 75, стала 226.54; Изменилось наименование

91.08.03-017: Изменилась цена: была 82.88, стала 247.24; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-018: Изменилась цена: была 121, стала 286.56; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-019: Изменилась цена: была 141.34, стала 338.37; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-020: Удален ресурс 91.08.03-020

91.08.03-021: Удален ресурс 91.08.03-021

91.08.03-022: Удален ресурс 91.08.03-022

91.08.03-023: Изменилась цена: была 430.69, стала 278.61; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-024: Изменилась цена: была 61.84, стала 172.07; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-025: Изменилась цена: была 136.18, стала 222.32; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-026: Удален ресурс 91.08.03-026

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smety>

91.08.03-027: Изменилась цена: была 59.81, стала 145.25; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-028: Удален ресурс 91.08.03-028

91.08.03-029: Изменилась цена: была 156.32, стала 331.98; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-030: Изменилась цена: была 206.01, стала 364.07; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-031: Изменилась цена: была 197.43, стала 302.95; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-034: Изменилась цена: была 244.99, стала 322.32; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-035: Удален ресурс 91.08.03-035

91.08.03-036: Удален ресурс 91.08.03-036

91.08.03-041: Изменилась цена: была 425.8, стала 282.42; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-042: Изменилась цена: была 167.6, стала 240.26; Изменилось наименование

91.08.03-043: Удален ресурс 91.08.03-043

91.08.03-044: Удален ресурс 91.08.03-044

91.08.03-045: Изменилась цена: была 301.36, стала 216.98; Изменилось наименование; Изменилась зарплата машинистов

91.08.03-046: Удален ресурс 91.08.03-046

91.08.03-047: Изменилась цена: была 120.66, стала 236.79; Изменилось наименование

91.08.03-048: Удален ресурс 91.08.03-048

91.08.03-049: Изменилась цена: была 197, стала 298.31; Изменилось наименование

91.08.09-502: Добавлен ресурс

91.09.09-102: Изменилась цена: была 149.33, стала 363.65; Изменилась зарплата машинистов

91.09.11-012: Изменилось наименование

91.10.04-051: Добавлен ресурс

91.10.04-571: Добавлен ресурс

91.10.04-572: Добавлен ресурс

91.10.04-573: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

91.10.04-574: Добавлен ресурс

91.10.11-523: Добавлен ресурс

91.10.11-524: Добавлен ресурс

91.10.11-570: Добавлен ресурс

91.12.08-514: Добавлен ресурс

91.12.08-516: Добавлен ресурс

91.13.01-514: Изменилась цена: была 13, стала 13.35; Изменилось наименование

91.14.07-041: Изменилось наименование

91.14.07-506: Добавлен ресурс

91.14.07-508: Добавлен ресурс

91.15.02-012: Удален ресурс 91.15.02-012

91.15.02-014: Удален ресурс 91.15.02-014

91.15.03-001: Удален ресурс 91.15.03-001

91.15.03-003: Удален ресурс 91.15.03-003

91.15.03-005: Удален ресурс 91.15.03-005

91.17.02-003: Изменилась цена: была 5.23, стала 18.48; Изменилось наименование

91.17.02-004: Изменилась цена: была 4.99, стала 10.84; Изменилось наименование

91.18.01-516: Добавлен ресурс

91.19.01-001: Изменилось наименование

91.19.01-508: Добавлен ресурс

91.19.05-560: Добавлен ресурс

91.20.12-029: Изменилась цена: была 113898.13, стала 0; Изменилась зарплата машинистов

91.20.12-509: Добавлен ресурс

91.20.16-507: Добавлен ресурс

91.20.16-508: Добавлен ресурс

91.20.16-509: Добавлен ресурс

91.20.16-510: Добавлен ресурс

91.20.16-511: Добавлен ресурс

91.21.02-502: Добавлен ресурс

Telegram-канал «Просто о сметах»: <https://t.me/smetry>

91.21.03-507: Добавлен ресурс

91.21.15-508: Добавлен ресурс

91.21.19-543: Добавлен ресурс

91.21.19-544: Добавлен ресурс

91.21.19-545: Добавлен ресурс

91.21.22-588: Добавлен ресурс

91.21.22-590: Добавлен ресурс

91.21.22-674: Добавлен ресурс

91.21.22-701: Добавлен ресурс